CarOnSale

Seat Alhambra Best of Vigo

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 01*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
11/2009	313.156km	140 PS	Diesel	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Seat	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Alhambra Best of Vigo [DE - Van5 2.0 TDI EU4, Best of Vigo DPF, 2009 - 2010]	KATEGORIE Van
FIN VSSZZZ7MZAV501057	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 313.156km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 11/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 140 PS (103 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 120.413km	LETZTER SERVICE AM 02/2017	EMISSIONSKLASSE Other
SITZE 6	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
11/2009	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 186g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
6 mm	6 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	140 µm
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	130 µm
Türe hinten links	140 µm	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	140 µm	Seitenteil hinten rechts	140 µm
Motorhaube	140 µm	Heckklappe	110 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Fensterheber von der Fahrerseite eingeschränkt bedienbar

Verschleißteile

Bremsanlage	Prüfung nicht möglich;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem Odeon (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel lackiert
- Dachreling
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fensterheber elektrisch vorn
- Frontscheibe Verbundglas
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Kopfstützen vorn verstellbar
- Motor 2,0 Ltr. - 103 kW TDI
- Original Fahrzeug Farbe: Deep Black Perleffekt
- Reifen-Reparaturset
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Sitzheizung vorn
- Verglasung getönt
- Zentralverriegelung
- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Ausstellfenster hinten
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außentemperaturanzeige
- Doppelklimaanlage (Climatronic)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Frontscheibe heizbar
- Getriebe 6-Gang
- Karosserie: 5-türig
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Multifunktionsanzeige
- Parkpilotsystem
- Rußpartikelfilter
- Seitenairbag
- Servolenkung
- Stoßfänger lackiert
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Armlehnen vorn
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel konvex, rechts
- Bordcomputer
- Drehzahlmesser
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Heckscheibe heizbar
- Kopf-Airbag-System
- Leuchtweitenregelung
- Nebelscheinwerfer
- Raucher-Paket
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Seitenaufprallschutz
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Türgriffe außen lackiert
- Wegfahrsperre (elektronisch)

Sonderausstattung

- Perleffekt-Lackierung
- Sport-Fahrwerk

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























VSSZZZ7MZAV501057

CarOnSale






Inspektionsnachweise




ALHAMBRA



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Steinschlag, Kratzer)



- Motorhaube (Steinschlag, Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer, Delle)



- Fahrertür (Kratzer, Delle)



- Fahrertür (Kratzer, Delle)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Delle, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Rücklicht (links) (Riss/Bruch)



- Rücklicht (rechts) (Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)



- Kotflügel vorne links (Rost)



- Kotflügel vorne rechts (Rost)



- Seitenteil hinten links (Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Rost)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung, Anderer Schaden): 1 Sitz fehlt



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung, Anderer Schaden): 1 Sitz fehlt



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung, Anderer Schaden): 1 Sitz fehlt



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung, Anderer Schaden): 1 Sitz fehlt



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung, Anderer Schaden): 1 Sitz fehlt