CarOnSale

SEAT Arona

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 40*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



04/2021	37.698km	LEISTUNG 95 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER SEAT	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Arona	KATEGORIE Geländewagen
FIN VSSZZZKJZMR045363	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 37.698km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 02/2028 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 95 PS (70 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.598 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 37.683km	LETZTER SERVICE AM 09/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
04/2021	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 108g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.1l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
6 mm	6 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	160 µm	Beifahrertür	150 µm
Kotflügel vorne links	150 µm	Kotflügel vorne rechts	150 µm
Türe hinten links	160 µm	Türe hinten rechts	150 µm
Seitenteil hinten links	160 µm	Seitenteil hinten rechts	160 µm
Motorhaube	150 µm	Heckklappe	140 µm
Dach	140 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Hutablage fehlt;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserie: 5-türig
- Kofferraumbeleuchtung
- Kombiinstrument digital (8 Zoll)
- Kopfstützen hinten
- Kopfstützen vorn
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Motor 1,6 Ltr. - 70 kW TDI
- Radstand 2566 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Steckdose (12V-Anschluß) vorn
- Türgriffe außen lackiert
- Dachreling
- Fensterheber elektrisch
- Wärmeschutzverglasung
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (1/3-2/3)
- Bordcomputer
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Bremsassistent
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Reifenkontroll-Anzeige
- Seitenairbag
- Start/Stop-Anlage
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht integriert
- Tagfahrlicht LED
- Rußpartikelfilter
- Antriebsart: Frontantrieb
- Getriebe 5-Gang
- Servolenkung

Sonderausstattung

- 6 Lautsprecher
- Infotain-Paket
- Mobile Online Dienste Seat Connect
- Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn rechts
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, beide
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Verzurrösen Koffer-/Laderaum
- Full Link (MirrorLink, Apple CarPlay und Android Auto)
- USB-Schnittstelle vorn (2-fach, Typ C)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Winter-Paket
- Ablage-Paket
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Radioempfang digital (DAB+)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, beide
- Mittelarmlehne vorn
- Audio-Navigationssystem mit Touchscreen Farbbildschirm
- SEAT Media-System Plus
- Einparkhilfe hinten
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Klima-Komfort-Paket
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Metallic-Lackierung
- Sitzheizung vorn
- Bluetooth-Schnittstelle mit Freisprecheinrichtung integriert
- Sprachsteuerungs-System
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

















Bitte tanken.
Restreichw.:
0 km





CarOnSale














19.04.2021 | 7593 | ANT00367 7 | 2 | 1 | 70/2750 | 178
M1 | AB | 4153 | 1780
VSSZZZKJZMR045363 | 6 | 1532 | 1288-1288
SEAT | 55 | -
KJ | 124 | 1700 | 1700
XDGTD | 950 | 800 | -
FM5SFM5A40514BF2A1AAA | 950 | 800 | -
72 | 2375 | 66
ARONA | 1200 | 640 | 5 | -
SEAT (E) | 205/60 R16 92H
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl. | 205/60 R16 92H
Schrägheckklimousine | -
715/2007*2018/1832DG | Schwarz | 9
EURO6;WLTP;DG;PI/CI; M, N1 I | e9*2007/46*3134*27
Diesel | 01.09.2020 | K | HA204575
0002 | 36DG | 1598
7.2/8.2:+30 B.ANHÄNGEBETRIEB*TECHN.ZUL.GES-MASSE D.ZUGKOMBI
ATION:2900KG*WW.AHK LT.EGTG* *EZ BIS 31.12.2021 ZULÄSSIG.
JSN. (§ 8 ABS. 2 EG-FGV)ID- KBA VOM 08.12.2020****



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)