CarOnSale

Opel Grandland Enjoy

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 37*** · Fahrzeug aufgenommen am 29.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
04/2024	35.589km	131 PS	Benzin	Schaltgetriebe	9

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Grandland Enjoy [DE - SUV5 1.2 Turbo EU6e, Enjoy, (Facelift) 2022 - 2024]	KATEGORIE Geländewagen
FIN W0VZRHNS1R6016410	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 35.589km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 04/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 131 PS (96 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.199 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 20.217km	LETZTER SERVICE AM 04/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6e
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
04/2024	FARBE Rot	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 9
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 143g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.3l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
6 mm	6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	170 µm ⚠	Beifahrertür	185 µm ⚠
Kotflügel vorne links	175 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	200 µm ⚠
Türe hinten links	185 µm ⚠	Türe hinten rechts	165 µm ⚠
Seitenteil hinten links	165 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	165 µm ⚠
Motorhaube	195 µm ⚠	Heckklappe	-
Dach	185 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig; Service fällig, Außerbetriebsetzung

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiobedienung am Lenkrad
- Audiosystem Multimedia
- Audiosystem R 4.0 IntelliLink
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar und manuell anklappbar
- Bluetooth Audio-Streaming
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Feststellbremse elektrisch
- Frontscheibe geräuschdämmend
- Getriebe 6-Gang
- Heckleuchten LED
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Lenkrad (Leder 3-Speichen)
- Modellpflege
- Modellpflege mit Code
- Motor 1,2 Ltr. - 96 kW
- MP3-Schnittstelle für Mobiltelefon/Handy
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Parkpilotsystem hinten
- Radstand 2675 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e
- Scheinwerfer LED
- Seitenairbag vorn
- Sonnenblende / Sonnenblenden mit Spiegel
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht LED
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- USB-Schnittstelle
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)

Sonderausstattung

- Klimaautomatik 2-Zonen
- Komfort-Paket
- Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung
- Opel Connect
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar und manuell anklappbar
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Reserverad (Vorrüstung)
- Allwetter-/ Ganzjahresreifen

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























W0VZRHNS1R6016410

CarOnSale


CarOnSale





Servicebestätigung
Servicebestätigung
Die Arbeiten sind mit je oder nein zu dokumentieren


OPEL


29.04.2024
OPEL
W0VZRHNS1R6016410
GRANDLAND
Opel Automobile
225/55 R18 102V
225/55 R18 102V
Mehrzweckfahrzeug
715/2007*2023/443EA
EURO6;WLTP;EA;PI/CI,M, N1, N2
Benzin
29.12.23
0001
36EA
1199

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Scheinwerfer (links) (Steinschlag)




- Motorhaube (Steinschlag)




- Motorhaube (Steinschlag)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Kratzer)