CarOnSale

Seat Alhambra Style

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 92*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



03/2014	230.192km	LEISTUNG 140 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Seat	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Alhambra Style [DE - Van5 2.0 TDI EU5, Style Ecomotive, 2010 - 2015]	KATEGORIE Van
FIN VSSZZZ7NZEV513824	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 230.192km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 04/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 140 PS (103 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 220.839km	LETZTER SERVICE AM 05/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
03/2014	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 146g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 2 mm Reifen porös	⚠ 2 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	180 µm ⚠	Beifahrertür	180 µm ⚠
Kotflügel vorne links	150 µm	Kotflügel vorne rechts	140 µm
Türe hinten links	180 µm ⚠	Türe hinten rechts	250 µm ⚠
Seitenteil hinten links	180 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	180 µm ⚠
Motorhaube	280 µm ⚠	Heckklappe	150 µm
Dach	150 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Elektrische Heckklappenbetätigung ohne Funktion.

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe 6-Gang
- Handschuhfach mit Kühlfach
- Innenausstattung: Chrom-Applikationen
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System
- Lenkrad mit Multifunktion
- Mittelarmlehne vorn
- Raucher-Paket
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Seitenairbag
- Sitzlehne vorn links elektr. verstellbar
- Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Tagfahrlicht
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Sitzlehne vorn rechts umklappbar
- Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn links
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, beide
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Dachreling
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Handschuhfach abschließbar
- Heckscheibe heizbar
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Vulcano
- Karosserie: 5-türig
- Kühlergrill mit Chromrand
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Motor 2,0 Ltr. - 103 kW TDI
- Reifenkontroll-Anzeige
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Umfeldleuchte in Heckklappe
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Lendenwirbelstütze verstellbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Handschuhfach beleuchtet
- Heckscheibenwischer
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Knieairbag Fahrerseite
- Lenkrad (Sport/Leder)
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht integriert
- Rußpartikelfilter
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn rechts
- Stoßfänger lackiert
- USB-Anschluss und AUX-IN-Anschluss (CUP-Eingang)
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Klapptisch in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert

Sonderausstattung

- Doppelklimaanlage (Climatronic)
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Schiebetüren links/rechts elektr. betätigt und Heckklappe elektr. betätigt
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Sonderlackierung Weiß
- Technologie-Paket 3
- Winter-Paket 1
- Auto-Hold-Funktion
- Bluetooth-Schnittstelle mit Freisprecheinrichtung integriert
- SEAT Media-System 3.2
- Rückfahrkamera
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Sitzheizung vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























Seat S. A.
e1*2007/46*0402
VSSZZZ7NZEV513824
2340 kg
4560 kg
1- 1240 kg
2- 1150 kg
Typ 7N


CarOnSale




OK




AUTO


PASSENGER AIR BAG


AUTO
REAR
SYNC


RADIO
MEDIA
PHONE
NAV
TRAFFIC
SETUP
Fahrweg kontrollieren
Optionen


RADIO
MEDIA
PHONE
NAV
TRAFFIC
SETUP
Extras
Karte
Starten























SPEED
CANCEL
ON
RESUME


Service-Nachweise
22.05.26
220839
Hinweis



Service-Nachweise
24.06.21
137002
Auto Hanauer
Hinweis


Service-Nachweise
20.02.19
94997
Auto Hanauer
Hinweis


Service-Nachweise
22.06.16
51724
54746
Fischer
AUTOMOBILE
188 / 4 04 59
S. Meier
Hinweis


Service-Nachweise
22.05.15
27336
91305
22.05.15
Fischer
AUTOMOBILE
188/40459
Hinweis




07.03.2014 7593 AFI00022 1
M1 AC
VSSZZZ7NZEV513824 1
SEAT
7N
CFFBX0AC
FM6FM6BB0027MJ5VR2SE
ALHAMBRA
SEAT (E)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
715/2007*195/2013J
EURO5,I;PI/CI, M, N1 I
Diesel
0002 35J0 1968
WY827869
F.1/F.2:+20 U. 7.2/8.2:+70 B.ANHÄNGEBETRIEB*O.1:2300 BIS 8%
STEIG.*TECHN.ZUL.GES-MASSE D.ZUGKOMBINATION:4560KG*BIS 8%
STEIG.;4660*FZ IST MIT WERKSEITIG MONTIERTER AHK UND ESP M.
SPEZ.FAHRDYN.STABI.SYST.F.ANH.BETR.F.TEMP.100 KM/H GEM.3.AE
ND.VO.Z.9.AUSN.VO.Z.STVO*STUFE PM 5 AB TAG ERSTZUL.*VW.AHK
LT.EGTG*


APR 27
Außerbetriebsetzu
Außerbetrieb-
setzung:
30.10.2026
Landratsamt
Neustadt a.d. Waldnaab
Zulassungsbehörde
92660 Neustadt a.d. Waldnaab


APR 27
Außerbetriebsetzu
Außerbetrieb-
setzung:
30.10.2026
Landratsamt
Neustadt a.d. Waldnaab
Zulassungsbehörde
92660 Neustadt a.d. Waldnaab


WY827869

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Scheinwerfer (links) (Undicht)



- Scheinwerfer (rechts) (Kratzer, Undicht)



- Scheinwerfer (rechts) (Kratzer, Undicht)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Rad (Reifen porös)



- Fahrertür (Rost)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Rost, Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten links (Rost)



- Türe hinten rechts (Steinschlag, Rost)




- Dach (Rost)



- Dach (Rost)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)



- Kotflügel vorne links (Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Rost)



- Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung)