
CarOnSale

# Mazda 2 Exclusive-Line

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 67*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



| | | LEISTUNG | KRAFTSTOFF | GETRIEBE-TYP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/2015 | 93.230km | 90 PS | Benzin | Schaltgetriebe | 1 |

## Fahrzeugdaten

| | | |
|---|---|---|
| HERSTELLER<br>Mazda | TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG<br>2 Exclusive-Line [DE - LimS5 1.5 SKYACTIV-G 90 EU6, Exclusive-Line, 2014 - 2018] | KATEGORIE<br>Kleinwagen |
| FIN<br>3MDDJ6H551M111191 | KENNZEICHEN<br>- | LAUFLEISTUNG LAUT TACHO<br>93.230km |
| HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN<br>06/2028 / Nicht Vorhanden | POLSTER<br>Stoff | LEISTUNG<br>90 PS (66 kW) |
| KRAFTSTOFF<br>Benzin | ANZAHL SCHLÜSSEL<br>2 | SERVICEHEFT<br>Ja |
| SCHECKHEFTGEPFLEGT<br>Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt | HUBRAUM<br>1.496 ccm | BORDMAPPE<br>liegt vor |
| LETZTER SERVICE<br>82.880km | LETZTER SERVICE AM<br>01/2026 | EMISSIONSKLASSE<br>Euro 6b |
| SITZE<br>5 | TÜREN<br>4/5 | GETRIEBE-TYP<br>Schaltgetriebe |
| 06/2015 | FARBE<br>Blau | GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER<br>1 |
| IMPORTFAHRZEUG<br>Kein Reimportfahrzeug | COC DOKUMENTE VORHANDEN<br>Ja | LAND DER LETZTEN ZULASSUNG<br>Deutschland |
| UNTYPISCHE VORNUTZUNG<br>Keine | CO2-EMISSIONEN<br>105g/km (NEFZ) | KRAFTSTOFFVERBRAUCH<br>4.5l/100km (NEFZ) |

## Digitales Serviceheft COS PRO

**Alle Werkstattbesuche einsehen**

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

## Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

### 1. Satz

Montiert

REIFENTYP
**Sommerreifen**

FELGE
**Leichtmetall (15 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| ✓ 3 mm | ✓ 3 mm |
| **HINTEN LINKS** | **HINTEN RECHTS** |
| ✓ 3 mm | ✓ 3 mm |

### 2. Satz

REIFENTYP
**Winterreifen**

FELGE
**Leichtmetall (15 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| ⚠ 3 mm | ⚠ 3 mm |
| **HINTEN LINKS** | **HINTEN RECHTS** |
| ⚠ 3 mm | ⚠ 3 mm |

Reifenschäden: Kratzer; Kerben; ein reifen drucklos;

## Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fahrertür | 105 µm | Beifahrertür | 135 µm |
| Kotflügel vorne links | 100 µm | Kotflügel vorne rechts | 140 µm |
| Türe hinten links | 115 µm | Türe hinten rechts | 140 µm |
| Seitenteil hinten links | 115 µm | Seitenteil hinten rechts | 410 µm ⚠ |
| Motorhaube | 110 µm | Heckklappe | 105 µm |
| Dach | 105 µm | | |

## Technischer Zustand

| | |
|---|---|
| Unterer Motorbereich | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Differential | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage | ● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.; |

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

**Keine**

## Verschleißteile

| | |
|---|---|
| Bremsanlage | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk | ● Keine Auffälligkeiten; |

## Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrerseite
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Freisprecheinrichtung mit Voice-Control und Bluetooth
- Internetbasierende Dienste
- Klimaanlage
- Lenkrad (Sport/Leder, 3-Speichen)
- Leseleuchte vorn
- Multi-Info-Display
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Servolenkung elektro-hydraulisch
- Social Media Integration (Onlinedienste / Apps)
- Start-Stop-Knopf
- Touchscreen-Farbdisplay (7,0 Zoll)
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Original Fahrzeug Farbe: DYNAMIC BLUE
- 6 Lautsprecher
- Airbagsystem Beifahrerseite abschaltbar
- Audiosystem: Radio mit CD-Player
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Schulter-Airbag hinten
- Lenkrad mit Multifunktion
- Motor 1,5 Ltr. - 66 kW 16V KAT
- Nebelscheinwerfer
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Seitenairbag vorn
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sonnenblenden mit Make-up-Spiegel
- Start/Stop-Anlage (i-Stop)
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Airbag Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Auspuffblende (Chrom)
- Colorverglasung
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe (HLA)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe 5-Gang
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Schulter-Airbag vorn
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Multi-Commander
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sprachsteuerung, erweiterter Umfang
- Tagfahrlicht
- USB-Anschluss und AUX-IN-Anschluss
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Automatic Speed Limiter, ASL)

## Sonderausstattung



- Metallic-Lackierung
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Touring-Paket
- Einparkhilfe hinten
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Sitzheizung vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

## Fahrzeugfotos



















FM Radio
12:53
vom SWR
DASDING mit Sarah :)

mazda
MAZDA MOTOR CORPORATION
e1*2007/46*1335
-3MDDJ6H551M111191-
1505 kg
2405 kg
1- 800 kg
2- 785 kg

CarOnSale

CarOnSale

PASSENGER
AIRBAG



CANCEL
RES
LIM
SET


INFO

OFF
SET
i-stop
OFF


AUTO





Vorherige Serviceleistungen
Auftragsdaten
km-Stand
Wartung durchgeführt
MMD, Autohaus Friedmann GmbH & Co.KG
Alte Landstraße 12
DE - 76889 Steinfeld
+4963405603
23/01/2026
82880 km
140.000 km / 87.500 Meilen / 7. Jahr
Karosserie-Inspektion
30/04/2024
66447 km
120.000 km / 75.000 Meilen / 6. Jahr
Karosserie-Inspektion
Innenraumfilter (Aktivkohle) erneuern
27/04/2022
47078 km
100.000 km / 62.500 Meilen / 5. Jahr
Karosserie-Inspektion
07/12/2020
40204 km
80.000 km / 50.000 Meilen / 4. Jahr
Karosserie-Inspektion


Mazda Digitaler Service Nachweis
Vorherige Serviceleistungen
Auftragsdaten
km-Stand
Wartung durchgeführt
MMD, Autohaus Friedmann GmbH & Co.KG
Alte Landstraße 12
DE - 76889 Steinfeld
+4963405603
01/06/2018
24860 km
60.000 km / 37.500 Meilen / 3. Jahr
Karosserie-Inspektion
09/06/2017
16837 km
40.000 km / 25.000 Meilen / 2. Jahr
Karosserie-Inspektion
10/06/2016
9831 km
20.000 km / 12.500 Meilen / 1. Jahr
Karosserie-Inspektion
05/06/2015
7 km
Übergabe-Inspektion
Mazda Europe Service


Mazda2



mazda
EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG


05.06.2015 7118 AG0000061
M1 AB
3MDDJGH551M111191 8
Mazda
DJ1
6H5
51W0
Mazda2
MAZDA (J)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Schräghecklimousine
715/2007*136/2014W
EURO6;W;PI/CI; M, N1 I
Benzin
0001 36W0 1496
0,1:1100 BIS 8% STEIG.*
2 1 66/6000 183
4060-4060 1695-1695
1495-1495 1112-1112
105 1505 1505
800 785
800 785
76 3750 70
900 515 5
185/65R15 88T
185/65R15 88T
Blau 5
e1*2007/46*1335*03
23.02.2015 K WN732198


DEKRA
Nächste HU
Juni 2020
Juni 2026
Kreisverwaltung Südliche Weinstraße


WN732198
mazda

## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Kratzer)



- Schweller links (Kratzer, Delle)



- Schweller links (Kratzer, Delle)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)