CarOnSale

Mercedes-Benz GLC 300 d 4Matic

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 40*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



08/2020	55.980km	LEISTUNG 245 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG GLC 300 d 4Matic [DE - SUV5 GLC 300 d EU6d, 4Matic AMG Line, (Facelift) 2019 - 2022]	KATEGORIE Geländewagen
FIN W1N2539191V244261	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 55.980km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 08/2027 / Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 245 PS (180 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.950 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 47.297km	LETZTER SERVICE AM 08/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
08/2020	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 177g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.8l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
5 mm	5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	140 µm
Kotflügel vorne links	50 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	50 µm ⚠
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	135 µm
Seitenteil hinten links	135 µm	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	60 µm ⚠	Heckklappe	125 µm
Dach	110 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Aktive Motorhaube
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Design- und Ausstattungslinie AMG Line
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrzeug-Monitoring (Fahrzeugortungssystem)
- Feststellbremse elektrisch
- Getränkehalter vorn
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaautomatik (Thermatic 2-Zonen)
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Modellpflege mit Code
- Radstand 2873 mm
- Rußpartikelfilter
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar
- Steckdose (12V-Anschluß)
- Touchpad (Mittelkonsole)
- Wärmeschutzverglasung
- Dachreling (Aluminium)
- Innenausstattung: Zierteile Aluminium
- Fußmatten AMG
- Lenkrad (Sport) mit Multifunktion
- Original Fahrzeug Farbe: IRIDIUM-SILBER - METALLICLACK
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsassistent
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Heckleuchten LED
- Karosserie: 5-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
- Motor 2,0 Ltr. - 180 kW CDI KAT
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX)
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Warnanlage / Statusanzeige für Sicherheitsgurte im Fond
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Styling-Paket (AMG / Exterieur)
- Edelstahlpedale Sportdesign
- Sitzbezug / Polsterung: Ledernachbildung Artico / Dinamica
- Sport-Fahrwerk
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Allradantrieb
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Chrom-Paket
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Fahrzeug Setup (Onlinedienste / Apps)
- Fernentriegelung Heckdeckel
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- Innenraumlicht-Paket
- Keyless Go Startanlage
- Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Multimedia-Infotainment-System MBUX (Connect 20 High)
- Reiserechner
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Sitz vorn links elektr. verstellbar
- Start/Stop-Anlage
- Tempomat
- Wegfahrsperre
- Unterfahrschutz (Chrom)
- AMG-Line Interieur
- Innenhimmel schwarz
- Lenkrad (Leder Nappa)
- Sport Direktlenkung

Sonderausstattung

- Ablage-Paket
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Fahrassistenz-System: Anhänger-Rangierassistent (Trailer Assist)
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Innenausstattung: Edelholz Esche, schwarz
- Panorama-Schiebedach
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Sitzheizung hinten
- Komfort-Paket
- Sitzheizung vorn
- Smartphone integriert
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent
- Service-System: MBUX Augmented Reality für Navigation
- Intelligent Light System LED
- Kamerasystem 360 Grad
- Ambiente-Beleuchtung
- Digitales Instrumenten-Display
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Licht-Paket High-End
- Park-Paket High-End
- Seitenscheiben vorn Akustikglas
- Sound-System
- Sitz-Komfort-Paket
- Infotainment-Paket Advanced
- Media-Display
- Kraftstofftank: vergrößert
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Konnektivität-Paket
- Media-Display
- Park-Paket mit 360° Kamera
- Park-Paket mit Sensoren
- Ausstattungs-Paket: Business
- Fahrassistenz-Paket
- Head-up-Display (Frontsichtanzeige)
- Infotainment-Paket High-End
- Metallic-Lackierung
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Sender für Garagentoröffner (integriert)
- USB-Anschluss im Fond
- Lendenwirbelstützen vorn
- Konnektivität-Paket
- Park-Paket mit Sensoren
- Spiegel-Paket
- Fahrassistenz-Paket: Spur
- Smartphone integriert
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























Mercedes-Benz
MERCEDES-BENZ AG
e1*2001/116*0480
W1N2539191V244261
2510 kg
5110 kg
1- 1185 kg
2- 1325 kg
775
TYP: 204 X
PZ: 4
0,52
Made in Finland


CarOnSale

Hinten




















Digitaler Serviceberich
Mercedes-Benz

Servicehistorie
Mercedes-Benz



Mercedes-Benz
EG-Übereinstimmungsbescheinigung
7021781
FT856166







Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)