CarOnSale

Skoda Octavia Ambiente

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 57*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
07/2009	197.143km	102 PS	Benzin	Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Skoda	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Octavia Ambiente [DE - Kb5 1.6 EU4, Ambiente, 2009 - 2010]	KATEGORIE Kombi
FIN TMBHA61Z2A2020398	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 197.143km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 102 PS (75 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.598 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 190.133km	LETZTER SERVICE AM 06/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
07/2009	FARBE Silber	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 175g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
6 mm	6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	160 µm	Beifahrertür	160 µm
Kotflügel vorne links	160 µm	Kotflügel vorne rechts	150 µm
Türe hinten links	160 µm	Türe hinten rechts	160 µm
Seitenteil hinten links	200 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	160 µm
Motorhaube	150 µm	Heckklappe	165 µm ⚠
Dach	145 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei der Abgasanlage: undicht;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Kontrolllampe für Lichtanlage aktiv

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Tiergeruch;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsassistent
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Einparkhilfe hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 5-Gang
- Gurtstraffer
- Heckscheibenwischer
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten
- Kopfstützen vorn
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
- Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach klimatisiert (Jumbo-Box)
- Motor 1,6 Ltr. - 75 kW
- Multifunktionsanzeige
- Nebelscheinwerfer
- Reserverad in Fahrbereifung
- Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3
- Seitenairbag vorn
- Seitenschutzleisten Wagenfarbe
- Servolenkung
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Tagfahrlicht
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Warnanlage für Sicherheitsgurt, Fahrerseite
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Zentralverriegelung
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Maxi-DOT Display
- Außentemperaturanzeige
- Original Fahrzeug Farbe: MODRA AQUA/AQUA BLAU

Sonderausstattung

- Audiosystem Swing (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Metallic-Lackierung
- Nichtraucher-Paket
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (SunSet)
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Doppel-Sonnenblenden

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos




















FFH 105.9 MHz


ŠKODA AUTO a.s.
TMBHA61Z2A2020398


CarOnSale


CarOnSale


MEDIA
RADIO
INFO
AUTO




Service-Nachweis
07.02.2017
8.896



Service-Nachweis



Service-Nachweis
20633
1668709



Service-Nachweis
Autohaus Erlenhoff GmbH
2 Jahre Mobilitätsgarantie
554050



Service-Nachweis
18.06.15
Autohaus Erlenhoff GmbH
ŠKODA
2 Jahre Mobilitätsgarantie.


Service-Nachweis
30. Aug. 2016
67709
ŠKODA
2 JAHRE MOBILITÄTSGARANTIE
2753490
Autohaus Erlenhoff GmbH



Service-Nachweis
03.11.2017
86.799
2 JAHRE MOBILITÄTSGARANTIE
Autohaus Zuth


Service-Nachweis


Service-Nachweis
02.12.2022
140274
Autohaus Seewald


Service-Nachweis
06.26
190133
KFZ-Service Naumann






DR371031

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Scheinwerfer (links) (Undicht)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Rost)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Fahrertür (Riss/Bruch)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Rückscheibe (Kratzer)



- Rücklicht (links) (Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Riss/Bruch)



- Schweller links (Rost)



- Kotflügel vorne links (Rost)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Heckklappe (Verformung, Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)