CarOnSale

Opel Mokka Edition ecoFlex

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 45*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
06/2016	135.470km	136 PS	Diesel	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Mokka Edition ecoFlex [DE - SUV5 1.6 CDTI EU6, Edition ecoFlex S/S, 2014 - 2016]	KATEGORIE Geländewagen
FIN W0LJC7EC9GB643273	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 135.470km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 06/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 136 PS (100 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.598 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 132.742km	LETZTER SERVICE AM 06/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
06/2016	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 106g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.1l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	150 µm	Beifahrertür	150 µm
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	130 µm
Türe hinten links	140 µm	Türe hinten rechts	140 µm
Seitenteil hinten links	140 µm	Seitenteil hinten rechts	150 µm
Motorhaube	140 µm	Heckklappe	150 µm
Dach	140 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv

ZUSATZINFORMATIONEN

Raucherfahrzeug; Eine Funkfernbedienung defekt,

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Drehzahlmesser
- Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Nebelschlussleuchte
- Reifen-Reparaturkit
- Sicht-Paket
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Warnanlage für Sicherheitsgurt, Beifahrerseite
- Dachreling schwarz
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Audiobedienung am Lenkrad
- AUX-IN-Anschluss
- Bordcomputer
- USB-Schnittstelle
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Bremsassistent
- Elektron. Traktionskontrolle
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Seitenairbag vorn
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Edition Ecoflex
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Original Fahrzeug Farbe: ARGONSILBER/SOVEREIGN/SWITCHBLADE SILVER
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Warnanlage für Sicherheitsgurt, Fahrerseite
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Wärmeschutzverglasung
- Lenkrad (Leder 3-Speichen)
- Audiosystem CD 600 (Radio/CD-Player / Bluetooth)
- Farbdisplay (CID)
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Kopf-Airbag-System
- Start/Stop-Anlage
- Nebelscheinwerfer
- Getriebe 6-Gang
- Dachantenne
- Fensterzierleisten schwarz
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Laderaumabdeckung
- Motor 1,6 Ltr. - 100 kW CDTI DPF
- Radstand 2555 mm
- Seitenschutzleisten schwarz
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- ecoFLEX-Paket
- Frontscheibe wärmeabweisend (Solar-Reflect)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Audiosystem CD 600 IntelliLink MP3 (Radio/CD-Player / Bluetooth)
- USB-Schnittstelle
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Wegfahrsperre
- Tagfahrlicht
- Servolenkung geschwindigkeitsabhängig

Sonderausstattung

- Elektro-Paket
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Sitz vorn links mit ausziehbarer Oberschenkelauflage
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, elektr. anklappbar
- Sitzheizung vorn
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Ergonomiesitz vorn links
- Lenkrad heizbar
- Sitzneigungsverstellung vorn links
- Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung
- Elektrische Schnellheizung (Quickheat)
- Winter-Paket
- Komfort-Paket
- Premium-Paket
- Steckdose 230V
- Armlehne vorn links
- Klimaautomatik 2-Zonen

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
















ECOTEC
CarOnSale




OPEL
e4*2007/46*0537
WOLJC7EC9GB643273
1683 KG
3383 KG
1- 1065 KG
2- 995 KG
0.52

CarOnSale











OPEL Service- und Garantieheft
JETZT REGISTRIEREN:
myOpel.com

Servicebestätigung



EC CERTIFICATE OF CONFORMITY








Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Scheinwerfer (links) (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Delle)




- Fahrertür (Delle)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



- Schweller links (Delle)



- Schweller links (Kratzer, Lackschaden)



- Schweller rechts (Delle)



- Heckklappe (Delle)



- Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)