CarOnSale

Opel Corsa Edition "111 Jahre"

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 83*** · Fahrzeug aufgenommen am 02.11.2026



01/2011	110.096km	LEISTUNG 87 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	4

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Corsa Edition "111 Jahre" [DE - LimS3 1.4 EU5, Edition 111 Jahre, 2010 - 2010]	KATEGORIE Limousine
FIN W0L0SDL08B6009378	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 110.096km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 07/2026 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 87 PS (64 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.398 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 106.510km	LETZTER SERVICE AM 10/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 5a
SITZE 5	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
01/2011	FARBE Grün	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 4
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 129g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.5l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 3 mm	✓ 3 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 3 mm	✓ 3 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	180 µm ⚠	Beifahrertür	85 µm
Kotflügel vorne links	105 µm	Kotflügel vorne rechts	95 µm
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	300 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	65 µm
Motorhaube	105 µm	Heckklappe	110 µm
Dach	70 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	• Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	• Keine Auffälligkeiten;
Batterie	• Keine Auffälligkeiten;
Differential	• Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	• Andere: Laut HU-Bericht:Abgassystem fehlerhaft;; Unrunder Lauf;
Klimaanlage	• Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	• Andere: Bremsleistung laut HU-Bericht ungleichmäßig;; Bremse nahe Verschleißgrenze: vorne;
Kupplung	• Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	• Andere: Laut HU-Bericht: Traggelenke ausgeschlagen;Koppelstangen ausgeschlagen;;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen
Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem CD 30 MP3 (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsassistent
- Drehzahlmesser
- Elektro-Paket
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne
- Getriebe 5-Gang
- Griffleiste Heckklappe Wagenfarbe
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 3-türig
- Klimaanlage
- Kopf-Airbag-System
- Lenkrad (Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Licht-Paket
- Motor 1,4 Ltr. - 64 kW 16V
- Nebelschlussleuchte
- Rücksitzlehne geteilt
- Rücksitzlehne klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Scheinwerfer mit abgedunkelten Hintergrund
- Seitenairbag vorn
- Seitenscheiben hinten (dunkel getönt)
- Servolenkung mit elektr. Antriebsmotor
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sondermodell Edition 111 Jahre
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Technik-Paket 1
- Textilfussmatten
- Verglasung getönt
- Fensterheber elektrisch vorn
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Bordcomputer
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Original Fahrzeug Farbe: BUCHENGRUEN/BEECH GREEN

Sonderausstattung

- Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung
- Raucher-Paket
- Reserverad in Fahrbereifung
- Sicht-Paket
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Innenspiegel mit Abblendautomatik

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos




















OPEL
WOL0SDL08B6009378
1585/
2590
1-0845
2-0800/
GE

CarOnSale

CarOnSale










Bestätigung Service-Intervalle
Motorölwechsel
Batterie (Funktionsbedingung)
Luftfilterelement
Kraftstoffilter
Bremsflüssigkeit
Korrosionsschutz-Check


6
Bestätigung Service-Intervalle
Motorölwechsel
Batterie (Funktionsbedingung)
Luftfilterelement
Kraftstoffilter
Bremsflüssigkeit
Korrosionsschutz-Check
funke
AUTOHAUS
Sündberg 34
37339 Gernrode
Tel.: 03607/41150
DE 2250


Opel Corsa
Opel Corsa
funke




17.01.2011 0035 ALK00265 7
M1 AF
W0L0SDL08B6009378 9
OPEL
S-D
EP11
1A06ASK0ACA5
CORSA
OPEL
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Mehrzweckfahrzeug
715/2007*692/2008A
EURO5;A;PI/CI; M, N1 I
Benzin
0001 35A0 1398
F.1/F.2:BEI ANHÄNGEBETRIEB 1635*7.2/8.2:BEI ANHÄNGEBETRIEB
45*ZUL. GES.-GEW.D.ZUGES MAX. 2590 KG BIS 12% STEIG.*S.1:M
X.S-PL.*WW.AHK LT.EGTG*
2 1 64/6000 173
3999 - 4040 -1713
- 1488 --1163
55
129 1585 1585
845 800 -
845 800 -
78 3750 72
1000 500 5 -
185/70R14 88T
185/70R14 88T
-
6
e1*2001/116*0379*14
30.07.2010 K WU416641

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Scheinwerfer (links) (Blind)



- Scheinwerfer (rechts) (Blind)



- Motorhaube (Lackschaden, Ausgeblichen/Matt)



- Fahrertür (Lackschaden, Rost, Unsachgemäß instand gesetz)



- Fahrertür (Lackschaden, Rost, Unsachgemäß instand gesetz)



- Fahrertür (Lackschaden, Rost, Unsachgemäß instand gesetz)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Delle)



- Dach (Lackschaden, Rost, Kratzer)



- Dach (Lackschaden, Rost, Kratzer)



- Dach (Delle)



- Dach (Lackschaden, Ausgeblichen/Matt)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Schweller links (Lackschaden, Rost, Unsachgemäß instand gesetz)



- Schweller links (Lackschaden, Rost, Unsachgemäß instand gesetz)



- Schweller links (Lackschaden, Rost, Unsachgemäß instand gesetz)



- Schweller rechts (Lackschaden, Rost, Unsachgemäß instand gesetz)



- Schweller rechts (Lackschaden, Rost, Unsachgemäß instand gesetz)



- Kotflügel vorne links (Lackschaden, Rost, Unsachgemäß instand gesetz)



- Kotflügel vorne links (Lackschaden, Rost, Unsachgemäß instand gesetz)



- Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Rost, Unsachgemäß instand gesetz)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Rost)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Rost)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Rost)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Heckklappe (Riss/Bruch)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Verschmutzung)