
CarOnSale

Renault Clio II Emotion

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 78*** · Fahrzeug aufgenommen am 27.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
09/2004	222.180km	75 PS	Benzin	Schaltgetriebe	7

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Renault	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Clio II Emotion	KATEGORIE Kleinwagen
FIN VF1BB2U0531590275	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 222.180km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 11/2026 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 75 PS (55 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.149 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 4	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
09/2004	FARBE Rot	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 7
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 147g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (14 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
1 mm	1 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
1 mm	1 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	210 µm ⚠	Beifahrertür	-
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	140 µm
Türe hinten links	160 µm	Türe hinten rechts	170 µm ⚠
Seitenteil hinten links	180 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	170 µm ⚠
Motorhaube	-	Heckklappe	160 µm
Dach	180 µm ⚠		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Beim Öl: Ölverlust nicht einsehbar;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Beifahrer Airbag off

ZUSATZINFORMATIONEN

Raucherfahrzeug; Tiergeruch; Ladendieb fehlt! Fahrzeug rundrum mit Sprühdose nachlackiert, Originalfarbe rot!

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 1-K-Klebeset - SP-Kit
- Airbag Fahrerseite
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Getriebe 5-Gang
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Seitenairbag vorn
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Airbag Fahrerseite
- Original Fahrzeug Farbe: FEUERROT
- Airbag Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außentemperaturanzeige
- Fensterheber elektr. mit Impulsgeber links vorn
- Heckspoiler
- Klimaanlage
- Reifen 175/65 R14 ..T
- Seitenaufprallschutz
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Wischeranlage: Bosch
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ausstattungs-Niveau E1 (siehe Typenschild B-Säule)
- Bremsassistent
- Fensterheber elektrisch vorn
- Heizung mit Umluftschaltung
- Kopfstützen hinten
- Rücksitz geteilt/klappbar
- Servolenkung
- Sondermodell Emotion
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Fensterheber elektrisch vorn

Sonderausstattung

- Getriebe 5-Gang
- Karosserie: 5-türig
- Motor 1,2 Ltr. - 55 kW 16V KAT (D4F-722)
- Getriebe 5-Gang

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























CarOnSale










RENAULT

EG - UEBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG


Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Unsachgemäß instand gesetz)



- Stoßstange vorne (Unsachgemäß instand gesetz)



- Stoßstange vorne (Unsachgemäß instand gesetz)



- Scheinwerfer (links) (Blind)



- Scheinwerfer (rechts) (Blind)



- Motorhaube (Unsachgemäß instand gesetz, Kratzer)



- Fahrertür (Unsachgemäß instand gesetz)



- Fahrertür (Unsachgemäß instand gesetz)



- Beifahrertür (Unsachgemäß instand gesetz)



- Beifahrertür (Unsachgemäß instand gesetz)



- Türe hinten links (Unsachgemäß instand gesetz, Lackschaden)




- Türe hinten links (Unsachgemäß instand gesetz, Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Unsachgemäß instand gesetz)



- Türe hinten rechts (Unsachgemäß instand gesetz)



- Dach (Unsachgemäß instand gesetz, Lackschaden)



- Dach (Unsachgemäß instand gesetz, Lackschaden)



- Dach (Unsachgemäß instand gesetz, Lackschaden)



- Dach (Unsachgemäß instand gesetz, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Unsachgemäß instand gesetz)



- Stoßstange hinten (Unsachgemäß instand gesetz)



- Stoßstange hinten (Unsachgemäß instand gesetz)



- Schweller links (Unsachgemäß instand gesetz, Rost)



- Schweller links (Unsachgemäß instand gesetz, Rost)



- Kotflügel vorne links (Unsachgemäß instand gesetz)




- Kotflügel vorne rechts (Unsachgemäß instand gesetz)



- Seitenteil hinten links (Unsachgemäß instand gesetz)



- Seitenteil hinten rechts (Unsachgemäß instand gesetz)



- Heckklappe (Unsachgemäß instand gesetz, Lackschaden)



- Heckklappe (Unsachgemäß instand gesetz, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden, Anderer Schaden, Verschmutzung, Kratzer): Nicht vorhanden



- Innenraum (Diverse Schäden, Anderer Schaden, Verschmutzung, Kratzer): Nicht vorhanden



- Innenraum (Diverse Schäden, Anderer Schaden, Verschmutzung, Kratzer): Nicht vorhanden



- Innenraum (Diverse Schäden, Anderer Schaden, Verschmutzung, Kratzer): Nicht vorhanden



- Innenraum (Diverse Schäden, Anderer Schaden, Verschmutzung, Kratzer): Nicht vorhanden



- Innenraum (Diverse Schäden, Anderer Schaden, Verschmutzung, Kratzer): Nicht vorhanden



- Innenraum (Diverse Schäden, Anderer Schaden, Verschmutzung, Kratzer): Nicht vorhanden



- Innenraum (Diverse Schäden, Anderer Schaden, Verschmutzung, Kratzer): Nicht vorhanden



- Innenraum (Diverse Schäden, Anderer Schaden, Verschmutzung, Kratzer): Nicht vorhanden



- Innenraum (Diverse Schäden, Anderer Schaden, Verschmutzung, Kratzer): Nicht vorhanden