CarOnSale

Ford Fiesta Trend

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 48*** · Fahrzeug aufgenommen am 09.11.2026



07/2018	94.587km	LEISTUNG 86 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Ford	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Fiesta Trend [DE - LimS3 1.1 EU6d-T, Trend, 2018 - 2020]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN WF0FXXGAHFJU09623	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 94.587km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 07/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 86 PS (63 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.084 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 92.604km	LETZTER SERVICE AM 08/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
07/2018	FARBE Rot	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 136g/km (WLTP) 117g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6l/100km (WLTP) 5.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	165 µm ⚠	Beifahrertür	160 µm
Kotflügel vorne links	170 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	160 µm
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	145 µm	Heckklappe	145 µm
Dach	-		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- Energierückgewinnung (Smart Regenerative Charging)
- Karosserie: 3-türig
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Reifen-Reparaturkit
- Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung
- Sonnenblende rechts mit Spiegel
- Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
- Dachspoiler Wagenfarbe
- Mittelarmlehne vorn mit Staufach und 12V-Anschluß
- Bord-/Verbrauchscomputer
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Gurtstraffer
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- Scheinwerfer mit Begrüßungsfunktion
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Getriebe 5-Gang - Typ: 5MX65
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Fußmatten Velours - vorn
- Kopfstützen hinten mechan. verstellbar (3 Stück)
- Motor 1,1 Ltr. - 63 kW KAT
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Fensterheber elektr. vorn mit Komfortschaltung
- Rücksitz geteilt
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Intelligent Protection System (IPS)
- My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar)
- Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
- Tagfahrlicht
- Servolenkung elektrisch
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Kühlergrill schwarz
- Original Fahrzeug Farbe: RACE RED
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Sonnenblende links mit Spiegel
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Verglasung getönt
- Rücksitzlehne klappbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Seitenairbag vorn
- Otto-Partikelfilter (OPF)

Sonderausstattung

- 6 Lautsprecher
- Getränkehalter vorn
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Frontscheibe heizbar
- Lenkrad (Leder 3-Speichen)
- AUX-IN-Anschluss
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle
- Cool & Sound-Paket
- Komfort-Paket 2
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Panoramadach (Glas)
- Mittelkonsole mit Armlehne
- Audiosystem: Radio
- Klimaanlage
- Dockingstation Smartphone (MyFord Dock)
- Lackierung Race-Rot
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Sitzheizung vorn
- Farbdisplay (4,2 Zoll)
- Winter-Paket

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















10:40


FORD
WF0FXXGAHFJU09623
1613 kg
2363 kg
825 kg
820 kg
JHH
FIESTA
TREND
1.1L
63kW/85PS
Euro 6.2


CarOnSale


CarOnSale


SET+
RES
SET-
CAN
LIM











CarOnSale


CarOnSale






LIQUI MOLY
MOTORÖLE MADE IN GERMANY
Autohaus Scheve GmbH
Lünener Straße 108
59174 Kamen
Tel.: 02307 10001
auto.scheve@t-online.de



FIN: WF0FXXGAHFJU09623
Ölwechsel mit:
5W-20 HELIX Ultra Prof. AF
Öhlfer: W 7015
Letzter Service:
Nächster Service:
Gemäß Service-Anzeige



Nachweise - Ablieferungs-Inspektion und Service
Nachweise - Ablieferungs-Inspektion und Service
MOHAG Motorwagen
RORENTROP










18.07.18 B566 B0J001320
M1 AB
WF0FXXGAHFJU09623
FORD
JHH
XYJE1FX
5APPZNABMAB
Fiesta
FORD (D)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Schrägheck-Limousine
715/2007*2017/1347AG
EUR06;WLTP;AG;P1/C1; M, N1
Benzin
0001 M 36AG M1084
0,1:1900 bis 8% Steig.*techn.zul.Ges-Masse d.Zugkombina
tion:2513 bis 8% Steig.*ww.AHK (t.EGTG=*V7: Korr.NEFZ-
CO2W:0117*





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)