CarOnSale

Mercedes-Benz 113 lang

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 31*** · Fahrzeug aufgenommen am 23.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
05/2025	49.579km	131 PS	Benzin	Automatikgetriebe	Unbekannt

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 113 lang [DE - Kb5 113 EU6e, lang PRO, 2024 - 2026]	KATEGORIE Van
FIN W1VT1FDZ9SU409222	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 49.579km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 131 PS (96 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei freier Werkstatt	HUBRAUM 1.332 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 30.149km	LETZTER SERVICE AM 02/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6e
SITZE 7	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
05/2025	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER Unbekannt
IMPORTFAHRZEUG Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Spanien
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Mietwagen	CO2-EMISSIONEN 162g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.2l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
6 mm	6 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	90 µm	Beifahrertür	100 µm
Kotflügel vorne links	110 µm	Kotflügel vorne rechts	100 µm
Türe hinten links	100 µm	Türe hinten rechts	100 µm
Seitenteil hinten links	85 µm	Seitenteil hinten rechts	85 µm
Motorhaube	110 µm	Heckklappe	100 µm
Dach	100 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 2.Sitzreihe mit Einzelsitzen
- Fensterheber elektrisch Schiebetüren
- Heckscheibe heizbar
- Karosserie/Aufbau: Kombi
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Original Fahrzeug Farbe: LOPARITSCHWARZ
- Scheibenwaschbehälter große Ausführung
- Seitenscheiben hinten feststehend
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff (Norwich)
- Sonnenblende rechts mit Spiegel
- Warmluftkanal zum Fahrgastraum
- Fensterheber elektr. vorn mit Komfortschaltung
- Lenkrad mit Multifunktion
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Klimaanlage
- Parktronic-System (hinten)
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Zentralverriegelung
- Antriebsart: Frontantrieb
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Infotainment-System: Mercedes me connect
- Kombiinstrument mit Farbdisplay
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Radstand 3100 mm
- Schiebetür links mit Fenster
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Smartphone Integrations-Paket
- Steckdose (12V-Anschluß)
- Warnanlage / Statusanzeige für Sicherheitsgurte im Fond
- Regen-/Lichtsensor
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Aktives Sicherheits-Paket
- Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Start/Stop-Anlage
- Zuheizer
- Getriebe Automatik - (7-Stufen)
- Design- und Ausstattungslinie PRO
- Handschuhfach abschließbar
- Innenverkleidungen Gehobene Ausführung
- Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect
- Motor 1,3 Ltr. - 96 kW KAT
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e
- Schiebetür rechts mit Fenster
- Sitz vorn rechts mit Liegefunktion
- Sonnenblende links mit Spiegel
- Vorrüstung Remote Service Plus
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Wärmeschutzverglasung
- Rücksitz geteilt
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Geschwindigkeitslimit-Assistent
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Mittenairbag vorn
- Rückfahrkamera
- Tempomat
- Otto-Partikelfilter (OPF)

Sonderausstattung

- Abdeckung Schiebetürschiene Wagenfarbe
- Ablagefach auf Instrumententafel
- Feststellbremse elektrisch
- Fußmatten Velours
- Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne
- Heckklappe mit Verglasung
- Heckklappenleiste in Wagenfarbe
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Innenraumbeleuchtung LED
- Innenraumspiegel
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Interieur-Paket Chrom
- Klapptisch in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
- Lendenwirbelstützen Sitz vorn links
- Luftdüsen im Fond
- Modellgeneration GSR2B
- Scheibenwaschbehälter große Ausführung
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitz-Komfort-Paket
- Sonnenblende links mit Spiegel
- Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX)
- Steckdose (12V-Anschluß)
- Steckdose (12V-Anschluß)
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Teppichboden im Fahrgastraum
- Teppichboden im Laderaum
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Vorrüstung Verkehrs-Informations-System Live Traffic
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Metallic-Lackierung
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Lenkrad (Leder)
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Sitzheizung vorn
- Sitzheizung vorn links
- Audio-Navigationssystem
- Audio-Navigationssystem Plus
- USB-Anschlüsse
- USB-Schnittstelle Mittelkonsole hinten (2-fach)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Keyless-Go Startanlage und Zentralverriegelung
- Klimaanlage
- Klimaautomatik (Thermotronik)
- Tempomat
- Nebelscheinwerfer LED
- Scheinwerfer LED High Performance

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























W1V1FDZ9SU409222


CarOnSale











Mercedes-Benz
5064743
KB577






Mercedes-Benz AG
B
e017783927
7487NBZ
84/02623

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer, Delle)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer, Delle)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer, Delle)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer, Delle)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer, Delle)




- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer, Delle)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer, Delle)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Kotflügel vorne links (Lackschaden)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Heckklappe (Delle, Kratzer, Lackschaden)



- Heckklappe (Delle, Kratzer, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)