CarOnSale

BMW M550I XDRIVE

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 64*** · Fahrzeug aufgenommen am 13.11.2026



10/2017	61.695km	LEISTUNG 462 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	5

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG M550I XDRIVE	KATEGORIE Limousine
FIN WBAJB91030B099755	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 61.695km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 462 PS (340 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 3	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 4.395 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE 59.111km	LETZTER SERVICE AM 05/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6c
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
10/2017	FARBE Unbekannt	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 5
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 204g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 8.9l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 4 mm Kratzer	⚠ 4 mm Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 4 mm	✗ 1 mm Kratzer

2. Satz

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	60 µm	Beifahrertür	80 µm
Kotflügel vorne links	90 µm	Kotflügel vorne rechts	160 µm ⚠
Türe hinten links	80 µm	Türe hinten rechts	60 µm
Seitenteil hinten links	110 µm	Seitenteil hinten rechts	790 µm ⚠
Motorhaube	80 µm	Heckklappe	70 µm
Dach	80 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte LED
- Aerodynamik-Paket M-Technic
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: xDrive (Allrad)
- Armauflage vorn
- Auspuffanlage trapezförmig, links/rechts
- Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchten LED
- Bordcomputer
- Bremsanlage: M Sportbremsen (Bremssättel lackiert)
- Bremsassistent
- Bremsenergierückgewinnung (Rekuperationssystem)
- Dachhimmel Alcantara / Anthrazit
- Dachhimmel Anthrazit (BMW Individual)
- Dynamische Bremsleuchte
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Fahrassistenz-System: Personenwarnung mit Bremsfunktion
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fondorientierte Mittelkonsole
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- Fußmatten Velours
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device)
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Getriebe Sport-Automatic - (8-Stufen)
- Getränkehalter vorn und hinten
- Heckleuchten LED
- Heckspoiler (M-Technic)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 4-türig
- Klimaautomatik 4-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lenkrad (Leder M-Technic)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Leuchtweitenregelung (automatisch)
- Mittelarmlehne hinten
- Motor 4,4 Ltr. - 340 kW V8 32V
- Multifunktion für Lenkrad
- Nebelschlussleuchte(n)
- Nichtraucher-Paket
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Parkbremse elektrisch
- Personalisierungssystem (Personal Profile)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag vorn
- Service-System: ConnectedDrive Services
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Servolenkung Integral - Aktivlenkung
- Servolenkung Servotronic
- Sitzausstattung: 5-Sitzer
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Rhombicle / Alcantara
- Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory)
- Sitze vorn teilelektr. verstellbar
- Sitzheizung vorn
- Start-Stop-Knopf
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Tagfahrlicht LED
- Warndreieck
- Wegfahrsperre
- Wärme-/Sonnenschutzverglasung kombiniert (hinten abgedunkelt)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Licht- und Regensensor
- Original Fahrzeug Farbe: MEDITERRANBLAU

Sonderausstattung

- Adaptives Fahrwerk M-Technic
- Außenspiegel elektr. anklappbar, alle Spiegel mit Abblendautomatik
- BMW Display-Key
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Fzg. ohne Modell-Schriftzug
- Heckklappenbetätigung automatisch
- Innenausstattung: Interieurleisten Edelholz Fineline
- Innovations-Paket
- Instrumententafel Sensatec
- Komfortsitze vorn elektr. verstellbar (mit Memory)
- Komfortzugang (Öffnungs- und Schließsystem)
- Lenkrad heizbar
- Metallic-Lackierung
- Navigations-Paket ConnectedDrive
- Parkassistent-Paket Plus
- Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung
- Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas)
- Sicherheitssystem Active Protection
- Sonnenschutzrollo Heckscheibe elektr. und Seitenscheiben mech.
- Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt)
- Steckdose (12V-Anschluß) zusätzlich
- WLAN-Hotspot
- Dynamische Dämpfer Control (Dynamic Damping Control)
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Head-up-Display
- Instrumentenanzeige, multifunktional
- Fahrassistenz-System: Driving Assistant
- Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige
- Fahrassistenz-System: Heckaufprall-Vermeidung (Prävention Heckkollision)
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent
- Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem
- Sprachbediensystem
- Audio-Navigationssystem Professional
- Service-System: Remote Services
- Service-System: Concierge Services
- Service-System: Real Time Traffic Information (RTTI)
- Alarmanlage
- Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)
- Parkassistent-Paket
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent
- Rückfahrkamera
- Surround-Kamerasystem (Surround View)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















WBAJ09 10 30B099755









Nicht allein auf Kamerabild verlassen.





RES
CNCL
LIM



MODE





Service Historie
Datum: 18.05.2026 Service: 04552 BMW
Kilometer: 50.111 km
Datum: 08.12.2025 Service: 04552 BMW
Kilometer: 53.554 km
Datum: 10.03.2025 Service: 04552 BMW
Kilometer: 51.303 km
Datum: 12.09.2023 Service: 00000 BMW
Kilometer: 45.334 km


Service Historie
Datum: 12.10.2021 Service: 28235 BMW
Kilometer: 18.159 km
Datum: 08.07.2021 Service: 28235 BMW
Kilometer: 14.273 km
Datum: 28.11.2019 Service: 01288 BMW
Kilometer: 5.003 km
Datum: 13.10.2017 Service: 01288 BMW
Kilometer: 0 km


BMW AG
EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG
EG-CERTIFICATE OF CONFORMITY
CERTIFICAT DE CONFORMITE CE
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CE
CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CE
CERTIFICADO DE CONFORMIDADE
EG - CERTIFICAAT VAN OVEREENSTEMMING
EF-TYPEATTEST
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚ
EG-INTYG OM ÖVERENSSTÄMMELSE




17.10.2017 0005 COP00076 9
M1 AA
WBAJB91030B099755
BMW
G2L
JB91
CA150000
M550I XDRIVE
BAYER.MOT.WERKE-BMW
F8.I.PERS.BEF.B. 8 SPL.
LIMOUSINE
715/2007*2016/646ZD
EURO6;ZD;PI/CI; M, N1 I
BZN2.IN
0001 36ZD 4395
7.2/8.2: +135 B.ANHÄNGEBETRIEB *WW.AHK LT.EGTG *DATUM ZUR E
MISSIONSKLASSE: 17.10.2017***
2 2 340/5500 250
4962-4962 1868-1868
1467-1467 1885-1885
90
204 2460 2460
1230 1300 -
1230 1300 -
79 3750 71
2000 750 5 -
245/40 R19 98Y
275/35 R19 100Y
5
e1*2007/46*1688*02
13.06.2017 GU361705







Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)