CarOnSale

BMW xDrive 20 i M Sport

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 40*** · Fahrzeug aufgenommen am 28.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
06/2018	103.105km	192 PS	Benzin	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG xDrive 20 i M Sport [DE - SUV5 xDrive20i EU6, M Sport, 2018 - 2018]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WBAYH51070EK69538	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 103.105km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 192 PS (141 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.998 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 97.845km	LETZTER SERVICE AM 03/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6c
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
06/2018	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 142g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.2l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (20 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
5 mm	5 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
5 mm	5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**120 µm**	Beifahrertür	**120 µm**
Kotflügel vorne links	**130 µm**	Kotflügel vorne rechts	**110 µm**
Türe hinten links	**120 µm**	Türe hinten rechts	**120 µm**
Seitenteil hinten links	**130 µm**	Seitenteil hinten rechts	**130 µm**
Motorhaube	**120 µm**	Heckklappe	-
Dach	**130 µm**		

Technischer Zustand

Tonaufnahme des Motors:	Hier die Tonaufnahme anhören
Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Allradantrieb
- Automatische Stabilitäts-Control (ASC)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsassistent
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC)
- Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige
- Fußmatten Velours
- Heckklappenbetätigung automatisch
- Innenraumfilter: Aktivkohlefilter (Geruchsfilter)
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Licht-Paket
- Mittelarmlehne hinten
- Multifunktion für Lenkrad
- Radstand 2670 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Scheinwerfer LED (erweiterter Umfang)
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sportlenkung (M-Technic)
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Tagfahrlicht LED
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Abbiegelicht
- Aerodynamik-Paket M-Technic
- Alpinweiß-Lackierung (Uni)
- Armauflage vorn
- Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachhimmel Anthrazit (BMW Individual)
- Einstiegsleisten mit Schriftzug M-Technic
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Fensterheber elektrisch
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Heckleuchten LED
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Kraftstofftank: vergrößert
- Leuchtweitenregelung
- M Sport
- Mittelarmlehne vorn
- Nebelscheinwerfer LED
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schaltpunktanzeige
- Seitenairbag vorn
- Service-System: Remote Services
- Sitzausstattung: 5-Sitzer
- Sportsitze vorn
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn
- Warndreieck
- Antriebsart: xDrive (Allrad)
- USB-Schnittstelle
- Original Fahrzeug Farbe: ALPINWEISS III
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Auspuffanlage (links/rechts) mit Chromblenden
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Performance Control
- Frontscheibe Verbundglas
- Getriebe Sport-Automatic - mit Steptronic (8-Stufen)
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System hinten
- Lenkrad (Leder M-Technic)
- Licht- und Regensensor
- Media-System
- Motor 2,0 Ltr. - 141 kW 16V
- Parkbremse elektrisch
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Service-System: ConnectedDrive Services
- Servolenkung Servotronic
- Sport-Fahrwerk (M-Technic)
- Start-Stop-Knopf
- Stoßfänger vorn, Luftleitelement links und rechts (AirCurtain)
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Blinkleuchten LED
- Control-Display mit Farbmonitor (6,5 Zoll)

Sonderausstattung

- Dachreling Hochglanz Shadow-Line
- Innenausstattung: Interieurleisten Alu Längsschliff fein mit Akzentleiste
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Komfortzugang (Öffnungs- und Schließsystem)
- Lenkrad heizbar
- Navigationssystem: Navigation (USB)
- Panoramadach (Glas)
- Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
- Rückfahrkamera
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Dakota perforiert
- Sitzheizung vorn
- Spiegel-Paket
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent
- Außenspiegel-Paket
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- Außenspiegel mit Abblendautomatik, links

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos














































Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Anderer Schaden): Dämmmatte beschädigt

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)