CarOnSale

Hyundai i10 Classic E

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 49*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
09/2012	98.983km	69 PS	Benzin	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Hyundai	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG i10 Classic E [DE - LimS5 1.1 EU4, Classic E, 2008 - 2008]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN MALAM51BACM112805	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 98.983km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 08/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 69 PS (51 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.086 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 27.207km	LETZTER SERVICE AM 06/2017	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
09/2012	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 110g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (13 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
4 mm	4 mm

2. Satz

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Stahl (14 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
5 mm	5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	125 µm	Beifahrertür	135 µm
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	125 µm
Türe hinten links	150 µm	Türe hinten rechts	135 µm
Seitenteil hinten links	135 µm	Seitenteil hinten rechts	135 µm
Motorhaube	140 µm	Heckklappe	240 µm ⚠
Dach	195 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Hutablage fehlt;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig)
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Gurtstraffer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Leuchtweitenregelung
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Servolenkung mit elektr. Antriebsmotor
- Wegfahrsperre
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel mech. von innen verstellbar
- Fernentriegelung Tank und/oder Heckklappe
- Heckscheibe heizbar
- Karosserie: 5-türig
- Motor 1,1 Ltr. - 49 kW 12V KAT
- Schadstoffarm nach Abgasnorm EC 2005
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Zentralverriegelung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bremsassistent
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibenwischer
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Nebelschlussleuchte
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung
- Verglasung getönt

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


















0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
km/h





HYUNDAI MOTOR INDIA
e4*2001/116*0131
MALAM51BACM112805
TYPE
P/C
ENG NO
G4HGCM447908
TRANS
AXLE
PAINT
TRIM
J
MZH GA
1405kg
2105kg
750kg
740kg

CarOnSale


CarOnSale




CarOnSale


CarOnSale



Ölwechsel
2,6







HYUNDAI
1659
Autohaus Bäumer GmbH
49479 Ibbenbüren
Nächster Service:
TOTAL


Hyundai i10
Garantie- und Servicehelt
Mobilitätsgarantie
i10




27.09.2012
AAP00001
M1
MALAM51BACM112805
HYUNDAI
P5P41
M55AZ1
I10
HYUNDAI MOTOR (IND)
PZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL.
MEHRZWECKFAHRZEUG
715/2007*692/2008F
EURO5;P;P1/CI; M, N1 I
BENZIN
SCHWARZ
e4*2001/116*0131*05
10.09.2010
18:BIS 3585*G:BIS 1066*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 27.0
9.2012*


DEKRA
Nächste HU
Mai 2017
Juli 2021
Aug 2025
Kreis Steinfurt
Der Landrat
Straßenverkehr
Zulassungsbehörde
I.A.
Zulassungsbescheinigung
notwendig



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Scheinwerfer (links) (Blind)



- Scheinwerfer (rechts) (Blind)



- Motorhaube (Delle)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Fahrertür (Kratzer, Delle)




- Fahrertür (Delle)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Delle)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)




- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Lackschaden)



- Dach (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Verformung)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Delle)



- Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange hinten (Verformung)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Kotflügel vorne rechts (Verformung)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer, Delle)



- Heckklappe (Kratzer, Delle)



- Heckklappe (Kratzer)



- Heckklappe (Lackschaden, Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß, Riss/Bruch, Verschmutzung)



- Innenraum (Riss/Bruch)