CarOnSale

Ford Ka Titanium

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 45*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
12/2010	136.200km	69 PS	Benzin	Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Ford	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Ka Titanium [DE - LimS3 1.2 EU4, Titanium, 2009 - 2011]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN WF0UXXLTRU9A73933	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 136.200km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 07/2026 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 69 PS (51 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.242 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 9.856km	LETZTER SERVICE AM 10/2012	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 4	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
12/2010	FARBE Rot	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 121g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	175 µm ⚠	Beifahrertür	115 µm
Kotflügel vorne links	155 µm	Kotflügel vorne rechts	155 µm
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	1995 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	110 µm
Motorhaube	280 µm ⚠	Heckklappe	125 µm
Dach	125 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Außentemperaturanzeige
- Frontscheibe Verbundglas
- Getriebe 5-Gang - Typ: C514
- Intelligent Protection System (IPS)
- Klimaanlage
- Motor 1,2 Ltr. - 51 kW 8V KAT
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Servolenkung elektrisch
- Sonnenblende rechts mit Spiegel
- Trend X-Paket
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Gurtstraffer
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Bordcomputer
- Fußmatten Velours
- Getränkehalter vorn
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopfstützen hinten
- Nebelscheinwerfer
- Schalt-/Wählhebelgriff Aluminium
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn rechts
- Verglasung getönt
- Seitenairbag vorn
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Scheinwerfer mit Begrüßungsfunktion
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Innenausstattung: Dekor Perle
- Karosserie: 3-türig
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Reifen-Reparaturkit
- Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung
- Sonnenblende links mit Spiegel
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Wegfahrsperre
- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Fensterheber elektrisch vorn

Sonderausstattung

- Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig)
- Sonderlackierung Funky Magenta Metallic
- AUX-IN-Anschluss

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















FORD
WF0UXXLTRU9A73933
1320
770
640
RUB

CarOnSale


CarOnSale


Zahnriemen
Kühlerfrostschutz




Nachweise - Wartungsarbeiten
Auto - Centrum
Walter Coenen GmbH & Co. KG
Ford Vertragshändler
Monschauerstraße 36
41068 Mönchengladbach
2
3
4




-Betriebsbremswirkung gemäß Punkt 8 Nr
HU-Bremsenrichtlinie ohne Beanstandun
-Schwingungsdämpfer 1. Achse ölfeucht


28.12.2018 8566 APU00086
WF0UXXLTRU9A73933
FORD
RUS
AAAA1U
4ABAHA
KA
FORD (D)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Mehrzweckfahrzeug
70/220*2003/76B
EURO 4
Benzin
0001 0462 1242
DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 28.12.2018*
165/65R14 82T
165/65R14 82T
e3*2001/116*0280*02
17.03.2099
GN559840


HU
07 2016


Stadt Bochum
Der Oberbürgermeister
i.A.

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Fahrertür (Verformung, Kratzer)



- Fahrertür (Verformung, Kratzer)



- Fahrertür (Verformung, Kratzer)




- Fahrertür (Verformung, Kratzer)



- Fahrertür (Verformung, Kratzer)



- Beifahrertür (Delle, Kratzer)



- Dach (Delle)




- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Schweller links (Verformung)



- Seitenteil hinten links (Verformung, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Verformung, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Verformung, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Heckklappe (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch, Verschmutzung)



- Innenraum (Riss/Bruch, Verschmutzung)



- Innenraum (Riss/Bruch, Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß)