CarOnSale

Hyundai Getz 1.1 Basis

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 17*** · Fahrzeug aufgenommen am 01.09.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
06/2005	219.796km	63 PS	Benzin	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

Kilometerstand liegt in Meilen vor, umgerechnet in km.

HERSTELLER Hyundai	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Getz 1.1 Basis	KATEGORIE Kleinwagen
FIN KMHBT31GP5U106459	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 219.796km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 11/2026 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 63 PS (46 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.086 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 31.950km	LETZTER SERVICE AM 11/2007	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 5	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
06/2005	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 138g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (14 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 6 mm Reifen porös	⚠ 6 mm Reifen porös

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 6 mm Reifen porös	⚠ 6 mm Reifen porös

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	90 µm ⚠	Beifahrertür	250 µm ⚠
Kotflügel vorne links	160 µm	Kotflügel vorne rechts	170 µm ⚠
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	260 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	220 µm ⚠
Motorhaube	170 µm ⚠	Heckklappe	240 µm ⚠
Dach	170 µm ⚠		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Beim Geräusch: Quietschen;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Drehzahlmesser
- Getriebe 5-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Leuchtweitenregelung
- Original Fahrzeug Farbe: EBONY BLACK
- Reifen 165/65 R14 ..T
- Seitenairbag
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Wegfahrsperre
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Fensterheber elektrisch
- Getränkehalter vorn
- Karosserie: 3-türig
- Motor 1,1 Ltr. - 46 kW 12V KAT
- Produktionsstätte: Korea
- Reserverad als Notrad
- Seitenaufprallschutz
- Stoßfänger lackiert
- Batterie 45 Ah
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Heckscheibenwischer
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Nebelschlussleuchte
- Radiovorbereitung, 4 Lautsprecher
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Servolenkung
- Verglasung getönt

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


























CarOnSale





30.000-km-Inspektion
HYUNDAI
Autohaus Martin Zander




DEKRA
Landkreis Uckermark
Zulassungsbehörde
Karl-Marx-Str. 1
17291 Prenzlau


HYUNDAI MOTOR (ROK)
PERSONENKRAFTWAGEN
GESCHLOSSEN
Benzin



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Rad (Reifen porös)



- Rad (Reifen porös)



- Rad (Reifen porös)



- Rad (Reifen porös)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Dach (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller links (Rost)



- Schweller rechts (Rost)



- Seitenteil hinten links (Rost, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Rost)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)