CarOnSale

Opel Crossland Enjoy

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 37*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



07/2024	25.927km	LEISTUNG 110 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Crossland Enjoy [DE - SUV5 1.2 Turbo EU6e, Enjoy, (Facelift) 2022 - 2024]	KATEGORIE Geländewagen
FIN W0V7D9ED8R4188250	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 25.927km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 07/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 110 PS (81 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.199 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 13.222km	LETZTER SERVICE AM 08/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
07/2024	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 137g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.1l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
5 mm	5 mm

2. Satz

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Ohne Felgen (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
5 mm	5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	110 µm	Beifahrertür	115 µm
Kotflügel vorne links	100 µm	Kotflügel vorne rechts	110 µm
Türe hinten links	110 µm	Türe hinten rechts	115 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	115 µm
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	105 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiobedienung am Lenkrad
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten, One-Touch-Funktion
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Motor 1,2 Ltr. - 81 kW
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Scheinwerfer LED Eco
- Start/Stop-Anlage
- Einschaltautomatik für Fahrlicht mit Tunnelerkennung
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bordcomputer
- Dach Wagenfarbe
- Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnung
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Klimaanlage
- Lenkrad (Leder 3-Speichen)
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Seitenairbag vorn
- Tagfahrlicht LED
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Leseleuchten im Fond
- Antriebsart: Frontantrieb
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Getriebe 6-Gang
- Kopf-Airbag-System
- Modellpflege
- Radstand 2604 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e
- Sicht-Paket
- Wegfahrsperre
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Innenspiegel mit Abblendautomatik

Sonderausstattung

- Audio-Navigationssystem Multimedia Navi Pro
- USB-Schnittstelle vorn (2-fach)
- Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung
- Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos




















Radiosender verloren

OPEL
WOV7D9ED8R4188250
1795 kg
2620 kg
1-0920 kg
2-0880 kg
BK-R731CE-4
OPEL AUTOMOBILE GMBH VAUXHALL
RÜSSELSHEIM AM MAIN GERMANY

CarOnSale

CarOnSale



Radiosender verloren

Nicht kartograph. Bereich
MENU
Suchen
AUDIO
NAV
SET



SRC



RES/+
SET/-
MEM



AUTO









stätigung
Die Arbeiten sind mit ja oder nein zu dokumentieren
Ja = wurde gewechselt oder erneuert
Nein = kein Wechsel erforderlich
Hinweis
Vorgegebene Angaben dürfen nicht geändert werden.
Service: Zwischeninspektion
Hauptinspektion
Datum: 08.08.24 13222
Motoröl
Qualität: FPW955535/03
Viskosität: 5 W- 30
Frostschutzmittel, Kühlmittel: -22 °C
Ja Nein
Batterie (Funkfernbedienung)
Pollenfilter
Luftfiltereinsatz
Keilrippenriemen
Zahnriemen
Kraftstofffilter
Getriebeöl
Bremsflüssigkeit
Reifenreparatursatz
Bremsbeläge vorn/hinten
Zündkerzen
Kühlmittel
Ionenfilterelement
Kühler Brennstoffzelle
Autohaus Arns GmbH
54518 Wittlich


OPEL CROSSLAND


26.07.2024 1844 AKH000957
M1 AP
W0V7D9EDBR4188250
OPEL
P7 MONOCAB C
EA025DB12
BR1VADPHDA5
CROSSLAND
Opel Automobile
Pz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Mehrzweckfahrzeug
715/2007*2018/1832AP
EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Benzin
0001 36AP 1199
7.2/8.2:+60 B.ANH.BETR.*TECHN. ZUL. GES.-MASSE D. ZUGK
OMB. 2620 KG BIS 12% STEIG.*S.1:MAX.S-PL.*WW.ANH LT.EG
TG*
Grau
c4*2007/46*1194*22
08.03.2024
HD982077

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Riss/Bruch)



- Motorhaube (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)