CarOnSale

Citroen Berlingo Feel M

Regelbesteuert (Österreich) · Fahrzeugstandort 46*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
06/2022	159.502km	102 PS	Diesel	Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Citroen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Berlingo Feel M [AT - Van5 1.5 BlueHDi 100 FAP EU6d, Feel M Stop&Start, 2020 - 2022]	KATEGORIE Van
FIN VR7ECYHT2NN524708	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 159.502km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 06/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 102 PS (75 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.499 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 151.084km	LETZTER SERVICE AM 04/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
06/2022	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Österreich
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 135g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.2l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
6 mm	6 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
5 mm	5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	90 µm	Beifahrertür	100 µm
Kotflügel vorne links	110 µm	Kotflügel vorne rechts	90 µm
Türe hinten links	100 µm	Türe hinten rechts	110 µm
Seitenteil hinten links	160 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	150 µm
Motorhaube	80 µm	Heckklappe	110 µm
Dach	100 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Andere: Lenkspiel;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 6 Lautsprecher
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antischlupfregelung (ASR)
- Audiosystem mit 6 Lautsprecher
- Außenspiegel elektr. verstellbar, beide
- Bordcomputer
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: Kollisionswarnsystem
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurassistent (Lenkunterstützung)
- Fensterheber elektrisch vorn rechts
- Frontkamera
- Gurtstraffer mit Kraftbegrenzer
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Kofferraumabdeckung
- Kopfstützen vorn verstellbar
- Lenkrad mit Multifunktion
- Motor 1,5 Ltr. - 75 kW Blue-HDI FAP
- Original Fahrzeug Farbe: LACK WEISS BANQUISE/TYP AUSSENVERKLEIDUNG SPIEGEL FLACH STANDARD
- Radstand 2785 mm
- Rußpartikelfilter
- Schaltpunktanzeige
- Schiebetür rechts mit Ausstellfenster
- Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn links
- Sicherheits-Paket
- Sicht-Paket
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Curitiba
- Stop-Start-Anlage
- Ablagegalerie (Modubox)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung (Coming Home, Leaving Home)
- Außenspiegel heizbar
- Einparkhilfe hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fensterheber elektrisch vorn
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Heckklappe, Scheibe fest
- Innenspiegel abblendbar
- Kindersicherung, manuell
- Kopf-Airbag-System
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) mech. höhen-/längsverstellbar
- Multifunktionssitz vorn rechts
- Parkbremse elektrisch
- Reifen-Reparaturkit
- Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Schiebetüren beidseitig mit Verglasung
- Seitenairbag vorn
- Sicherheits-Paket plus
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sonderlackierung Polar-Weiß
- Tagfahrlicht (separat) LED
- Airbag Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem RCC (Radio, MP3-fähig)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel schwarz
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Aktiver Notbrems-Assistent (Active Safety Brake)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung Plus (Geschwindigkeits-Regel-/Begrenzeranlage)
- Fensterheber elektrisch vorn links
- Frontkamera
- Getriebe 6-Gang
- Heckscheibe heizbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klapptisch in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
- Kopf-Airbag-System hinten
- Lendenwirbelstütze manuell verstellbar
- Mittelarmlehne für Fahrersitz
- Nebelscheinwerfer
- Radioempfang digital (DAB+)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Schiebetür links mit Ausstellfenster
- Schiebetüren beidseitig, mit Ausstellfenster
- Seitenschutzflächen stoßabsorbierend, Black (Airbump)
- Sicherheitsgurte hinten
- Sitz vorn rechts umklappbar
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- USB-Anschluss

- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung


Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























PSA AUTOMOBILES SA
VR7ECYHT2NN524708
2120 KG
3420 KG
1 – 1110 KG
2 – 1110 KG






WARTUNGSNACHWEIS


CITROEN









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Fahrertür (Delle, Lackschaden)



- Fahrertür (Delle, Lackschaden)



- Fahrertür (Delle, Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)




- Beifahrertür (Delle)



- Beifahrertür (Delle)



- Türe hinten links (Delle, Kratzer)



- Türe hinten links (Delle, Kratzer)



- Rücklicht (links) (Kratzer)



- Rücklicht (links) (Kratzer)




- Schweller links (Lackschaden)



- Schweller links (Lackschaden)



- Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Verformung)



- Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)