CarOnSale

Maserati Levante Diesel

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 59*** · Fahrzeug aufgenommen am 09.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
01/2017	169.932km	275 PS	Diesel	Automatikgetriebe	4

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Maserati	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Levante Diesel [DE - SUV5 3.0 V6 Diesel EU6, Q4, 2016 - 2019]	KATEGORIE Geländewagen
FIN ZN6TU61B00X228093	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 169.932km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 01/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 275 PS (202 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Unbekannt	HUBRAUM 2.987 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
01/2017	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 4
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 220g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 8.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (21 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
7 mm	7 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
7 mm	7 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	240 µm	Beifahrertür	260 µm
Kotflügel vorne links	290 µm	Kotflügel vorne rechts	210 µm
Türe hinten links	270 µm	Türe hinten rechts	160 µm
Seitenteil hinten links	240 µm	Seitenteil hinten rechts	290 µm
Motorhaube	380 µm	Heckklappe	200 µm
Dach	230 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite und Seitenairbag vorn
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
- Außentemperaturanzeige
- Bi-Xenon-Scheinwerfer
- Bordcomputer mit Farbdisplay
- Bremsassistent (HBA)
- Chrome-Line Exterieur
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Differentialsperre (Hinterachse)
- Doppelverglasung
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Elektron. Traktionskontrolle
- elektronisches Stabilitäts-Programm (MSP)
- Fahrassistenz-System: Antriebsmomentkontrolle (Torque Vectoring)
- Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent (BAS)
- Fahrmodusschalter
- Fahrwerk elektronisch geregelt (Skyhook)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Frontscheibe Verbundglas
- Fußmatten Velours
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe Automatik - mit manueller Schaltmöglichkeit (8-Stufen)
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckscheibe heizbar
- Heckspoiler
- Innenausstattung: Interieureinlagen Shiny Black
- Innenausstattung: Leder
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Keyless-Entry & Go
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Lenkrad mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
- Leseleuchten vorn und hinten
- Licht- und Regensensor
- Luftfederung elektronisch geregelt
- Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter
- Mittelarmlehne vorn mit klimatisiertem Staufach und 12V-Anschluß
- Motor 3,0 Ltr. - 202 kW V6 Diesel KAT
- Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
- Multimedia-System Maserati Touch Control (inkl. 8,4 Zoll Touchscreen-Farbdisplay, DVD-Player, SD-Karten-Schnittstelle)
- Nebelscheinwerfer LED
- Parkbremse elektrisch (EPB)
- Radstand 3004 mm
- Reifen-Reparaturset
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (60:40)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Servolenkung geschwindigkeitsabhängig
- Sitzverstellung vorn elektr. (6/4-Wege links/rechts)
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Start-Stop-Knopf
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) im Fond
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Tagfahrlicht LED
- Uni-Lackierung
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung (Dämmglas)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Zuheizer
- Außenspiegel mit Abblendautomatik
- USB-Anschluss
- Scheibenbeschlagsensor
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- USB-Anschluss

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























MASERATI S.p.A.
ZN6TU61B00X228093
MOTORE-ENGINE
M16164D
VERSIONE-VERSION
M1561G4 5HW
CODICE COLORE
820
N° PER RICAMBI
N° FOR SPARES
MADE IN ITALY
6014044

CarOnSale






RES+
CANC
SET-










11.01.2017 4014 AAZ00001 8
M1 AC
ZN6TU61B00X228093 2
MASERATI
M156
1G4
5HW

LEVANTE DIESEL
MASERATI (I)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
715/2007*136/2014W
EURO6;W;PI/CI; M, N1 I
Diesel
0002 36W0 02987
DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 11.01.2017*

02 02 0202/04000 230
05003-05003 1968-1968
1679-1679 002280-002280
- 00108
0189 002900 002900
01350 01550 -
01350 01550
081 03000 068
02700 0750 005
255/60R18(108W)
255/60R18(108W)
-
schwarz 9
e3*2007/46*0224*08
09.05.2016 K GH072987
-



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Verformung)



- Stoßstange vorne (Verformung)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Verformung)



- Stoßstange hinten (Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß)