CarOnSale

Volkswagen Tiguan Trend & Fun BMT

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 49*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



12/2015	177.498km	LEISTUNG 110 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Tiguan Trend & Fun BMT [DE - SUV5 2.0 TDI BMT EU6, Trend & Fun, 2015 - 2016]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WVGZZZ5NZGW030721	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 177.498km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 03/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 110 PS (81 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 172.086km	LETZTER SERVICE AM 06/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
12/2015	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 130g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	✓ 6 mm

2. Satz

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 4 mm	✓ 4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	130 µm
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	140 µm
Seitenteil hinten links	110 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	130 µm	Heckklappe	180 µm ⚠
Dach	150 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außentemperaturanzeige
- Doppeltonhorn
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Getriebe 6-Gang
- Innenspiegel abblendbar
- Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Nebelschlussleuchte
- Rußpartikelfilter
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Flachgewebe
- Stoßfänger lackiert
- Verbandkasten und Warndreieck
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Ablagefach am Dachhimmel
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Anzeige für Waschwasserstand
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Getränkehalter vorn
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Motor 2,0 Ltr. - 81 kW TDI
- Nichtraucher-Paket
- Rücksitz geteilt / klappbar
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Start/Stop-Anlage
- Stoßfängerabdeckung vorn (Böschungswinkel 18 Grad)
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Original Fahrzeug Farbe: Pure White
- Ablagefach auf Instrumententafel
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Auto-Hold-Funktion
- Außenspiegel lackiert
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Karosserie: 4-türig
- Lendenwirbelstützen vorn
- Multifunktionsanzeige Plus
- Radstand 2604 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Parkbremse elektrisch

Sonderausstattung

- Ambiente-Paket
- Audiosystem Composition Media (Touchscreen, Radio/CD-Player, MP3, Bluetooth)
- Bi-Xenon-Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht
- Dachreling
- Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Park Assist)
- Gepäckmanagement-Paket
- Heckleuchten dunkel getönt
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Mittelarmlehne vorn
- Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN
- Navigationsmodul Discover Media (für Audiosystem)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Sonderlackierung Pure-White uni
- Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)
- Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)
- Ambiente-Beleuchtung
- Leseleuchten vorn und hinten
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Tagfahrlicht LED
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Laderaumboden variabel und herausnehmbar
- Reserverad als Notrad (gewichts- und platzsparend)
- Bordwerkzeug und Wagenheber
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













SOLARIS 5





TDI


NO 15:03
177498 931.3





VOLKSWAGEN AG
e1*2001/116*0450
WVGZZZ5NZGW030721
2140 kg
3975 kg
1130 kg
1080 kg
Typ 5N

CarOnSale


CarOnSale





RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
ParkPilot
Fahrweg kontrollieren!


RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
Oslo Helsinki
Moskau
Belfast
Berlin
Paris
Wien
Madrid
Rom
Sofia






AUTO RIEMANN




11.12.2015
0603
ATM001465
MT
AC
WVGZZZ5NZGW030721
18
VOLKSWAGEN VW
5N
ACCUVEX0
TN6FM6BS002N0STVR27MM62
TIGUAN
VOLKSWAGEN VW
Fzz.Pers.bef.b. 8 Spl
Kombilimousine
715/2007*138/2014W
EURO6,W,PVCI, M, N1
Diesel
0002
38W0
1968
F 1/F 2 +35 U. 7 3/8 2 +65 B ANHÄNGEBETRIEB*D 1 2000 BIS 8%
STEIG *TECHN ZUL GES-MASSE D ZUGKOMBINATION 3675KG*BIS 8% ST
EIG 4175*SEI WERKSEITIG MONTIERTER AHK ESP M SPEZ FAHRDYN
STABI SYST P ANH BETR F TEMP 100 KM/H GEM 3 AEND VO Z 9 AUSN
VO Z STVO*STUFE PM 5 AB TAG ERSTZUL *VW AHK LT EGTG*DATUM Z
UR EMISSIONSKLASSE: 11.12.2015*
WN2186884



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Fahrertür (Delle)



- Fahrertür (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)