
CarOnSale

SEAT Altea

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 65*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
09/2008	223.512km	102 PS	Benzin	Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER SEAT	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Altea	KATEGORIE Van
FIN VSSZZZ5PZ8R074376	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 223.512km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 102 PS (75 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.595 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
09/2008	FARBE Grün	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 187g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	✓ 6 mm

2. Satz

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	✓ 6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	140 µm	Beifahrertür	230 µm ⚠
Kotflügel vorne links	125 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	180 µm ⚠	Türe hinten rechts	200 µm ⚠
Seitenteil hinten links	180 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	135 µm
Motorhaube	130 µm	Heckklappe	125 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Andere: Auffälligkeit/Defekt;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● ESP leuchtet;

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel konvex, links
- Außenspiegel konvex, rechts
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Dachantenne
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fzg. ohne Start/Stop-Anlage
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 5-Gang
- Gurtstraffer mit Kraftbegrenzer
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaanlage
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten
- Kopfstützen vorn verstellbar
- Laderaumboden variabel und herausnehmbar
- Lendenwirbelstütze verstellbar
- Lenkrad mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Mittelarmlehne hinten
- Mittelarmlehne vorn
- Motor 1,6 Ltr. - 75 kW
- Radiovorbereitung
- Reifenkontroll-Anzeige
- Reserverad als Notrad
- Rücksitz geteilt
- Rücksitz klappbar
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sport Limited
- Verglasung getönt
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Traction-Control-System (TCS)
- elektronische Schlupfregulierung (ESR)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Original Fahrzeug Farbe: GRIS TRACK

Sonderausstattung

- Einparkhilfe hinten
- Metallic-Lackierung
- Nebelscheinwerfer
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























SEAT S.A
e9*2001/116*0050
VSSZZZ5PZ8R074376
1920 Kg
3120 Kg
1 - 967 Kg
2 - 980 Kg
Typ 5P
BSE L073 2
0026972

CarOnSale

CarOnSale












ALTEA


29.09.2008 7593 AAB000761
MI AF
VSSZZZ5PZ8R074376 B
SEAT
5P
AFBSEX01
SGFM5AF013OGG
ALTEA
SEAT (E)
Pz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Mehrzweckfahrzeug
70/220/EEC*2003/76B/ EC
EURO 4
Benzin
0001 0462 1595
ZUL.GES-GEW.D.ZUGES MAX.3120KG*
4282-4282 1768-1768
1546-1546 1395-1395
185 1920 1920
967 980
967 980
85 4200 74
1200 690 5
205/55 R16 91V
205/55 R16 91V
e9*2001/116*0050*21
20.12.2007 K FS878013


Die Zulassungsbescheinigung Teil I
ist bei Wiederinbetriebnahme des
Fahrzeuges vorzulegen.
Das Fahrzeug wurde am 13.07.2026
außer Betrieb gesetzt.
[redacted]




[redacted]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Lackschaden)



- Motorhaube (Anderer Schaden): Dämmung



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Fahrertür (Rost)



- Fahrertür (Delle)



- Fahrertür (Delle)



- Beifahrertür (Delle)



- Türe hinten links (Delle)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)




- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)




- Kotflügel vorne links (Delle, Lackschaden)



- Kotflügel vorne links (Delle, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Heckklappe (Delle)



- Heckklappe (Delle)



- Heckklappe (Delle)



- Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)