CarOnSale

Volkswagen Caddy Basis Maxi

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 32*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
02/2023	223.297km	122 PS	Diesel	Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Caddy Basis Maxi [DE - Van5 2.0 TDI EU6d, Maxi, 2021 - 2024]	KATEGORIE Van
FIN WV2ZZZSK9PX035705	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 223.297km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 02/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 122 PS (90 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 208.886km	LETZTER SERVICE AM 04/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
02/2023	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 122g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.6l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 3 mm	✓ 3 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 4 mm	✓ 4 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	140 µm
Kotflügel vorne links	115 µm	Kotflügel vorne rechts	125 µm
Türe hinten links	115 µm	Türe hinten rechts	125 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	135 µm
Motorhaube	110 µm	Heckklappe	135 µm
Dach	115 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Abdeckung Schiebetürleiste silber
- Ablagefächer in Dachkonsole
- Ausstattung Basis
- Außenspiegel schwarz lackiert
- Außenspiegel schwarz lackiert, Türgriffe außen Wagenfarbe, Abdeckung Schiebetürleiste silber
- Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon
- Bodenbelag vorn (Teppich)
- Fahrassistenz-System: Abbiegebremsfunktion und Ausweichunterstützung
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Funkschlüssel (2) klappbar
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getränkehalter vorn
- Handschuhfach mit Klappe, beleuchtet
- Heckklappe mit Verglasung
- Heckleuchten Standard
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Dekoreinlagen matt
- Innenspiegel abblendbar
- Karosserie: 5-türig
- Kindersicherung im Fahrgastraum elektr. betätigt
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Leseleuchten hinten LED
- Leuchtweitenregelung
- Motor 2,0 Ltr. - 90 kW TDI
- Nichtraucher-Paket
- Original Fahrzeug Farbe: CANDYWEISS
- PKW-Zulassung
- Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion
- Radioempfang digital (DAB+)
- Radstand 2970 mm
- Radstand lang
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Schiebetür links
- Schiebetür rechts
- Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum hinten links, fest
- Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum hinten rechts, fest
- Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum vorn links, fest
- Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum vorn rechts, fest
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Double Grid
- Sonnenblenden mit Spiegel
- Türdichtungen mit Staubschutz
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Türverkleidung Kunststoff, Armauflage in Stoff
- Verbandkasten und Warndreieck
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Fensterheber elektrisch vorn
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Verzurrösen im Gepäck-/Laderaum
- Multifunktionsanzeige Plus
- Notrufsystem
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) Bremsassistent, ASR/ABS, EDS, MSR
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Frontkamera (Multifunktionskamera Frontscheibe)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschw.-Begrenzer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitze (inkl. i-Size-Kindersitze)
- Klimaanlage
- Luftzusatzheizung elektrisch
- Reifenkontroll-Anzeige
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung und Lichtsensor
- Seitenairbag vorn mit Center-Airbag, Kopf-Airbag-Einheit vorn und hinten
- Sicherheitsgurte hinten außen mit Gurtstraffer
- Start/Stop-Anlage
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)

Sonderausstattung

- Anzeige für Waschwasserstand und Behälter vergrößert
- Audiosystem Composition (USB, Bluetooth, Touchscreen-Farbdisplay)
- Bodenbelag Fahrgast-/Laderaum (Gummi)
- Bodenbelag vorn (Gummi)
- Bodenbelag vorn und im Fahrgast-/Laderaum (Gummi)
- Entfall 3.Sitzreihe und Vorbereitung 3.Sitzreihe
- Fzg. ohne Modell-Schriftzug
- Lautsprecher (6)
- Radvollabdeckungen / Radzierblenden
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Sonderlackierung Candy-weiss uni
- Steckdosen 12V im Armaturenbrett und Koffer-/Laderaum
- Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)
- Dachreling
- Verglasung hinten abgedunkelt (74 %)
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Sitzheizung vorn
- Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn
- Einparkhilfe hinten
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Winter-Paket

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









PremiumContact 7
Continental


PremiumContact 7
Continental


205/60 R 16 V XL


PremiumContact 7





















VOLKSWAGEN AG
WV2ZZZSK9PX035705













VOLKSWAGEN
EG - Übereinstimmungsbescheinigung




02.02.2023
WV2ZZZSK9PX035705
VOLKSWAGEN, VW
Diesel


TÜVNORD
FEB 2028



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Fahrertür (Lackschaden, Delle)



- Türe hinten links (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden)



- Heckklappe (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)