CarOnSale

Ford Focus

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 31*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
02/2025	18.677km	155 PS	Benzin-Hybrid	Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Ford	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Focus	KATEGORIE Kombi
FIN WF0PXXGCHPSJ79583	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 18.677km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 155 PS (114 kW)
KRAFTSTOFF Benzin-Hybrid · MHEV (Mild-Hybrid)	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Noch kein Service fällig	HUBRAUM 999 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6e
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
02/2025	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 143g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.3l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
6 mm	6 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	115 µm
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	110 µm
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	125 µm	Seitenteil hinten rechts	125 µm
Motorhaube	115 µm	Heckklappe	135 µm
Dach	135 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antischlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Body-Styling-Paket
- Dachreling schwarz
- Doppelendrohr Auspuffanlage
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Post-Collision-System
- Farbdisplay (8 Zoll)
- Fußmatten Velours mit Ziernähte
- Induktionsladeschale für mobile Endgeräte
- Intelligent Protection System (IPS)
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopfstützen vorn 4-fach verstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Mittelkonsole Premium
- Nebelscheinwerfer LED
- Power KeyFree-Startfunktion
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e
- Schaltpunktanzeige
- Scheinwerfer mit abgedunkelten Hintergrund
- Servolenkung elektrisch
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Sportsitze vorn
- Tagfahrlicht LED
- Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
- Radioempfang digital (DAB)
- Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle
- Ford SYNC 3 mit Navigation
- Ambiente-Beleuchtung vorn (LED)
- Audio-Navigationssystem Ford SD (mit Ford SYNC 4 und Touchscreen-Farbdisplay)
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bord-/Verbrauchscomputer
- Dachspoiler Wagenfarbe
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Pre-Collision-System
- Farbdisplay für Bordcomputer
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Intelligenter Geschwindigkeits-Begrenzer
- KeyFree-System
- Kombiinstrument Digitalanzeige 12,3 Zoll
- Laderaumboden verstellbar
- Mild-Hybrid 114 kW (Motor 1,0 Ltr. - 114 kW EcoBoost)
- Modellpflege
- Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schalt-/Wählhebelgriff Aluminium
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Start/Stop-Anlage
- Verglasung getönt
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
- Audiobedienung am Lenkrad
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle
- Schwellerverbreiterung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Bodenleuchte im Außenspiegel
- Dachhimmel Stoff, dunkel
- Dimmer Instrumentenbeleuchtung
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kindersicherung elektrisch
- Kopfstützen hinten mechan. verstellbar (3 Stück)
- Lenkrad (Sport/Leder, ST)
- Mittelarmlehne hinten
- My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar)
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (60:40)
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheinwerfer LED
- Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sport-Fahrwerk
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- 6 Lautsprecher
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem SYNC mit automatischem Notruf
- Stoßfänger Sport-Ausführung

- Stoßfänger hinten Sport-Design mit Diffusor
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- Gurtstraffer
- Getränkehalter vorn
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem
- Seitenairbag vorn
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Nebelscheinwerfer mit statischem Abbiegelicht
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- Mittelarmlehne vorn mit Staufach und 12V-Anschluß
- Heckleuchten LED
- Original Fahrzeug Farbe: Obsidian-Schwarz Metallic

★ Sonderausstattung

- Allwetter-/ Ganzjahresreifen
- FordPass Connect inkl. eCall
- Reserverad als Notrad
- Fahrassistenz-System: Falschfahrer-Warnfunktion
- Fahrassistenz-System: Verkehrsschildassistent
- Fahrassistenz-System: Stauassistent inkl. Stop&Go-Funktion
- Fahrassistenz-System: Fahrspur-Pilot
- Sitzheizung vorn
- Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)
- Head-up-Display
- Winter-Paket
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Rückfahrkamera mit Split View
- Fahrassistenz-System: Ausweich-Assistent (Evasive Steer Assistance, ESA)
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem SYNC mit automatischem Notruf
- Lenkrad heizbar
- Fahrassistenz-Paket 2
- Metallic-Lackierung
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Adaptive Cruise Control / ACC)
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent, Cross Traffic Alert und Notbremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Intelligent Drive Assist, teilautomatisierte Fahrassistenz
- Frontscheibe heizbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























WF0PXXGCHPS79583
2000
3505
1020
1040
DEH MODC
Ford-Werke GmbH D-50725 Cologne


CarOnSale


CarOnSale











17.02.2025	8566	BUE00155	2	1	114/6000	206	
M1	AC			4693-4788		1844-1844	
WF0PXXGCHPSJ79583	9			1549-1549		1511-1599	
FORD					90	-	
DEB				132	2005	2005	
M0OC1PX				1020	1040	-	
5BSCENAKBS				1020	1040	-	
				71	3750	65	
FOCUS				1500	725	5.	-
FORD (D)				215/50 R17 91V			
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.				215/50 R17 91V			
Kombilimousine				-	-		
715/2007*2023/443EA				Schwarz		9	
EURO6;WLTP;EA;PI/CI;M, N1, N2				e13*2007/46*1911*18			
Hybr.Benzin/E				28.03.2024		K	HH809355
0008	36EA	939					
WW.AHK LT.EGTG*							

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)