CarOnSale

Toyota Auris Edition

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 48*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



04/2012	187.487km	LEISTUNG 90 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	4

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Toyota	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Auris Edition [DE - LimS5 1.4 D-4D DPF EU5, Edition, (Facelift) 2011 - 2012]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN NMTKN56E20R065017	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 187.487km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 07/2027 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 90 PS (66 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.364 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 166.770km	LETZTER SERVICE AM 12/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 5a
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
04/2012	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 4
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 128g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.8l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 6 mm Kratzer, Kerben	✓ 6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 4 mm Kratzer, Kerben	⚠ 4 mm Kratzer, Kerben

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	125 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	85 µm	Kotflügel vorne rechts	125 µm
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	125 µm	Heckklappe	115 µm
Dach	100 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- 6 Lautsprecher
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Außenspiegel heizbar
- Außenspiegel lackiert
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm mit Antriebs-Schlupfregelung (VSC mit TRC)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang
- Gurtstraffer vorn
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Aluminium-Dekor
- Instrumentenanzeige Optitron
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen vorn und hinten verstellbar
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Mittelarmlehne vorn mit Staufach
- Modellpflege
- Motor 1,4 Ltr. - 66 kW Turbodiesel KAT
- Nebelscheinwerfer
- Parkhilfe (Ultraschall)
- Reserverad als Notrad
- Rußpartikelfilter
- Rücksitz geteilt
- Rücksitz klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Schleudertrauma-Schutzsystem
- Seitenairbag
- Seitenaufprallschutz
- Servolenkung
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wegfahrsperre
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Außentemperaturanzeige
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR / TRC)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Zusatzheizung
- Original Fahrzeug Farbe: NIGHT TIME BLACK


Sonderausstattung

- Mica-Lackierung
- Navigationssystem mit Touchscreen
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Freisprechanlage Bluetooth
- iPod Interface-Kit

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos



















TIRE-LOADING INFORMATION
TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA
e11*2001/116*0305
NMTKN56E20R065017
1760 kg
2760 kg
1020 kg
1010 kg
MODEL NDE150L-DHFNXW 4026

CarOnSale


TOYOTA
LISBOA
MADRID
LONDON
ROMA
Aus
Kar. Ans.
Mark.

MODE

DISP



CarOnSale

CarOnSale



Autohaus Gehrmann GmbH
Otto-Hahn-Str. 17
48301 Nottuln


TOYOTA
Autohaus
Gehrmann GmbH
Otto-Hahn-Str. 17 · 48301 Nottuln
Telefon 02502 / 80 51
Hdl. Nr. 51373
TOYOTA
AUTOFRO



GEHRMANN
Otto-Hahn-Str. 17 · 48301 Nottuln
Telefon 02502 / 5051
Check durchgeführt
Kilometerstand 142150
Datum 08.03.2023
Kilometerstand 160631
Datum 21.06.2024
AUTOHAUS
GEHRMANN
Otto-Hahn-Str. 17 · 48301 Nottuln
Telefon 02502 / 8051
Fitnesscheck
Kilometerstand 166790
Datum 13.12.2024




TOYOTA
VOLLSTÄNDIGE FAHRZEUG
EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG


TOYOTA
EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG
[redacted]


DEKRA
Ihre Prüfingenieurin
Lena Vormann
Wir wünschen Ihnen eine gute Fahrt.
Motormanagement/Abgasreinigungssystem
Die Abgasuntersuchung wurde von der
anerkannten Werkstatt mit der Kontroll-Nr.
HW-T-12-3171-63 am 11.07.2025 durchgeführt
und wird Ihnen gesondert berechnet.
Messwerte
Bremsanlage
Achse
Systemdaten Stand: 4.28.3-2
Preisinformation
(Berechtigt nicht zum Vorsteuerabzug)


23.04.2012
5013
AFT00250X
M1
AF
NMTKN56E20R065017
TOYOTA
EISUT(A)
NDE150(H)
NDE150L-DHFNXW(1N)
TOYOTA AURIS
TOYOTA EUROPE (B)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl
Mehrzweckfahrzeug
715/2007*692/2008A
EURO5,A;PI/CI; M, N1 I
Diesel
0002
35A0
1364
Stufe PM 5 ab Tag Erstzul.
SCHWARZ
e11*2001/116*0385*12
04.04.11
HL953368


DEKRA
nächste HU
Juli 2027
J9JJ9RF6
Kreis Coesfeld
Der Landrat
Zulassungsbehörde
Im Auftrag


[redacted]
HL 953368

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Scheinwerfer (rechts) (Blind)



- Motorhaube (Riss/Bruch)



- Motorhaube (Kratzer, Lackschaden)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Fahrertür (Riss/Bruch)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller links (Kratzer, Rost)



- Schweller rechts (Lackschaden)



- Kotflügel vorne links (Delle)



- Kotflügel vorne rechts (Delle)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)