CarOnSale

Volkswagen Golf Style

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 49*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
09/2022	67.673km	131 PS	Benzin	Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Golf Style [DE - LimS5 1.5 TSI EU6d, Style OPF, 2020 - 2024]	KATEGORIE Limousine
FIN WVWZZZCDZNW144770	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 67.673km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 09/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 131 PS (96 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.498 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 60.960km	LETZTER SERVICE AM 03/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
09/2022	FARBE Silber	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 124g/km (WLTP) 117g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.5l/100km (WLTP) 5.1l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	110 µm
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	110 µm
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	110 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	110 µm
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Ambiente-Beleuchtung (30 Farben)
- Antennen-Diversity
- Ausstattung Highline / Style / Elegance
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte und Projektionsfunktion
- Chromleisten an Seitenfenstern
- Digital Cockpit (Instrumentenanzeige digital)
- Fahrassistenz-System: Abbiegebremsfunktion und Ausweichunterstützung
- Fußgänger-Schutzsystem (passiv)
- Fußmatten Textil
- Fußraumbeleuchtung vorn LED (Farbe einstellbar)
- Innenausstattung: Dekoreinlagen New Brushed Dark Metal
- Innenraumfilter: Geruchs- und Allergenfilter
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- LED Lichtleiste zwischen Scheinwerfer und Türgriffschalen außen beleuchtet
- Lendenwirbelstützen vorn, links elektr. verstellbar und Massagefunktion
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Leseleuchten vorn und hinten LED
- Mobile Online Dienste Vorbereitung We Connect und We Connect Plus
- Motor 1,5 Ltr. - 96 kW 16V TSI ACT
- Nebelschlussleuchte
- Nichtraucher-Paket
- Original Fahrzeug Farbe: REFLEXSILBER
- Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion
- Radioempfang digital (DAB+)
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Service-System: Intelligente Fahrzeugvernetzung (Car2X)
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitz vorn links mit ausziehbarer Oberschenkelauflage
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Mikrovlies ArtVelours
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
- Stoßfänger Wagenfarbe, mit Chromleiste vorn
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Türgriffschalen außen beleuchtet
- Verbandkasten und Warndreieck
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten
- Dachspoiler
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Mittelarmlehne vorn höhen-/längsverstellbar
- Rücksitzlehne geteilt mit Mittelarmlehne
- Sitze: Sport-Komfortsitze vorn
- Sitze: Sport-Komfortsitze vorn, links ErgoActive (inkl. Sitzverstellung elektr. 14-Wege, Memory, Massage)
- Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn und 2 x USB-Ladeanschluß (Typ C) Mittelkonsole hinten
- Notrufsystem
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion
- Bremsassistent
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Differentialsperre (XDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremskraftverstärker elektro-mechanisch
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC inkl. follow to stop)
- Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
- Fahrassistenz-System: Travel Assist
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz und Rücksitz (inkl. i-Size-Kindersitze)
- Klimaanlage Climatronic 3-Zonen inkl. Fondbedienung
- Reifenkontroll-Anzeige
- Stabilisator vorn
- Start/Stop-Anlage
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Abbiege- und Allwetterlicht / Schlechtwetter-Licht
- Tagfahrlicht LED
- Otto-Partikelfilter (OPF)

- Antriebsart: Frontantrieb
- Getriebe 6-Gang
- Servolenkung elektro-mechanisch und geschwindigkeitsabhängig

Sonderausstattung

- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Lautsprecher (7, vorn und hinten)
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Memory
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- App-Connect inkl. App-Connect Wireless (Apple CarPlay, Android Auto)
- Business-Paket Premium mit Navigation Discover Media
- Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung
- Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Park Assist)
- Frontkamera (Multifunktionskamera Frontscheibe)
- Insassen-Schutzsystem proaktiv
- Safesicherung
- Heckleuchten LED, Blinkleuchten dynamisch
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Metallic-Lackierung
- Lenkrad heizbar (Leder) mit Multifunktion
- App-Connect inkl. App-Connect Wireless (Apple CarPlay, Android Auto)
- Mobiltelefon Schnittstelle Comfort mit kabelloser Ladefunktion
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC inkl. follow to stop)
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist) mit Auspark-Assistent und Ausstiegswarnung
- Frontkamera (Multifunktionskamera Frontscheibe)
- Keyless-Start mit Safesicherung
- Schließ-/Startsystem Keyless Access mit Safesicherung
- Kurvenlicht
- Komfort-Paket
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sitzheizung vorn
- Audio-Navigationssystem Discover Media Streaming & Internet (Touchscreen, Bluetooth, USB)
- Sprachsteuerungs-System
- Fahrassistenz-System: Dynamische Fernlichtregulierung (Dynamic Light Assist)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Frontkamera (Multifunktionskamera Frontscheibe)
- Rückfahrkamera (Rear View)
- Seitenairbag vorn und hinten mit Kopf-Airbag-Einheit
- Matrix-LED-Scheinwerfer (IQ.Light)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

























WVWZZZCDZNW144770

CarOnSale


CarOnSale





Algiers
Belgrad
Rom
Roma
Madrid
Wien
Minsk
Minsk
Paris
Berlin
London

OK
VIEW


RES
SET




VOLKSWAGEN
EG - Übereinstimmungsbescheinigung




28.09.2022 0603 CNV005194
M1 AC
WVWZZZCDZNW144770 X
VOLKSWAGEN, VW
CD
ACDPBAX0
FM6FM6AJ026N4BISON1VL1BVR2AI0
GOLF
VOLKSWAGEN-VW
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
715/2007*2018/1832AP
EURO6,VLTP,AP,PI/CI,M, N1 I
Benzin
0001 38AP 1498
7,2/5,2:+50 B,ANHÄNGEBETRIEB*0 1:1700 BIS 8% STEIG,*TECHN.ZU
L,GES-MASSE D,ZUGKOMBINATION.3200KG*BIS 8% STEIG .3500*BEI W
ERKSEITIG MONTIERTER AHK, ESP M,SPEZ.FAHRDYN.STABI.SYST.F.AN
H,BETR.F.TEMP.100 KM/H GEM.3,AEND.VO Z.9,AUSN.VO Z,STVO*WW.A
HK LT,EGTG*
2 1 96/5000 214
4286 - - 1739 - -
1466 - - 1306 - -
80
124 1800 1800
980 890
980 890
78 3750 67
1400 850 5
225/45 R17 91W
225/45 R17 91W
GRAU 7
e1*2007/46*2014*15
10.11.2021 K GJ102056


DEKRA
nächste HU
Sept 2027
Landkreis Diepholz
Der Landrat
Im Auftrag


GC635594

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Dach (Kratzer, Rost)



- Dach (Kratzer, Rost)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)