
CarOnSale

Volkswagen Golf GTI BMT

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 78*** · Fahrzeug aufgenommen am 09.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
10/2016	172.447km	220 PS	Benzin	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Golf GTI BMT [DE - LimS5 2.0 TSI BMT EU6, GTI, 2013 - 2017]	KATEGORIE Limousine
FIN WVWZZZAUZHW075593	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 172.447km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 01/2028 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 220 PS (162 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.984 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 164.346km	LETZTER SERVICE AM 03/2026	EMISSIONSKLASSE Other
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
10/2016	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 145g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.3l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	⚠ 5 mm Kerben, Kratzer

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	**120 µm**	Beifahrertür	**110 µm**
Kotflügel vorne links	**110 µm**	Kotflügel vorne rechts	**110 µm**
Türe hinten links	**120 µm**	Türe hinten rechts	**100 µm**
Seitenteil hinten links	**120 µm**	Seitenteil hinten rechts	**110 µm**
Motorhaube	**120 µm**	Heckklappe	**100 µm**
Dach	**130 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Rücksitzbank / Laderaum nicht einsehbar, Kühlmittelstand unter MIN - prüfen (Ka.m), Motorhaube - Steinschläge - GS, Spoiler VR - fehlt - erneuern, Stoßfänger vorne - verschürft - SR, Tür VR - Delle - GS, Felge HR - verschürft - SR, Bremse hinten - Nahe Verschleißgrenze - erneuern, Seitenwand rechts - verschürft / verformt - I+L, Stoßfänger hinten - Lackbeschädigung - SR, Tür HL - Dellen - GS, Tür VL - Korrosion - GS, Motor - ölfeucht - prüfen (KA.M)

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Auto-Hold-Funktion
- Außenspiegel lackiert
- Bremssättel Rot lackiert
- Dachspoiler
- Einstiegsleisten (Edelstahl) beleuchtet
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fußmatten Textil
- Getränkehalter vorn
- Heckleuchten LED, abgedunkelt
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Multifunktionsanzeige / Bordcomputer
- Nichtraucher-Paket
- Progressivlenkung
- Rücksitzlehne geteilt
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Fußraumbeleuchtung vorn
- Chromeinfassung Fensterheberschalter / Spiegelverstellung
- Lenkrad mit Schaltwippen für DSG-Bedienung
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Ablagefach am Dachhimmel
- Ambiente-Beleuchtung
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel asphärisch, links
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Chrom-Paket (1)
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Handschuhfach abschließbar und beleuchtet
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Knieairbag Fahrerseite
- Kühlergrill schwarz
- Mittelarmlehne vorn klappbar
- Multifunktionsanzeige Premium (Farbdisplay)
- Parkbremse elektrisch
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sport-Fahrwerk
- Stoßfänger Sport-Design, lackiert
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Leseleuchten vorn und hinten LED
- Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Lendenwirbelstützen vorn
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Ausstattung GTI
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bremsassistent
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Differentialsperre (XDS)
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Checkered Black
- Karosserie: 4-türig
- Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Motor 2,0 Ltr. - 162 kW TSI
- Nebelschlussleuchte
- Pedale Edelstahl / Aluminium-Design
- Reifenkontroll-Anzeige
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Sitze: Sportsitze
- Start/Stop-Anlage
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Winter-Paket
- Ambiente-Beleuchtung Türverkleidung
- Chromeinfassung Lichtschalter
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn

- Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Anzeige für Waschwasserstand
- Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn links
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Sitzheizung vorn
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Scheibenwaschdüsen heizbar

Sonderausstattung

- Audiosystem Composition Media (Touchscreen, Radio/CD-Player, MP3, Bluetooth)
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl
- Perleffekt-Lackierung
- Bi-Xenon-Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Multimediabuchse AUX-IN
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung
- Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN
- Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC) mit Umfeldbeobachtungssystem (Front assist)
- Navigationsmodul Discover Media (für Audiosystem)
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- Fahrassistenz-System: Dynamische Fernlichtregulierung (Dynamic Light Assist)
- Antennen-Diversity
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Antennen-Diversity

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

























VOLKSWAGEN AG
WVWZZZAUZHW075593
1890 kg
3505 kg
1030 kg
0900 kg
Typ AU

CarOnSale

CarOnSale







NUEVO MOTOR 2
NUEVO MOTOR 2








VOLKSWAGEN AG
e1*2007/46*0623
WVWZZZAUZHW075593
1880 kg
3505 kg
1 - 1030 kg
2 - 0900 kg
Typ AU

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




- Stoßstange vorne (Verformung)




- Stoßstange vorne (Verformung)




- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)




- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)