BMW

BMW 3 TOURING (G21N)(07.2022->) 320 I M SPORT MOTOR 2,0 LTR. - 135 KW 5-TÜRIG

VIN: WBA21FY070FU99371



Beschreibung

	Zulassungsdatum 11/04/2025	**Laufleistung** 41368 km
Farbe SKYSCRAPER GRAU METALLIC	**Jahr** 2024	**Polster** -
Anzahl der Türen 5	**Anzahl der Sitze** 5	**Generation** -
Karosserietyp Kombi	**CO2** 170 g/km	**Hubraum** 1998 cc
Getriebe Automatisch	**Motortyp** Verbrennung	**Kraftstoff** Benzin
Anzahl Gänge 8	**Antriebsstrang** Hinterradantrieb (RWD)	**Max. Leistung** 135 KW

Bewertungsdetails

Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
001	Sicherheitskit / -	Fehlt	Ersetzen
	 		
002	Felge / Vorne Links	Kratzer	Akzeptabel
003	Felge / Hinten Rechts	Kratzer	Lackieren
	 		

004	Felge / Vorne Rechts	Kratzer	Lackieren




005	Türeinstieg / Hinten Links	Delle	Reparieren





006	Seitenwand / Links [1]	Delle	Smart Repair




007	Stoßfänger / Hinten	Kratzer	Lackieren




008	Tür / Vorne Rechts	Kratzer	Akzeptabel




009	Motorhaube / -	Steinschlag	Akzeptabel
010	Windschutzscheibe / -	Steinschlag	Akzeptabel

[1] 2x Delle

Vorschäden

Gesamt Reparaturkosten -

Repariert

Fehlteile/Zubehör

- [x] Bordmappe
- [ ] Hutablage
- [x] Laderaumabdeckung
- [ ] Schnellladungkabel (Type 2, Mode 3)
- [ ] Ersatzrad
- [x] In-Car-Werkzeuge
- [ ] Langsamladungkabel (Type 2, Mode 2)
- [ ] Serviceheft
- [ ] Füllflasche Nothilfekit
- [ ] Kompressor Nothilfe
- [ ] Pannenset
- [ ] Wagenheber

Hauptreifensatz

Vorne Links	PIRELLI	225 / 50 / 17 / Winter	6 mm
Vorne Rechts	PIRELLI	225 / 50 / 17 / Winter	6 mm
Hinten Links	PIRELLI	225 / 50 / 17 / Winter	4 mm
Hinten Rechts	PIRELLI	225 / 50 / 17 / Winter	4 mm


Kommentar

Bilder



Vorne Links


Kofferraum geöffnet



Hinten Rechts


Armaturenbrett vom Rücksitz


Vorderer Fahrgastraum



Laufleistung



Navigation



Vin


Sonstige


Sonstige


Sonstige



Sonstige




Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sicherheitskit / - / Fehlt



Sicherheitskit / - / Fehlt



Felge / Hinten Rechts / Kratzer



Felge / Hinten Rechts / Kratzer



Felge / Vorne Rechts / Kratzer



Felge / Vorne Rechts / Kratzer



Türeinstieg / Hinten Links / Delle




Türeinstieg / Hinten Links / Delle



Türeinstieg / Hinten Links / Delle



Seitenwand / Links / Delle



Seitenwand / Links / Delle



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Tür / Vorne Rechts / Kratzer



Tür / Vorne Rechts / Kratzer