CarOnSale

Mercedes-Benz V 220/250 d SCORE 4MATIC lang

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 82*** · Fahrzeug aufgenommen am 29.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
02/2017	174.177km	190 PS	Diesel	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG V 220/250 d SCORE 4MATIC lang [DE - Bs4 V 250 CDI / BT / d EU6, Score d 4MATIC lang, 2016 - 2017]	KATEGORIE Van
FIN WDF44781313272861	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 174.177km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 06/2028 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 190 PS (140 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 2.143 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 173.764km	LETZTER SERVICE AM 10/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 7	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
02/2017	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 177g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.7l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 6 mm Kerben	✓ 6 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	125 µm	Kotflügel vorne rechts	130 µm
Türe hinten links	135 µm	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	150 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	130 µm	Heckklappe	130 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

AHK Kugelkopf nicht auffindbar;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Ablagenetz an Vordersitzlehne links
- Adaptives Bremslicht
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Anfahrhilfe (Berganfahr-Assistent)
- Anhängerkupplung: Elektrik für Anhängersteckdose
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Anzeige für Waschwasserstand
- Audiosystem Audio 20 mit Touchpad
- Auflastung auf 3,1 t
- Außenspiegel asphärisch, beide
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel mit integrierter Blinkleuchte
- Außentemperaturanzeige
- BlueEfficiency-Paket
- Bremsassistent
- Bremssystem mit ABS+ASR
- Dachverkleidung / Innenhimmel Stoff grau
- Design- und Ausstattungslinie Edition
- Direktlenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung
- Edition
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Einstiegsleuchten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
- Fenster für hintere Türen / Heckklappe mit Wisch-/Waschanlage
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - elektr. ausstellbar, hinten links/rechts
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn links
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn rechts
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Feststellbremse elektrisch
- Fußmatten Velours
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe Automatik GTronic - (7-Stufen)
- Gurtstraffer
- Haltegriffe im Fond
- Handschuhfach abschließbar
- Heckscheibe heizbar
- Intelligent Light System LED
- Karosserie/Aufbau: Bus
- Karosserie/Aufbau: lang
- Kindersicherung
- Klimaanlage geregelt (Tempmatik)
- Klimaautomatik Fond (Tempmatik)
- Kombiinstrument mit Farbdisplay
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Kopf-Schulter-Airbag (Thoraxbag) Fahrer-/Beifahrerseite
- Kraftstofftank: Haupttank 57 Ltr.
- Lenkrad (Leder)
- Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar)
- Lenkrad mit Multifunktion inkl. Reiserechner
- Metallic-Lackierung
- Mittelkonsole vorn mit Rollo / Ablage
- Modellbezeichnung geändert (mit Code)
- Motor 2,1 Ltr. - 140 kW CDI KAT
- Navigationsmodul Garmin MAP Pilot
- Park-Paket
- Partikelfilter
- PKW-Zulassung
- PTC Heater
- Radstand 3200 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Reserverad mit Wagenheber
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sitzausstattung: Isofix-Kindersitz-System
- Sitzausstattung: Schnellverriegelung für Sitzschienen-System
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz heizbar
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 1 Einzelsitz links
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 1 Einzelsitz rechts
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 1 Einzelsitz links
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 1 Einzelsitz rechts
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Spiegel-Paket
- Sport-Paket Exterieur
- Spur-Paket
- Steckdosen (12V-Anschluß) im Lade-/Fahrgastraum, 2-fach
- Tagfahrlicht
- Verglasung hinten abgedunkelt / Schwarzglas
- Warmluftkanal zum Lade-/Fahrgastraum
- Wartungsintervall-Anzeige Assyst
- Wegfahrsperre
- Wärmeschutzverglasung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Ablagenetz an Vordersitzlehne rechts
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Media Interface (Universal-Schnittstelle für iPod / AUX / USB)
- Start/Stop-Anlage Motor
- Heckleuchten LED
- Innenraumfilter: Pollenfilter

- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Bremssattel mit Schriftzug (Mercedes-Benz)
- Original Fahrzeug Farbe: CAVANSITBLAU
- Rückfahrkamera
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz heizbar
- Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent

Sonderausstattung

- Anhängerkupplung: Kugelkopf abnehmbar
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum links
- Tisch-Paket
- Ablagenetz an Fondsitzlehnen
- Sitzausstattung: Tisch zwischen 1. + 2. Rücksitzreihe
- Fahrwerks-Dämpfungssystem Agility Control
- Heckscheibe aufstellbar
- Schiebetür links elektrisch
- Vorbereitung Navigationssystem Garmin MAP Pilot
- Getränkehalter hinten
- Fernbedienung für Zusatzheizung
- Kopf-Airbag-System (Windowbag) hinten
- Schiebetür rechts elektrisch
- Zusatzheizung (Warmwasser)
- Steckdose (12V-Anschluß) im Lade-/Fahrgastraum

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos




























DAIMLER AG
WDF44781313272861
3100 kg
5100 kg
1550 kg
1550 kg


CarOnSale

CarOnSale










Hauptuntersuchung § 29 StVZO







Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




- Stoßstange vorne (Steinschlag)




- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Rad (Kerben)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden)




- Beifahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Verformung)



- Türe hinten rechts (Verformung)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Verformung, Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Verformung, Riss/Bruch)



- Seitenteil hinten rechts (Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Heckklappe (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)