
CarOnSale

Honda CR-V 2.0 i-MMD HYBRID 4WD Executive

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 81*** · Fahrzeug aufgenommen am 06.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
03/2022	47.347km	145 PS	Benzin-Hybrid	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Honda	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG CR-V 2.0 i-MMD HYBRID 4WD Executive [DE - SUV5 2.0 i-VTEC HYBRID EU6d, Executive 4WD OPF, (Facelift) 2020 - 2024]	KATEGORIE Geländewagen
FIN JHMRT6880NX200334	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 47.347km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 02/2027 / Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 145 PS (107 kW)
KRAFTSTOFF Benzin-Hybrid · HEV (Voll-Hybrid)	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.993 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 41.834km	LETZTER SERVICE AM 01/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
03/2022	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 163g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.2l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	⚠ 4 mm Kratzer
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 4 mm	✓ 4 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm

Reifenschäden: Kerben und Kratzer

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	125 µm	Beifahrertür	125 µm
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	105 µm
Türe hinten links	115 µm	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	140 µm	Seitenteil hinten rechts	125 µm
Motorhaube	130 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	100 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	• Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	• Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	• Keine Auffälligkeiten;
Batterie	• Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	• Keine Auffälligkeiten;
Differential	• Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	• Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	• Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	• Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	• Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 9 Lautsprecher
- Abbiegelicht
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Geräuschkompensation
- Aktiver + dynamischer Gurtstraffer
- Alarmanlage
- Ambiente-Beleuchtung erweitert
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Anzeige für Reifendruck im Display
- Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung (Coming Home, Leaving Home)
- Automatische Fahrlichtschaltung / Lichtsensor
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- Bremsassistent
- Brillenhalter im Dachhimmel integriert
- Dachantenne
- Dachreling
- Dachspoiler
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektromotor 135 kW (Hybridantrieb)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (VSA)
- Fahrassistenz-Paket (Honda Sensing)
- Fahrassistenz-System: Adaptive elektr. Servolenkung (Motion Adaptive Electric Power Steering)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (CTBA)
- Fahrassistenz-System: Eco Assist (Econ Modus)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (HSS)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeits-Warner (Driver Attention Monitor)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall)
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten, mit Auf-/Ab-Automatik
- Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe Automatik stufenlos - ECVT
- Getränkehalter hinten
- Getränkehalter vorn
- Handschuhfach beleuchtet
- Head-up-Display
- Heckleuchten LED
- Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung und Einschaltautomatik (Rückwärtsgang)
- Hybrid 135 kW (Motor 2,0 Ltr. - 107 kW)
- Infotainment-System: Honda Connect mit 7" - Farbbildschirm / Navigationssystem / Internetbasierende Dienste / DAB-Tuner
- Innenausstattung: Leder
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Kinderspiegel (zusätzlicher Innenspiegel für den Fond)
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt (Öffnung, sensorgesteuert)
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, elektr. verstellbar
- Lenkrad (Leder)
- Lenkrad heizbar
- Lenkrad mit Schaltwippen
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Leseleuchten hinten
- Leseleuchten vorn
- Luftdüsen hinten
- Mittelarmlehne hinten
- Mittelarmlehne vorn
- Modellpflege
- Motorsound-System (Acoustic Vehicle Alerting System, AVAS)
- Multi-Info-Display (i-MID)
- Multifunktion für Lenkrad
- Nebelscheinwerfer LED
- Notbremssignal
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Panorama-Schiebedach elektrisch
- Parkbremse elektrisch
- Radstand 2660 mm
- Rückfahrkamera mit Mehrwinkel-Funktion und Top-Down-View
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheibenwischerenteiser vorn

- Scheinwerfer LED
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Seitenairbag vorn
- Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory)
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzausstattung: 5-Sitzer
- Sitzheizung hinten
- Sitzheizung vorn
- Smart Entry & Start (schlüsselloses Zugangs-System)
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Steckdose (12V-Anschluß) in Armaturentafel
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Subwoofer
- Tagfahrlicht LED
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- USB-Ladeanschluß hinten (2-fach)
- USB-Schnittstelle
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- Verzurrösen Koffer-/Laderaum
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Komfortverriegelung
- Fahrassistenz-System: Auspark-Assistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung ACC
- Intelligenter Geschwindigkeits-Begrenzer (ISL)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem (Forward Collision Warning, FCW)
- Fahrassistenz-System: Kollisionswarnsystem mit Bremseingriff und Fußgängererkennung (CMBS)
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (LKAS / LDW)
- Original Fahrzeug Farbe: CRYSTAL BLACK

★ Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























HONDA MOTOR CO.,LTD.
JHMRT6880NX200334
HONDA MOTOR EUROPE LTD-AALST OFFICE-
MADE IN JAPAN

CarOnSale

CarOnSale







HUD












21.5
MENU
8:39
21.5


Die folgenden Services wurden erfasst für:
Fahrzeug: CR-V eHEV 4WD (2022)
Fahrgestellnummer: JHMRT6880NX200334
Datum: 21. Januar 2026
Service-Datum
Kilometerstand
Service durchgeführt
Durchgeführt von
17. März 2022 5 km Auslieferungsinspektion Häusler Automobil GmbH & Co. KG
8. März 2023 11077 km Wartung Häusler Automobil GmbH & Co. KG
12. Februar 2024 23675 km Wartung Häusler Automobil GmbH & Co. KG
20. Februar 2025 32866 km Wartung Häusler Automobil GmbH & Co. KG
21. Februar 2025 32866 km Wartung Häusler Automobil GmbH & Co. KG
21. Januar 2026 41834 km Wartung Häusler Automobil GmbH & Co. KG
Durch die Eingabe der Serviceinformationen bestätigt die Werkstatt, dass der Service gemäß den
vorgaben von Honda Motor Europe Limited durchgeführt wurde.

BENUTZERLEITFADEN
CR-V

JHMRT6880NX200334


HC
EC CERTIFICATE OF CONFORMITY
EU-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG
CERTIFICAT DE CONFORMITÉ CE
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CE
CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CE
CERTIFICADO DE CONFORMIDADE CE
EG-CERTIFICAAT VAN OVEREENSTEMMING
EF ÖVERENSSTÄMMELSESINTYG
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚ
ES-INTYG OM ÖVERENSSTÄMMELSE
ET VASTAVUSTUNNISTUSEKOHTUS
EÜ VASTAVUSSERTIFIKAAT
ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
EK MEGFELELŐSÉGI IGAZOLÁS
CE ATITIKTIES LIUDIJIMAS
EK ATBILSTĪBAS SERTIFIKĀTS
CERTIFIKAT TE KONFORMITA TAL-KE
SWIADECTWO ZGODNOŚCI WE
ES OSVEDČENIE O ZHODE
ES-POTRDILO O SKLADNOSTI
CERTIFICAT DE CONFORMITATE CE
СЕРТИФИКАТ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ЕО
EC CERTIFIKAT O SUKLADNOSTI

Hauptuntersuchung § 29 StVZO
TÜV SÜD Auto Service GmbH

17.03.2022 7100 AEF00005
M1 AF
JHMRT6886NX200334 4
HONDA
RW
RT602
CR-V
HONDA MOTOR (J)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Mehrzweckfahrzeug
715/2007*2015/1632AP
EURO6;WLTP;AP PI/CI; M, N1 I
Hybr.Benzin/E
0008 36AP 1993
ww.AHK H.EGTG***
Schwarz
e6*2007/46*0265*06
24.09.2021 K GN122006




Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)




- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Delle)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Delle)



- Beifahrertür (Delle)




- Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Dach (Delle)




- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Schweller links (Kratzer, Lackschaden, Delle)




- Schweller links (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Kotflügel vorne links (Delle)



- Kotflügel vorne rechts (Delle)



- Kotflügel vorne rechts (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)




- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle)




- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)




- Heckklappe (Delle)



- Heckklappe (Delle)



- Heckklappe (Delle)



- Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)



- Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)



- Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß)