CarOnSale

Mercedes-Benz 515/517/519 CDI RWD L2

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 56*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



09/2022	183.965km	LEISTUNG 190 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 515/517/519 CDI RWD L2 [DE - Pr2 519 CDI RWD VI, 2021 - 2024]	KATEGORIE Pritschenwagen
FIN W1V9071531N191297	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 183.965km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 190 PS (140 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 3	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.950 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 142.750km	LETZTER SERVICE AM 10/2025	EMISSIONSKLASSE Other
SITZE 2	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
09/2022	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN Unbekannt	KRAFTSTOFFVERBRAUCH Unbekannt

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Andere Reifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 3 mm	✓ 3 mm

2. Satz

REIFENTYP
Andere Reifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	✗ -
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✗ -	✗ -

Reifenschäden: Nur ein Rad

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**75 µm**	Beifahrertür	**80 µm**
Kotflügel vorne links	**80 µm**	Kotflügel vorne rechts	**65 µm**
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	**70 µm**	Seitenteil hinten rechts	**85 µm**
Motorhaube	**80 µm**	Heckklappe	-
Dach	**55 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Aktiver Abstandsassistent ohne Funktion,Aktiver Brems-Assistent eingeschränkt,Auto-Licht ohne Funktion,

ZUSATZINFORMATIONEN

Abstandsassist o.F. - Prüfung erforderlich, Arbag Störung - Prüfung erforderlich, Kühlmittel Kontrolle aktiv - Prüfung erforderlich, Bremse vorn verschlissen - erneuern, Windschutzscheibe - Erneuern, Stoßfänger vorne - Erneuern, Nebelscheinwerfer rechts lose - erneuern, Felgenschutzring VR gerissen - erneuern, Glas Rückleuchte li.u.re. gerissen - erneuern, Türeinstieg VL verkratzt - Smart, Sitzbezug VL Loch - erneuern, Blende Mittelkonsole Löcher - erneuern

Verschleißteile

Bremsanlage	Bremse rostig: vorne; Bremse nahe Verschleißgrenze: vorne;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Ablagefach oberhalb Frontscheibe
- Ablagefach unterhalb Armaturentafel Beifahrerseite
- Adaptives Bremslicht
- Anzeige für Waschwasserstand
- Außentemperaturanzeige
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBV)
- Generator 200 A
- Karosserie/Aufbau: Pritsche Standard
- Kommunikationsmodul (LTE) für digitale Dienste
- LKW-Zulassung
- Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar)
- Leuchtweitenregelung
- Markierungsleuchten seitlich
- Motor 2,0 Ltr. - 140 kW CDI KAT
- Original Fahrzeug Farbe: STAHLBLAU
- Radstand 3665 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro VI
- Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrerseite)
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz verstellbar
- Unterfahrschutz hinten
- Vlies-Batterie 92 Ah
- Wartungsintervall-Anzeige Assyst
- Zul. Gesamtgewicht 5,00 t
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Wärmeschutzverglasung (Frontscheibe mit Bandfilter oben)
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz mit Armlehne
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Armlehne
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Airbag Fahrerseite
- Anfahrhilfe (Berganfahr-Assistent)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Fahrtenschreiber digital
- Keyless-Start
- Start/Stop-Anlage Motor
- Wegfahrsperre
- Tagfahrlicht
- Partikelfilter
- Antriebsart: Heckantrieb
- Getriebe Automatik GTronic - (9-Stufen)

Sonderausstattung

- 1 DIN-Schacht vorn unter Dachhimmel
- Akustik-Paket
- Armauflage, Fahrer- und Beifahrertür
- Batterietrennschalter 1-polig
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Einstiegsleuchten
- Fahrwerk: Stabilisierung Stufe II
- Geräuschmaßnahme außen
- Getränkehalter vorn
- Hauptschlüssel zusätzlich
- Klappdeckel für Ablagefach
- Klemmleiste für elektr. Anschlüsse (Sitzkasten Fahrersitz)
- Kombiinstrument mit Farbdisplay
- Komfortbeleuchtung im Fahrgast-/Laderaum
- Kraftstofftank: Haupttank 93 Ltr.
- Kühlergrill verchromt
- Kühlergrillrahmen Wagenfarbe
- Lade-Paket Armaturentafel (USB-Anschlüsse und Steckdose 12V-Anschluß zusätzlich)
- Raucher-Paket
- Reserverad in Fahrbereifung
- Reserveradhalter unter Rahmenende inkl. Wagenheber
- Rückspiegel innen
- Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Beifahrerseite)
- Sitzausstattung: Komfort-Kopfstütze, Fahrersitz
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze
- Sitze im Fahrerhaus: Schwingsitz Komfort, Fahrerseite
- Sitze im Fahrerhaus: Sitzkasten Fahrersitz, niedrig
- Verkleidung Rückwand
- Vorderachse verstärkt
- WLAN-Hotspot
- Wagenheber
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Lenkrad (Leder)
- Lenkrad mit Multifunktion
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Multimediasystem MBUX (Touchscreen 10,25" mit Navigation)
- Sprachbediensystem (Linguatronic)
- Airbag Beifahrerseite
- Aktiver Abstands-Assistent Distronic
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage 100 km/h
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Schulter-Becken-Airbag (Thorax-Pelvis-Sidebag) Fahrerseite
- Zusatzheizung (Luft) elektrisch
- Nebelscheinwerfer
- Scheinwerfer LED High Performance
- Motorabtrieb vorn mit Träger für zusätzlich Kühlmittel Verdichter

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


























MERCEDES-BENZ AG
e1*2007/46*0294
W1V9071531N191297
Mercedes-Benz
5000 kg
7000 kg
1- 2000 kg
2- 3500 kg
iHA=4,727
1,0 %
Typ: 906BA50
Made in Germany
A 907 584 32 05

CarOnSale







Werkstatthistorie
1 Eintrag · 2023
30.09.2023
Werkstattbesuch
50101 km
Mercedes-Benz KBM Mayen, Polcher Straße 140, 56727 Mayen, Germany
• Motor: Öl- und Filterwechsel.
• Automatikgetriebe: Öl- und Filterwechsel.


Service A
in 308 Tagen













Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Ausgeblichen/Matt)



- Motorhaube (Ausgeblichen/Matt)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Fahrertür (Lackschaden, Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden, Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden, Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer, Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer, Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer, Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer, Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer, Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer, Verschmutzung)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)




- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)