CarOnSale

Volkswagen Touareg

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 24*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
04/2006	404.892km	224 PS	Diesel	Automatikgetriebe	5

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Touareg	KATEGORIE Geländewagen
FIN WVGZZZ7LZ6D064576	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 404.892km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 02/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 224 PS (165 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Unbekannt	HUBRAUM 2.967 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
04/2006	FARBE Sonstige	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 5
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 294g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 10.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	⚠ 5 mm Kratzer

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	175 µm ⚠	Beifahrertür	170 µm ⚠
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	175 µm ⚠	Türe hinten rechts	170 µm ⚠
Seitenteil hinten links	150 µm	Seitenteil hinten rechts	170 µm ⚠
Motorhaube	100 µm ⚠	Heckklappe	120 µm
Dach	155 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Andere: Laut Verkäufer: Motorschaden ; Fahrzeug startet nicht obwohl Batterie i.O.;
Schalt- / Automatikgetriebe	Prüfung nicht möglich;
Lenkung	Prüfung nicht möglich;
Batterie	Tiefenentladen“;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;
Verteilergetriebe	Prüfung nicht möglich;
Differential	Prüfung nicht möglich;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Prüfung nicht möglich;
Kupplung	Prüfung nicht möglich;
Fahrwerk	Prüfung nicht möglich;

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Einstiegsleuchten in den Türen
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Fernentriegelung Tank und Heckklappe
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Fußmatten Textil
- Fußraumbeleuchtung vorn und hinten
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe Automatik - Tiptronic (6-Stufen)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 4-türig
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Leseleuchten vorn und hinten
- Mittelarmlehne vorn
- Motor 3,0 Ltr. - 165 kW V6 TDI DPF
- Multifunktionsanzeige / Bordcomputer
- Nebelschlussleuchte
- Radstand 2855 mm
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Rücksitzbank / Lehne geteilt
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Verbandkasten und Warndreieck
- Verglasung grün getönt
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung
- Original Fahrzeug Farbe: VENEZIENGRUEN

Sonderausstattung

- Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)
- Bi-Xenon-Scheinwerfer
- Chrom-Paket (1)
- Innenausstattung: Leder Cricket
- Luftfederung elektronisch geregelt
- Raucher-Paket
- Sitze: Komfortsitze vorn
- Zuziehhilfe für Heckklappe
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Schalt-/Wählhebelgriff Holz/Leder
- Sitzheizung vorn
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Audio-Navigationssystem mit Multi-Funktions-Display (MFD) DVD
- Bi-Xenon-Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Klimaautomatik
- Nebelscheinwerfer integriert
- Schiebe-/Hebedach elektr. (Glas) mit Vorwahlautomatik
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Sprachsteuerung
- Audio-Navigationssystem mit Multi-Funktions-Display (MFD)
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Winter-Paket
- Lenkrad (Leder)
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Sitzheizung vorn
- Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht
- CD-Wechsler
- Innenausstattung: Edelholz (Nussbaum)
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Perleffekt-Lackierung
- Seitenscheiben hinten grün getönt (65 %)
- Winter-Paket inkl. Sitzheizung hinten
- Coming-Home-Paket
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Sitze vorn elektr. verstellbar
- Sitzheizung hinten

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

































VOLKSWAGEN
EWG - Übereinstimmungsbescheinigung


26.04.06
VOLKSWAGEN, VW
TOUAREG
VOLKSWAGEN-VW
Geländefz.Pers.bef.
Diesel
10.02.06



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Verformung, Lackschaden)



- Heckklappe (Verformung, Lackschaden, Anderer Schaden): Öffnet nicht



- Heckklappe (Verformung, Lackschaden, Anderer Schaden): Öffnet nicht



- Heckklappe (Verformung, Lackschaden, Anderer Schaden): Öffnet nicht

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)