Gebrauchtwagen-Prüfgutachten

Fahrzeughalter

Amtl. Kennzeichen		Sitzplätze / Türen	2 / 2
Fahrzeugart	PKW	Zul. Gesamt-Gewicht	2800 kg
Fabrikat	VW	Aufbau / Ausführung	Transporter
Typ	Transporter	Nächste HU	04.2028
Nutzlast ca.	795 kg	Abgelesener km-Stand	86624 km
Erstzulassung	29.07.2021	Getriebe	
Fzg-Ident-Nummer	WV1ZZZ7HZNH001085	Anzahl Besitzer	1
Motorart	Diesel / Zyl.	Farbe	weiß uni
Leistung / Hubraum	110 kw / 1968 ccm		

Bereifung:		Reifendimension:	
v.l. 4,0	h.r. 7,0	1.Achse	205/65 R 16 107T Hankool
v.r. 7,0	h.l. 4,0	2.Achse	205/65 R 16 107T Hankool

Folgende Überprüfung wurde durchgeführt:

- Leasingrückgabe

Aufgrund des in der Anlage zu diesem Prüfgutachten ermittelten Untersuchungsergebnisses wird festgestellt:

- Festgestellte Mängel **siehe Blatt 2**

Unfall:	nein		
Serviceheft vorgelegt:	ja		
letzter Kundendienst bei:	78126	km	am: 10.07.2026

Anlage(n)	17	Blatt	Bewertungstag	12.10.2026
	26	Foto(s)	Ort und Datum	Langenargen 13.10.2026
			Der Sachverständige	Kevin Löffler

beschädigte Fahrzeugteile

Fahrzeugbeschriftung entfernen
Delle Türe vorne links, drücken
Radzierblende vorne rechts fehlt, ers.
Verkleidung Schiebetüre links beschädigt, ers.
Verkleidung Schiebetüre rechts beschädigt, ers.
Laderaum mehrfach verkratzt, lackieren
Trennwand unten eingedrückt, ers.
Einstiegsleuchte Schiebetüre rechts fehlt, ers.
Abdeckkappe Wischerarm hinten fehlt, ers.

Summe ohne MwSt.

Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung

Amtliches Kennzeichen:	
Fahrzeugart:	PKW
Aufbau:	Transporter
Fabrikat:	VW
Typ / Untertyp:	Transporter
Fzg.Ident.-Nummer:	WV1ZZZ7HZNH001085
Erstzulassung:	29.07.2021
Motorart:	Diesel
Leistung in kw:	110
Hubraum in ccm:	1968
Anzahl der Türen:	2
Anzahl Achsen / angetrieb. Achsen:	2 / 1
Anzahl der Plätze:	2
Nächste HU:	04.2028
Laufleistung in km abgelesen:	86624
Leermasse in kg:	2.005
Gesamtmasse in kg:	2.800
Nutzlast in kg:	795

Bereifung:

v.l.	4,0 mm	205/65 R 16 107T	Hankook	Sommer
v.r.	7,0 mm	205/65 R 16 107T	Hankook	Sommer
h.r.	7,0 mm	205/65 R 16 107T	Hankook	Sommer
h.l.	4,0 mm	205/65 R 16 107T	Hankook	Sommer
v.l.	7,0 mm	215/65 R 16 109/107R	Continental	M+S
v.r.	7,0 mm	215/65 R 16 109/107R	Continental	M+S
h.r.	8,0 mm	215/65 R 16 109/107R	Continental	M+S
h.l.	8,0 mm	215/65 R 16 109/107R	Continental	M+S

Allgemeinzustand:	gut
Besichtigungszustand:	fahrbereit
Farbe / Lackart:	weiß uni / uni
Ausstattung:	siehe Kalkulation / Bewertung

Bild Nr. 001



Fahrzeugbeschriftung entfernen

Bild Nr. 002



Fahrzeugübersicht

Bild Nr. 003



Fahrzeugübersicht

Bild Nr. 004




Fahrzeugübersicht

Bild Nr. 005



Fahrzeugübersicht

Bild Nr. 006



Fahrzeugübersicht

Bild Nr. 007




Fahrzeugübersicht

Bild Nr. 008



Fahrzeugübersicht

Bild Nr. 009




Fahrzeugübersicht

Bild Nr. 010



Fahrzeugübersicht

Bild Nr. 011



Fahrzeugübersicht

Bild Nr. 012



Fahrzeugübersicht

Bild Nr. 013



Fahrzeugübersicht

Bild Nr. 014



Fahrzeugübersicht

Bild Nr. 015




Fahrzeugübersicht

Bild Nr. 016



Fahrzeugübersicht

Bild Nr. 017



Delle Türe vorne links, drücken

Bild Nr. 018



Verkleidung Schiebetüre links beschädigt, ers.

Bild Nr. 019



Verkleidung Schiebetüre rechts beschädigt, ers.

Bild Nr. 020



Laderaum mehrfach verkratzt, lackieren

Bild Nr. 021



Laderaum mehrfach verkratzt, lackieren

Bild Nr. 022



Laderaum mehrfach verkratzt, lackieren

Bild Nr. 023



Trennwand unten eingedrückt, ers.

Bild Nr. 024



Einstiegsleuchte Schiebetüre rechts fehlt, ers

Bild Nr. 025



Abdeckkappe Wischraum hinten fehlt, ers.

Bild Nr. 026



Radzierblende vorne rechts fehlt, ers.