CarOnSale

Mitsubishi Space Star Color

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 83*** · Fahrzeug aufgenommen am 02.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
07/2014	154.419km	80 PS	Benzin	Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mitsubishi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Space Star Color [AT - LimS5 1.2 EU5, Color Line, 2015 - 2016]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN MMCXNA03AFH001281	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 154.419km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 07/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 80 PS (59 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.193 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 141.913km	LETZTER SERVICE AM 07/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
07/2014	FARBE Lila	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 96g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (14 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 4 mm Kerben, Kratzer	✓ 4 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	135 µm
Kotflügel vorne links	115 µm	Kotflügel vorne rechts	105 µm
Türe hinten links	135 µm	Türe hinten rechts	135 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	115 µm
Motorhaube	135 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Unrunder Lauf;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Ablagebox / Stauraum im Koffer-/Laderaum
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Audiosystem: Radio mit CD- und MP3-Player
- AUX-IN-Anschluss (iPod / MP3-Player)
- Außenspiegel elektr. verstellbar, beide
- Außenspiegel Wagenfarbe
- B-Säulen schwarz
- Bremsassistent
- Dachantenne
- Dachspoiler
- Dachspoiler mit 3. Bremsleuchte
- Drehzahlmesser
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitäts- und Traktionskontrolle (MASC + MATC)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Gepäckraumbeleuchtung
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 5-Gang
- Getränkehalter vorn und hinten
- Gurtstraffer vorn
- Heckscheibe abgedunkelt
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Innen-/ Außentemperaturanzeige
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Kindersicherung
- Klimaautomatik
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Kopfstützen verstellbar
- Kopfstützen vorn
- Laderaumabdeckung
- Lenkrad (Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Liegesitz-Funktion, Sitze vorn
- Mittelkonsole mit Ablagefach
- Motor 1,2 Ltr. - 59 kW
- Multifunktionsanzeige
- Nebelscheinwerfer
- Nebelschlussleuchte
- Notbrems-Warnblinkautomatik (ESS)
- Radioempfang digital (DAB)
- Regen-/Lichtsensor
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Schaltpunktanzeige
- Scheinwerfer Klarglas
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Seitenairbag vorn
- Seitenaufprallschutz
- Servolenkung
- Sicherheitsgurte höhenverstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzausstattung: 5-Sitzer
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Start/Stop-Anlage (ASG)
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelarmlehne / Mittelkonsole
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Tagfahrlicht
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Türgriffe innen verchromt
- USB-/Audio-Schnittstelle
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Zentralverriegelung
- Original Fahrzeug Farbe: PITAYA-VIOLETT (M)

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos




















MITSUBISHI MOTORS


CarOnSale

CarOnSale


CD/AUX
RADIO
TP/PTY
1 DISP
2 PAGE
5 RPT
6 RDM


L R
OFF





WARTUNGSNACHWEISE FÜR DAS FAHRZEUG
HUBER
KFZ-MEISTERBETRIEB
HUBER
KFZ - MEISTERBETRIEB


WARTUNGSNACHWEISE FÜR DAS FAHRZEUG
AUTO HUBER GmbH
KFZ ZOEPHEL






18.07.2014 7431 AA000027 3
M1 AB
MMCXNA03AFH001281
MITSUBISHI
A00
A0411
AABBA5A5AAAA
MITSUBISHI SPACE STAR
MITSUBISHI (THA)
5T.Z.PERS.BEF.LB. 6 SPL.
SCHRÄGHECKLIMOUSINE
715/2007*195/2013J
EURO5;J;PI/CI; M, N1 I
BENZIN
EMISSIONSKLASSE: 18.07.2014*


PITAYA-UTAH
LIMOUSINE
LANDRATSAMT ROSENHEIM
ZULASSUNGSSTELLE BAD AIBLING
KRANKENHAUSSTR. 5
83043 BAD AIBLING



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Motorhaube (Riss/Bruch)



- Motorhaube (Riss/Bruch)



- Motorhaube (Steinschlag, Rost)



- Motorhaube (Steinschlag, Rost)



- Motorhaube (Steinschlag, Rost)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Lackschaden, Rost)



- Beifahrertür (Delle)



- Türe hinten links (Lackschaden, Rost)



- Türe hinten links (Lackschaden, Rost)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Lackschaden, Rost)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden)