
CarOnSale

BMW 120 d

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 92*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
10/2009	211.170km	177 PS	Diesel	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 120 d [DE - Ca2 120 d DPF EU4, 2008 - 2009]	KATEGORIE Roadster/Cabrio
FIN WBAUM71080VH74853	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 211.170km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 05/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 177 PS (130 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.995 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 144.920km	LETZTER SERVICE AM 04/2020	EMISSIONSKLASSE Euro 5a
SITZE 4	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
10/2009	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 153g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.8l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm Kratzer, Kerben

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	150 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	170 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	160 µm
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	160 µm	Seitenteil hinten rechts	210 µm ⚠
Motorhaube	160 µm	Heckklappe	170 µm ⚠
Dach	-		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Außenspiegel Wagenfarbe
- Check-Control-System
- Karosserie: 2-türig
- Original Fahrzeug Farbe: SAPHIRSCHWARZ
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Verdeckbetätigung vollautomatisch
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Rußpartikelfilter
- Außentemperaturanzeige
- EfficientDynamics-Paket
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Schaltpunktanzeige
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Verglasung grün getönt
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Zentralverriegelung
- Getriebe 6-Gang
- Blinkleuchten Weiß
- Exterieurumfänge Wagenfarbe
- Motor 2,0 Ltr. - 130 kW Turbodiesel KAT
- Sitzausstattung: 4-Sitzer
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Bordcomputer
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Seitenairbag vorn
- Heckleuchten LED
- Servolenkung

Sonderausstattung

- Ablage-Paket
- Advantage-Paket
- Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz
- Außenspiegel-Paket
- Fußmatten Velours
- Innenausstattung: Interieurleisten, schwarz hochglänzend
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar
- Licht-Paket
- Paketkombination: Dynamik + Komfort
- Reifensystem Run-Flat (mit Notlaufeigenschaften)
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)
- Außenspiegel elektr. heiz- und anklappbar
- Außenspiegel heizbar
- Außenspiegel heizbar
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- Licht- und Regensensor
- Metallic-Lackierung
- Windschutz (Cabrio)
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Lenkrad (Sport/Leder)
- Mittelarmlehne vorn
- Multifunktion für Lenkrad
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Boston
- Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory)
- Sitzheizung vorn
- Sportsitze vorn
- Audiosystem BMW Professional (Radio/CD-Player)
- USB-Schnittstelle
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy Business mit Bluetooth Schnittstelle
- Diebstahl-Warnanlage
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Klimaanlage
- Klimaautomatik
- Komfortzugang (Öffnungs- und Schließsystem)
- Park-Distance-Control (PDC)
- Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
- Nebelscheinwerfer
- Sport-Fahrwerk (M-Technic)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























Made in Germany
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
120D
e1*2007/46*0277
N47D20C
WBAUM71080VH74853
1950 kg
3225 kg
1- 905 kg
2- 1095 kg
BLACK SAPPHIRE METALLIC
/ SCHWARZ

CarOnSale

CarOnSale












OFF


16.0°
16.0°
MAX
AUTO
ALL

Außerbetriebsetzung:
19.05.2026



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Scheinwerfer (links) (Undicht)



- Scheinwerfer (rechts) (Undicht, Blind)



- Motorhaube (Rost)



- Motorhaube (Rost)



- Motorhaube (Rost)



- Motorhaube (Rost)



- Motorhaube (Rost)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Rücklicht (links) (Undicht)



- Rücklicht (rechts) (Undicht)



- Kotflügel vorne rechts (Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Spaltmaße ungenau)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Anderer Schaden): Display ohne Funktion



- Innenraum (Verschleiß)