CarOnSale

Toyota Proace L1 Family Comfort

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 48*** · Fahrzeug aufgenommen am 26.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
09/2016	181.679km	150 PS	Diesel	Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Toyota	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Proace L1 Family Comfort [DE - Bs5 2.0 D-4D EU6, L1 Family Comfort Start/Stopp, 2016 - 2018]	KATEGORIE Van
FIN YARVEAHXHGZ050813	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 181.679km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 06/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.997 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 169.136km	LETZTER SERVICE AM 05/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 8	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
09/2016	FARBE Braun	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 139g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP

Allwetterreifen

FELGE

Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 7 mm Kratzer, Kerben	⚠ 7 mm Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 8 mm Kratzer	⚠ 8 mm Kratzer, Kerben

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	165 µm ⚠	Beifahrertür	115 µm
Kotflügel vorne links	240 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	105 µm
Türe hinten links	165 µm ⚠	Türe hinten rechts	100 µm
Seitenteil hinten links	110 µm	Seitenteil hinten rechts	115 µm
Motorhaube	85 µm	Heckklappe	105 µm
Dach	105 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	● Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;
Klimaanlage	● Geräusche bei der Lüftung: Rauschen; Kühlleistung ungenügend;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 2.Sitzreihe mit Sitzbank geteilt/klappbar
- 3. Bremsleuchte
- 3.Sitzreihe mit Sitzbank geteilt/klappbar
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiobedienung am Lenkrad
- Audiosystem: Multimedia Toyota Pro Touch
- Automatische Stabilitäts-Control und Traktion (ASC + T)
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
- Beifahrereinzelsitz
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Chromeinfassung für Nebelscheinwerfer
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistenz-System: Berganfahrkontrolle (HAC)
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent (BLIS)
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Gepäcksicherungsnetz
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getriebe 6-Gang
- Heckklappe mit Verglasung
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Aluminium eloxiert, braun
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Kindersitz-System
- Karosserie/Aufbau: Kombi
- Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Leseleuchte
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW D-4D KAT
- Nebelscheinwerfer
- Radstand 3275 mm
- Reserverad in Fahrbereifung
- Rußpartikelfilter
- Rückfahrkamera
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer mit aktivem Kurvenlicht
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Schiebetür links mit Verglasung
- Schiebetür rechts mit Verglasung
- Schwellerabdeckung / -verkleidung Wagenfarbe
- Seitenairbag hinten
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektrisch
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzausstattung: 8-Sitzer
- Sitzheizung vorn
- Sonnenschutzrollo an Seitenscheiben hinten
- Stop&Go-System (TSGS)
- Stoßfänger mit Chromeinlage
- Tagfahrlicht
- Türgriffe außen verchromt
- Wegfahrsperre
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Zentralverriegelung / Startanlage Smart-Key, Entry & Drive
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Rücksitzbank verschiebbar
- Sitzausstattung: Sitzschienen-System für 2./3.Sitzreihe
- 8 Lautsprecher
- Freisprechanlage Bluetooth
- Universal-Schnittstelle (USB-/ iPod-/ AUX-Anschluss)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Einparkhilfe hinten
- Original Fahrzeug Farbe: Brown Rich Oak

Sonderausstattung

- Metallic-Lackierung
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung (RSA)
- Farbmonitor
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (LDA)
- Toyota Safety Sense
- Head-up-Display
- Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion (AEB)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Abblendautomatik Fahrlicht, AHB)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung
- Fahrassistenz-System: Pre-Collision-System (PCS)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















TOYOTA MOTOR EUROPE NV SA
e2*2007/46*0537*
YARVEAHXHGZ050813
2740 KG
4640 KG
1- 1500 KG
2- 1500 KG
VEAHXH-N2B00L 0.51
KCM/FYOU/ 211357



AUTO-STANDARDT HINTEN >>

CONFIG












Service-Check Datum:
17.02.26
176.414 km
Nächster Service-Check
spätestens am:
17.02.28
206.414 km
Öl-Viskosität
0W30
Autohaus Manegio GmbH






SRC
LIST


CITROËN 2101








30.09.16
VF3CAKQ000025
M1
YARVEAHXHGZ050813
TOYOTA
AHXH-N2B00L(18)
Proace
TOYOTA EUROPE (B)
Fzz.Pers.bef.b. 8 Spl.
Mehrzweckfahrzeug
715/2007*2015/45W
EURO6:W;P1/C1:M,N1
Diesel
0002
1997
techn.zul.Ges-Masse d.Zugkombination:4640kg*Datum zur
Emissionsklasse: 30.09.2016*
4959
1920
1881-1940
1769-2145
2740
1500
3000
2300
750
215/65R16C 98R
BRAUN
e2*2007/46*0537*01
11.02.16
HD264797


Juni 2028
J2LcBoP
Landkreis Grafschaft Bentheim
Der Landrat
i. A.
Zuba



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Anderer Schaden): Zieht Luft



- Windschutzscheibe (Anderer Schaden): Zieht Luft



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Fahrertür (Ausgeblichen/Matt)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Dach (Lackschaden)



- Dach (Lackschaden)



- Dach (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller links (Kratzer)



- Schweller links (Kratzer)



- Schweller rechts (Kratzer, Verformung)



- Schweller rechts (Kratzer, Verformung)



- Kotflügel vorne links (Steinschlag)



- Kotflügel vorne rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)