CarOnSale

Audi A5 Sportback

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 44*** · Fahrzeug aufgenommen am 13.11.2026



03/2023	45.933km	LEISTUNG 286 PS	KRAFTSTOFF Diesel-Hybrid	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG A5 Sportback [DE - LimS5 50 3.0 TDI EU6d, MHEV quattro S line, (Facelift) 2020 - 2023]	KATEGORIE Limousine
FIN WAUZZZF5XPA025218	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 45.933km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 03/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 286 PS (210 kW)
KRAFTSTOFF Diesel-Hybrid · MHEV (Mild-Hybrid)	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 2.967 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 45.899km	LETZTER SERVICE AM 08/2026	EMISSIONSKLASSE Other
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
03/2023	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 161g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.1l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	⚠ 4 mm Kerben, Kratzer
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	✓ 6 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	110 µm	Beifahrertür	95 µm
Kotflügel vorne links	90 µm	Kotflügel vorne rechts	100 µm
Türe hinten links	110 µm	Türe hinten rechts	95 µm
Seitenteil hinten links	100 µm	Seitenteil hinten rechts	100 µm
Motorhaube	100 µm	Heckklappe	100 µm
Dach	100 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Notrufsystem ausgefallen

.

ZUSATZINFORMATIONEN

Laut Einlieferer Zweitschlüssel vorhanden

.

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antriebsart: Allradantrieb
- Außenspiegel asphärisch, rechts
- Frontscheibe Akustikglas
- Glanz-Paket
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Mild-Hybrid 210 kW (Motor 3,0 Ltr. - 210 kW V6 24V TDI)
- Nichtraucher-Paket
- Reifenkontroll-Anzeige
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Seitenairbag vorn
- Sport-Fahrwerk
- Tagfahrlicht
- Frontscheibe Wärmeschutzverglasung
- Original Fahrzeug Farbe: MYTHOSSCHWARZ
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audi Drive Select
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Fußmatten Velours
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kraftstofftank: 58 Ltr.
- Modellpflege
- Parkbremse elektro-mechanisch
- Rußpartikelfilter
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Servolenkung elektro-mechanisch
- Start/Stop-Anlage
- Vorbereitung Navigationssystem
- Radioempfang digital (DAB)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage und Schriftzug, beleuchtet
- Getriebe Automatik - Tiptronic (8-Stufen)
- Karosserie: 4-türig
- Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung
- Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus
- Reifen-Reparaturkit
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Sitze vorn manuell einstellbar
- Stoßfänger Sport-Design (S-line)
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Vorbereitung Radioempfang digital (DAB)

Sonderausstattung

- Adapterkabel Audi music interface USB Typ C / Lightning
- Bremssättel Rot lackiert
- Doppel-Sonnenblenden (verschiebbar, ausziehbar)
- Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Interieur-Paket S line
- Komfort-Paket Sitze
- Matrix-LED-Scheinwerfer mit Laserlicht
- Sound-System Bang & Olufsen
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Adaptive Cruise Control) mit Autom. Distanzregelung
- Fahrassistenz-System: Prädiktiver Effizienz-Assistent
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (active lane assist)
- Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik und Bordsteinautomatik
- Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Audi Phone Box light
- Navigations-Paket
- Radioempfang digital (DAB)
- Universal-Schnittstelle Bluetooth
- Lenkrad (Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion plus und Schaltfunktion
- Pedale und Fußstütze in Edelstahl
- Sportsitze vorn
- Kopfstützen variabel verstellbar
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Assistenz-Paket Fahren
- Business-Paket
- Fondsitzanlage (3 Sitzplätze)
- Harnstofftank (SCR): 24 Ltr.
- Kombiinstrument digital (virtual cockpit plus)
- Komfortschlüssel mit sensorgesteuerter Heckklappenentriegelung
- Metallic-Lackierung
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrassistenz-System: Insassen-Schutzsystem (Audi pre sense basic) inkl. Audi pre sense rear
- Fahrassistenz-System: Ausweich-Assistent
- Einparkhilfe vorn und hinten, akustisch und optisch mit selektiver Anzeige (APS Plus)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- USB-Schnittstelle für Fondpassagiere
- Audi connect (Internetbasierende Dienste)
- 8 Lautsprecher
- Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Matt
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Mittelarmlehne vorn Komfortausstattung
- Start-Stop-Knopf
- Assistenz-Paket Parken
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Fzg. ohne Smartphone Application Interface
- Head-up-Display
- Komfort-Klimaautomatik 3-Zonen
- Kontur / Ambientebeleuchtungs-Paket (plus)
- Neuwagen-Reifengarantie
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist)
- Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay
- Fahrassistenz-System: Stauassistent
- Fahrassistenz-System: Abbiege-Assistent links
- Rückfahrkamera
- Komfort-Paket Spiegel
- Infotainment-Paket
- Audi Smartphone Interface
- Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus mit MMI Touch
- Audi music interface
- Sitzheizung vorn
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Akzentteile in der Armaturentafel in Glasoptik schwarz
- Sitzbezug / Polsterung: Leder / Stoff Sequenz mit Logo-Prägung in Vordersitzlehnen
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























AUDI AG
WAUZZZF5XPA025218

CarOnSale

CarOnSale

A/C ON
3-ZONE



Fahrweg kontrolliert
Hinten



BANG & OLUFSEN






AUDI



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß)