CarOnSale

BMW 530 d

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 41*** · Fahrzeug aufgenommen am 09.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
08/2012	225.887km	258 PS	Diesel	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 530 d [DE - Kb5 530 d EU5, DPF, 2011 - 2013]	KATEGORIE Kombi
FIN WBAXB51030DX76293	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 225.887km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 258 PS (190 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 2.993 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 187.142km	LETZTER SERVICE AM 10/2023	EMISSIONSKLASSE Euro 5
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
08/2012	FARBE Braun	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 156g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.9l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	⚠ 5 mm Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 5 mm	⚠ 5 mm Kratzer

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Reifenschäden: Felgen haben Kratzer.

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	115 µm	Beifahrertür	115 µm
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	145 µm
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	320 µm ⚠
Seitenteil hinten links	175 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	1800 µm ⚠
Motorhaube	105 µm	Heckklappe	180 µm ⚠
Dach	140 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Kopfstützen
- Aktive Motorhaube
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Automatische Fahrlichtschaltung
- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Bremsenergierückgewinnung (Rekuperationssystem)
- Check-Control-System
- Drehzahlmesser
- Dynamische Bremsleuchte
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Exterieurumfänge Wagenfarbe
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Freisprecheinrichtung mit USB-Schnittstelle
- Fußmatten Velours
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Getriebe Automatik - mit Steptronic (8-Stufen)
- Getränkehalter vorn und hinten
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Luftfederung Hinterachse
- Mittelarmlehne hinten
- Mittelarmlehne vorn
- Motor 3,0 Ltr. - 190 kW Turbodiesel
- Multifunktionsarmlehne im Fond
- Nebelscheinwerfer
- Parkbremse elektrisch
- Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack)
- Reifenpannen-Anzeige
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung Servotronic
- Soft-Close-Automatik für Kofferraum / Heckklappe
- Start-Stop-Knopf
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Steckdose (12V-Anschluß) 3-fach
- Wegfahrsperre
- Wärme-/Sonnenschutzverglasung kombiniert (hinten abgedunkelt)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Niveauregulierung
- Original Fahrzeug Farbe: HAVANNA

Sonderausstattung

- Alarmanlage
- Audio-Navigationssystem Professional mit integrierter Handyvorrüstung
- Außenspiegel elektr. anklappbar, alle Spiegel mit Abblendautomatik
- Comfort-Paket
- Dachreling Aluminium satiniert
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Innenausstattung: Interieurleisten Aluminium Längsschliff fein
- Innovations-Paket (2)
- Komfortsitze vorn elektr. verstellbar (mit Memory)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar
- Metallic-Lackierung
- Panoramadach (Glas)
- Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Dakota
- Sitzheizung vorn
- Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt, BMW Individual)
- Standheizung
- Audiosystem BMW Professional (Radio / DVD-Laufwerk MP3-fähig)
- Sprachbediensystem
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy Business mit Bluetooth Schnittstelle
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Frontscheibe (Ausführung: Klimakomfort)
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control, erweiterter Umfang
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Soft-Close-Automatik für Türen und Kofferraum / Heckklappe
- Heckklappenbetätigung automatisch
- Komfortzugang (Öffnungs- und Schließsystem)
- Ambiente-Beleuchtung
- Bi-Xenon-Scheinwerfer
- Tagfahrlicht LED
- Blinkleuchten LED
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Adaptives Kurvenlicht
- Head-up-Display
- Instrumentenkombination (erweiterter Umfang)
- Control-Display mit Farbmonitor (9,2 Zoll)
- Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























Made in
Germany
530d
A17
0.50
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
e1*2007/46*0455*
WBAXB51030DX76293
2445 kg
4535 kg
1- 1100 kg
2- 1420 kg

CarOnSale

CarOnSale

















Made in
Germany
530d
A17
0.50
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
e1*2007/46*0455*
WBAXB51030DX76293
2445 kg
4535 kg
1- 1100 kg
2- 1420 kg


Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Riss/Bruch)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Unsachgemäß instand gesetzt)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)