CarOnSale

Seat Ibiza Reference

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 39*** · Fahrzeug aufgenommen am 02.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
03/2009	140.000km	86 PS	Benzin	Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Seat	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Ibiza Reference [DE - LimS5 1.4 16V EU4, Reference, 2008 - 2010]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN VSSZZZ6JZ9R115601	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 140.000km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 06/2025 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 86 PS (63 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.390 ccm	BORDMAPPE Unbekannt
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
03/2009	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 147g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Stahl (14 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
4 mm	4 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	125 µm
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	140 µm
Türe hinten links	145 µm	Türe hinten rechts	145 µm
Seitenteil hinten links	150 µm	Seitenteil hinten rechts	145 µm
Motorhaube	145 µm	Heckklappe	135 µm
Dach	150 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Prüfung nicht möglich;
Schalt- / Automatikgetriebe	Prüfung nicht möglich;
Lenkung	Prüfung nicht möglich;
Batterie	Tiefenentladen“;
Klimaanlage	Prüfung nicht möglich;
Differential	Prüfung nicht möglich;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;Eingeschränkte Sichprüfung weitere Schäden/Kratzer möglichHeckklappe lässt sich nicht öffnen

Verschleißteile

Bremsanlage	Prüfung nicht möglich;
Kupplung	Prüfung nicht möglich;
Fahrwerk	Prüfung nicht möglich;

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel konvex, links
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Reifenkontroll-Anzeige
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Stoßfänger lackiert
- 6 Lautsprecher
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außentemperaturanzeige
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopfstützen vorn verstellbar
- Motor 1,4 Ltr. - 63 kW 16V
- Rücksitzbank / Lehne kpl. klappbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Dachantenne
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Getriebe 5-Gang
- Karosserie: 5-türig
- Kühlergrill mit Chromrand
- Reifen-Reparaturset
- Seitenairbag
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- Klimaanlage
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Sonderlackierung Weiß

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos















IBIZA
CarOnSale







VSSZZZ6JZ9R115601

CarOnSale







Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Scheinwerfer (links) (Blind)



- Scheinwerfer (rechts) (Blind)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Anderer Schaden): Fenster schließt nicht



- Beifahrertür (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Kotflügel vorne links (Anderer Schaden): Blinker fehlt

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschleiß, Riss/Bruch)



- Innenraum (Wassereintritt)



- Innenraum (Wassereintritt)



- Innenraum (Riss/Bruch, Verschleiß)



- Innenraum (Riss/Bruch, Verschleiß)