CarOnSale

Citroen Berlingo Feel M

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 07*** · Fahrzeug aufgenommen am 13.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
02/2019	118.030km	131 PS	Diesel	Automatikgetriebe	Unbekannt

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Citroen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Berlingo Feel M [DE - Van5 1.5 BlueHDi 130 FAP EU6d-T, Feel M Stop&Start, 2018 - 2020]	KATEGORIE Van
FIN VR7ECYHZRKJ570873	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 118.030km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 02/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 131 PS (96 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.499 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM 03/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
02/2019	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER Unbekannt
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 117g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm

2. Satz

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✕ –	✕ –
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 3 mm	✓ 5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	110 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	110 µm	Türe hinten rechts	150 µm
Seitenteil hinten links	100 µm	Seitenteil hinten rechts	160 µm
Motorhaube	100 µm	Heckklappe	160 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Beifahrereinzelsitz
- Bordcomputer
- Dachreling
- Einparkhilfe hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fensterheber elektr. hinten mit Impulsgeber
- Fensterheber elektrisch vorn
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe Automatik - (8-Stufen)
- Heckklappe, Scheibe fest
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Klima & Sicht-Paket
- Kopf-Airbag-System
- Kopf-Airbag-System hinten
- Lendenwirbelstütze manuell verstellbar
- Lenkrad (Leder)
- Mittelarmlehne für Fahrersitz
- Motor 1,5 Ltr. - 96 kW Blue-HDI FAP
- Multifunktionssitz vorn rechts
- Parkbremse elektrisch
- Radstand 2785 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Schiebetür links mit Fenster
- Schiebetür rechts mit Fenster
- Schiebetüren beidseitig mit Verglasung
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Seitenairbag vorn
- Seitenschutzflächen stoßabsorbierend, Black (Airbump)
- Sicherheits-Paket
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Stop-Start-Anlage
- Tagfahrlicht (separat) LED
- Zentralverriegelung
- Airbag Beifahrerseite
- Außenspiegel anklappbar
- Außenspiegel heizbar
- Außenspiegel elektr. verstellbar, beide
- Antischlupfregelung (ASR)
- Fensterheber elektrisch vorn links
- Fensterheber elektrisch vorn rechts
- Heckscheibenwischer
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibe fest
- Sicht-Paket
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Ablagegalerie (Modubox)
- Nebelscheinwerfer
- Klimaautomatik, Fahrer-/Beifahrerseite getrennt regelbar
- Schiebetüren beidseitig
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Fahrassistenz-System: Aktiver Notbrems-Assistent (Active Safety Brake)
- Fahrassistenz-System: Spurassistent (AFIL)
- Original Fahrzeug Farbe: GRIS PLATINIUM

Sonderausstattung

- 2.Sitzreihe, Einzelsitze klappbar (3 Sitzplätze)
- Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)
- Audiosystem: Radio mit CD-Player inkl. MP3-/WMA-Wiedergabefunktion Digitalradio DAB und DAB+ (Tri-Tuner)
- CD-Laufwerk im Handschuhfach
- Komfort-Paket
- Metallic-Lackierung
- Sitzheizung vorn
- Zusatzheizung (Standheizung)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Radioempfang digital (DAB)
- Mittelkonsole mit Ablagefach
- Steckdose 230V
- Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























CarOnSale


AIRBAG





Rückansicht







GARANTIE GEGEN DURCHROSTUNG - KONTROLLEN
DURCHZUFÜHRENDE KONTROLLEN
1. KONTROLLE
2. KONTROLLE
STEMPEL DES REPARATURBETRIEBS


WARTUNGSNACHWEIS
CITROEN


WARTUNGSNACHWEIS
CITROEN


BERLINGO


CITROEN
VHZR-A2F000
BERLINGO
PSA Automobiles (F)
Mehrzweckfahrzeug
Diesel


DEKRA

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Anderer Schaden): Verschmutzung



- Motorhaube (Riss/Bruch)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Fahrertür (Rost)



- Fahrertür (Rost)



- Fahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller rechts (Kratzer, Delle)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Heckklappe (Delle)



- Heckklappe (Rost)



- Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Diverse Schäden)



- Innenraum (Verschleiß, Diverse Schäden)



- Innenraum (Verschleiß, Diverse Schäden)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)