CarOnSale

Volkswagen Golf Trendline BMT

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 95*** · Fahrzeug aufgenommen am 13.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
05/2014	247.106km	105 PS	Diesel	Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Golf Trendline BMT [DE - Kb5 1.6 TDI BMT EU5, Trendline, 2013 - 2014]	KATEGORIE Kombi
FIN WVWZZZAUZEP597271	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 247.106km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2027 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 105 PS (77 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.598 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 236.456km	LETZTER SERVICE AM 06/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
05/2014	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 102g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 3.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	150 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	190 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	160 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	300 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	140 µm
Motorhaube	220 µm ⚠	Heckklappe	120 µm
Dach	110 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Raucherfahrzeug; Kilometerstand kann abweichen; Fahrzeug noch angemeldet;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel lackiert
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Bremsbelagverschleissanzeige
- Dachhimmel Stoff, grau
- Dachreling
- Elektron. Differentialsperre (XDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) Bremsassistent, ASR/ABS, EDS
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 5-Gang
- Getränkehalter vorn
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Dark Silver seidenmatt
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 4-türig
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Klimaanlage Climatic
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Kühlergrill schwarz mit Chromleiste unten
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Leseleuchten vorn
- Motor 1,6 Ltr. - 77 kW TDI DPF
- Nebelschlussleuchte
- Nichtraucher-Paket
- Parkbremse elektrisch
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzlehne geteilt
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sonnenblenden mit Spiegel
- Start/Stop-Anlage
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Tagfahrlicht
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Verbandkasten und Warndreieck
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Auto-Hold-Funktion
- Rücksitzlehnen mit Fernentriegelung umklappbar
- Sonnenblende links mit Spiegel
- Sonnenblende rechts mit Spiegel
- Original Fahrzeug Farbe: NIGHT BLUE

Sonderausstattung

- Audiosystem Composition Media (Touchscreen, Radio/CD-Player, MP3, Bluetooth)
- Fußmatten Textil
- Metallic-Lackierung
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Sitz-Komfort-Paket
- Multimediabuchse AUX-IN
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Antennen-Diversity
- Lendenwirbelstützen vorn
- Business-Paket Premium mit Navigation
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN
- Reserverad in Fahrbereifung (Stahl)
- Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)
- Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon
- Multifunktionsanzeige Plus
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Sitzheizung vorn
- Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Mittelarmlehne vorn klappbar
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Licht- und Sicht-Paket 1
- Navigationsmodul Discover Media (für Audiosystem)
- Schlechtwege-Fahrwerk
- Antennen-Diversity
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Anzeige für Waschwasserstand
- Mittelarmlehne vorn
- Insassen-Schutzsystem proaktiv
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Sitz vorn links höhenverstellbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























VOLKSWAGEN AG
WVWZZZAUZEP597271
1920 kg
3445 kg
1- 1000 kg
2- 0970 kg
Typ AUV

CarOnSale

CarOnSale


Fahrzeugdatenträger
Der Volkswagen Service











RES
ON
SET










RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
NAV
TRAFFIC
CAR
MENU

RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
ParkPilot
Fahrweg kontrollieren!
NAV
TRAFFIC
CAR
MENU


Service
Fahrzeugnr.: WVWZZZAUZEP597271
Inspektion
in 19400 km oder 219 Tag(en)
Ölwechsel-Service
in 4400 km oder 219 Tag(en)
NAV
TRAFFIC
CAR
MENU




27.05.2014		0603		BOB00016 0		2	1	77/3000		193	
M1		AC				4562 - 4657		1799 -			
WVWZZZAUZEP597271		1				1446 - 1496		1395 - -			
VOLKSWAGEN, VW							80				
AUV						102	1920		1920		
VACCLHAX0						1000	970		-		
FM5FM5A4051N7MJOVL00VR2						1000	970		-		
						67	2375		72		
GOLF						1500	690	5			
VOLKSWAGEN-VW						195/65 R15 91H					
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.						195/65 R15 91H					
Kombilimousine						-					
715/2007*630/2012J						-		5			
EURO5;J;PI/CI; M, N1 I						e1*2007/46*0627*07					
Diesel						04.03.2014	K	HV946265			
0002		35J0		1598							

F.1/F.2:+25 U, 7.2/8.2:+55 B.ANHÄNGEBETRIEB*O.1:1800 BIS 8% STEIG.*TECHN.ZUL.GES-MASSE D.ZUGKOMBINATION:3445KG*BIS 8% STEIG.:3745*BEI WERKSEITIG MONTIERTER AHK: ESP M.SPEZ.FAHRD YN.STABI.SYST.F.ANH.BETR.F.TEMP.100 KM/H GEM.3.AEND.VO.Z.9. AUSN.VO.Z.STVO*STUFE PM 5 AB TAG ERSTZUL. *WW.AHK LT.EGTG***




Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Scheinwerfer (rechts) (Blind)



- Motorhaube (Lackschaden, Steinschlag)



- Motorhaube (Anderer Schaden): Vlies Batterie beschädigt



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Lackschaden, Rost)



- Beifahrertür (Rost)



- Türe hinten links (Delle)



- Türe hinten links (Lackschaden, Rost, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)




- Dach (Lackschaden, Rost)




- Dach (Lackschaden, Rost)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller links (Rost)




- Schweller rechts (Lackschaden, Rost)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Spaltmaße ungenau)



- Kotflügel vorne links (Delle)



- Kotflügel vorne rechts (Delle)



- Kotflügel vorne rechts (Rost)



- Seitenteil hinten links (Rost)



- Seitenteil hinten links (Rost)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Heckklappe (Delle)



- Heckklappe (Rost)



- Heckklappe (Rost)



- Heckklappe (Rost)



- Heckklappe (Rost)



- Heckklappe (Kratzer, Lackschaden, Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Riss/Bruch, Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Anderer Schaden): Ein Fahrzeugschlüssel beschädigt



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Brandloch)



- Innenraum (Verschleiß)