CarOnSale

Ford Ranger Wildtrak Doppelkabine 4x4

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 61*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
07/2018	129.776km	200 PS	Diesel	Automatikgetriebe	Unbekannt

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Ford	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Ranger Wildtrak Doppelkabine 4x4 [DE - PickupDK4 3.2 TDCi EU6, Wildtrak 4x4 Doppelkabine, (Facelift) 2016 - 2019]	KATEGORIE Pritschenwagen/Pick-Up
FIN 6FPPXXMJ2PJT72142	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 129.776km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2028 / Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 200 PS (147 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 3.198 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 129.705km	LETZTER SERVICE AM 09/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6c
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
07/2018	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER Unbekannt
IMPORTFAHRZEUG Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 228g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 8.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 7 mm	✓ 7 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 7 mm	✓ 7 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	115 µm
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	115 µm
Türe hinten links	165 µm ⚠	Türe hinten rechts	115 µm
Seitenteil hinten links	115 µm	Seitenteil hinten rechts	115 µm
Motorhaube	130 µm	Heckklappe	95 µm
Dach	105 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	ohne Funktion;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 2.Sitzreihe mit Sitzbank
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außentemperaturanzeige
- Bluetooth-Schnittstelle
- Brillenfach in Dachhimmel / Dachkonsole integriert
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Heckscheibe heizbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Laderaumschienen
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Motor 3,2 Ltr. - 147 kW TDCi KAT
- Radstand 3220 mm
- Rußpartikelfilter
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Schmutzfänger vorn
- Sitz vorn links elektr. verstellbar (8-fach)
- Sportbügel hinten (aerodynamisch geformt, schwarz, Ladefläche)
- Stoßfänger Sport-Ausführung
- Teppichboden in Fahrgast-/Laderaum
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Audio-Navigationssystem Ford SD (mit Ford SYNC)
- AUX-IN-Anschluss
- Rückfahrkamera
- Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- 3. Bremsleuchte
- Antriebsart: Allradantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Batterie verstärkt
- Bodenleuchte im Außenspiegel
- Dachkonsole mit Leseleuchten
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Frontscheibe heizbar
- Getriebe Automatik - (6-Stufen)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie/Aufbau: Pritsche, Doppelkabine
- Knieairbag Fahrerseite
- Laderaumwanne
- Mittelkonsole Premium
- Nebelscheinwerfer
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
- Schwellerrohre (Edelstahl)
- Sitzbezug / Polsterung: Teilleder
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Vorbereitungs-Paket Tachograph
- Sitzausstattung: 5-Sitzer
- Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle
- USB-Anschluss
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- Getränkehalter vorn
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Audio-Paket 123
- Außenspiegel lackiert
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Dachreling (Aluminium)
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fußmatten Teppich
- Gurtstraffer
- Intelligent Protection System (IPS)
- Kindersicherung elektrisch
- Kühlergrill im Sport-Design
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Modellpflege
- Parkpilotsystem hinten
- Reserverad in Fahrbereifung
- Schalt-/Wählhebelgriff Chrom / Leder
- Schmutzfänger hinten
- Servolenkung elektrisch
- Sitzheizung vorn
- Stoßfänger hinten Sport-Ausführung mit Trittstufe
- Tagfahrlicht
- Verglasung getönt
- Wegfahrsperre
- Kopfstützen hinten
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle
- Farbdisplay (8 Zoll)
- Aktives Überrollschutzsystem
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Seitenairbag vorn
- Original Fahrzeug Farbe: SHADOW BLACK

Sonderausstattung

- Anhängerkupplung
- Parkpilotsystem vorn
- Unterfahrschutz
- Lackierung Iridium Schwarz Mica
- Steckdose 230V
- Sperrdifferential
- Off-Road-Paket
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























FORD
C
E
D
E
AQ
Q
6
3270 KG
6000 KG
1480 KG
1850 KG
2AB
0.37

CarOnSale

RANGER
CarOnSale

Letzter Castrol Ölwechsel:
bei km: 129 705
am: 23.09.2024
Ölfilter gewechselt:
nachgefüllt
gewechselt
Getriebeöl:
Hinterachsöl:
Bremsflüssigkeit:
Nächster Castrol Ölwechsel:
Nach Serviceintervallanzeige:
spätestens bei km: 139705
bzw. Monat/Jahr: 9/28


PASSENGER AIRBAG
VOL
TUNE
MAX
AUTO
A/C
12V
12V









18,5 °
16:03 11°
19,5 °
Steuerung
SW






Garancialevél



Inspektion















Online abgemeldet am
10 JULI 2026
durch ZLD-LHR eK



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




- Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



- Kotflügel vorne links (Spaltmaße ungenau)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Anderer Schaden): Schlüsselbart verbogen,



- Innenraum (Verschleiß, Riss/Bruch)