CarOnSale

Peugeot 508 Hybrid 225 Allure Pack

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 59*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



04/2022	196.993km	LEISTUNG 181 PS	KRAFTSTOFF Benzin-Hybrid	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	Unbekannt

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Peugeot	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 508 Hybrid 225 Allure Pack [DE - Kb5 Hybrid 225 (Plug-In) EU6d, Allure Pack, 2020 - 2023]	KATEGORIE Kombi
FIN VR3F4DGZTMY537540	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 196.993km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 06/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 181 PS (133 kW)
KRAFTSTOFF Benzin-Hybrid · PHEV (Plug-in-Hybrid)	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.598 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
04/2022	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER Unbekannt
IMPORTFAHRZEUG Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 36g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 1.6l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 4 mm Kratzer, Riss/Bruch	⚠ 4 mm Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 6 mm	⚠ 6 mm Kratzer

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	170 µm ⚠
Kotflügel vorne links	70 µm	Kotflügel vorne rechts	60 µm ⚠
Türe hinten links	110 µm	Türe hinten rechts	220 µm ⚠
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	1950 µm ⚠
Motorhaube	60 µm ⚠	Heckklappe	-
Dach	110 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Raucherfahrzeug;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Akustischer Fußgängerschutz (Außensound)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antischlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audio-Navigationssystem NAC 3-D, DAB+ mit Farbdisplay und Connect-Box
- Audiosystem RCC (Radio, MP3-fähig)
- Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung (Coming Home, Leaving Home)
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
- Außenspiegel mit Abdeckkappen schwarz
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Bremsenergierückgewinnung
- Dachreling (Aluminium)
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Einparkhilfe hinten
- Einparkhilfe vorn
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP, Bosch)
- Fahrassistenz-System: Aktiver Notbrems-Assistent (Active Safety Brake Plus)
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurassistent (Lenkunterstützung)
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC inkl. Stop&Go-Funktion)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Kollisionswarnsystem
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent (SAM)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrmodusschalter
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschaltung
- Fensterrahmen mit Chromblende
- Full-LED-Paket
- Fußmatten
- Fußraumleuchte vorn LED
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe Automatik - (8-Stufen, Hybrid)
- Getränkehalter vorn
- Gurtkraftbegrenzer
- Gurtkraftbegrenzer hinten
- Handschuhfach beleuchtet
- Heckscheibe heizbar
- Hybrid 165 kW (Motor 1,6 Ltr. - 133 kW)
- Innenausstattung: Dekoreinlagen in Carbon-Optik
- Innenspiegel rahmenlos mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Kartentasche an Vordersitze
- Kindersicherung elektrisch
- Klimaautomatik, getrennt regelbar Fahrer-/Beifahrerseite
- Kopf-Airbag-System
- Kopf-Airbag-System hinten
- Ladekabel mit Typ 2-Stecker (Mode 2)
- Ladevorrichtung On-Board-Lader 3 kW
- Lendenwirbelstütze elektrisch verstellbar
- Lenkrad (Leder)
- Lenkrad mit Multifunktion
- Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
- Leseleuchten vorn und hinten, vorn LED
- Licht- und Regensensor
- Mittelarmlehne vorn
- Mobile Online Dienste Mirror Screen
- Multifunktionsanzeige mit Touchscreen-Farbdisplay
- Otto-Partikelfilter (GPF)
- Parkbremse elektrisch
- Pyrotechnischer Gurtstraffer
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rückfahrkamera mit 180° Umgebungsansicht
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Seitenairbag vorn
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe dunkel getönt
- Servolenkung elektrisch
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Kunstleder
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Sonnenblenden mit Make-up-Spiegel
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht LED
- Warnanlage für Sicherheitsgurte
- Zentralverriegelung / Startanlage Keyless System
- Zentralverriegelung inkl. Türverriegelung automatisch
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Peugeot Connect-Box / SOS-Taste (Notruf für Lokalisierung Fahrzeug)
- USB-Schnittstelle
- Fahrassistenz-System: Spurassistent (AFIL)

- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Original Fahrzeug Farbe: GRIS ARTENSE

Sonderausstattung

- Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen, sensorgesteuert)
- Sitzheizung vorn
- Sitze vorn mit ausziehbarer Oberschenkelauflage
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- Komfort-Paket
- Komfortsitze vorn
- Sitz vorn links mit ausziehbarer Oberschenkelauflage
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar
- Metallic-Lackierung
- Sitze vorn elektr. verstellbar
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























CarOnSale






LIMIT
OFF
CRUISE
MEM
















PEUGEOT


SERVICEEFTERSYN - AFSTEMPLINGER
Normale Forhold
Krævende Forhold
Serviceeftersyn
Værkstedets stempel


IDENTIFIKATION AF FORHANDLER
PEUGEOT
DK
315





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Steinschlag, Kratzer)



- Stoßstange vorne (Steinschlag, Kratzer)



- Stoßstange vorne (Steinschlag, Kratzer)



- Stoßstange vorne (Steinschlag, Kratzer)



- Stoßstange vorne (Steinschlag, Kratzer)



- Stoßstange vorne (Steinschlag, Kratzer)



- Stoßstange vorne (Steinschlag, Kratzer)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Rad (Kratzer, Riss/Bruch)



- Rad (Kratzer, Riss/Bruch)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)




- Beifahrertür (Kratzer, Delle)



- Beifahrertür (Kratzer, Delle)



- Beifahrertür (Kratzer, Delle)



- Beifahrertür (Kratzer, Delle)



- Beifahrertür (Kratzer, Delle)



- Türe hinten links (Kratzer, Delle)



- Türe hinten links (Kratzer, Delle)



- Türe hinten rechts (Lackschaden)



- Dach (Steinschlag)



- Rücklicht (links) (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller rechts (Lackschaden, Rost)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Delle, Anderer Schaden, Unsachgemäß instand gesetz): Nachlackierung ersichtlich



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Delle, Anderer Schaden, Unsachgemäß instand gesetz): Nachlackierung ersichtlich



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Delle, Anderer Schaden, Unsachgemäß instand gesetz): Nachlackierung ersichtlich



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Delle, Anderer Schaden, Unsachgemäß instand gesetz): Nachlackierung ersichtlich

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Brandloch)



- Innenraum (Brandloch)