CarOnSale

Volkswagen Golf Rabbit GT

Differenzbesteuert (§24 UStG) · Fahrzeugstandort 44*** · Fahrzeug aufgenommen am 28.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
05/2010	187.237km	90 PS	Diesel	Schaltgetriebe	4

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Golf Rabbit GT [AT - LimS5 1.6 TDI 90 EU5, Rabbit GT, 2010 - 2012]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN WVWZZZ1KZAW423818	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 187.237km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 05/2027 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 90 PS (66 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.598 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 5
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
05/2010	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 4
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Österreich
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 118g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 3 mm	✓ 3 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	145 µm	Beifahrertür	170 µm ⚠
Kotflügel vorne links	135 µm	Kotflügel vorne rechts	135 µm
Türe hinten links	150 µm	Türe hinten rechts	145 µm
Seitenteil hinten links	135 µm	Seitenteil hinten rechts	135 µm
Motorhaube	155 µm	Heckklappe	180 µm ⚠
Dach	125 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei dem Kühlwasser: Unter Minimum;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem RCD 210 MP3 (Radio/CD-Player, 4 Lautsprecher)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachspoiler
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Getriebe 5-Gang
- Handbremshebelgriff Leder
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Titan-Dekor
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 4-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System hinten
- Lendenwirbelstützen vorn
- Lenkrad (Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Leseleuchte
- Motor 1,6 Ltr. - 66 kW TDI
- Multifunktionsanzeige / Bordcomputer
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Nebelschlussleuchte
- Original Fahrzeug Farbe: CANDYWEISS
- Raucher-Paket
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar
- Schwellerverbreiterung Wagenfarbe
- Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitze: Sportsitze
- Sport-Fahrwerk
- Stoßfänger Sport-Design, lackiert
- Tagfahrlicht
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Zentralverriegelung

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























VOLKSWAGEN AG
WVWZZZ1KZAW423818
1860 kg
3280 kg
1- 1030 kg
2- 0880 kg
Typ 1K


CarOnSale


CarOnSale





AUTO
AC
OFF
DUAL
PASSENGER AIR BAG






Datenauszug


10
31
26
9
30
3
8
29
28
4
7
6




16. Okt. 2025

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Unsachgemäß instand gesetz, Riss/Bruch)



- Stoßstange vorne (Unsachgemäß instand gesetz, Riss/Bruch)



- Stoßstange vorne (Unsachgemäß instand gesetz, Riss/Bruch)



- Stoßstange vorne (Unsachgemäß instand gesetz, Riss/Bruch)



- Fahrertür (Rost)



- Beifahrertür (Riss/Bruch)



- Beifahrertür (Rost)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Rücklicht (rechts) (Riss/Bruch, Undicht)



- Rücklicht (rechts) (Riss/Bruch, Undicht)



- Schweller links (Unsachgemäß instand gesetz, Rost)



- Schweller rechts (Rost)



- Kotflügel vorne links (Rost)



- Kotflügel vorne rechts (Rost)



- Seitenteil hinten links (Delle, Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Rost, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Rost, Delle)



- Heckklappe (Rost)



- Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung, Kratzer, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Kratzer, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Kratzer, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Kratzer, Verschleiß)