CarOnSale

Opel VIVARO / ZAFIRA LIFE

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 40*** · Fahrzeug aufgenommen am 28.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
07/2021	78.021km	150 PS	Diesel	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG VIVARO / ZAFIRA LIFE	KATEGORIE Van
FIN VXEVEAHXKM7800359	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 78.021km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei freier Werkstatt	HUBRAUM 1.997 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 64.574km	LETZTER SERVICE AM 08/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 7	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
07/2021	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 206g/km (WLTP) 142g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.9l/100km (WLTP) 5.4l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	100 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	100 µm
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	150 µm
Seitenteil hinten links	100 µm	Seitenteil hinten rechts	140 µm
Motorhaube	140 µm	Heckklappe	130 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Tonaufnahme des Motors:	Hier die Tonaufnahme anhören
Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 2.Sitzreihe mit 2er-Sitzbank + Einzelsitz, vorklappbar und verschiebbar
- Abdeckleiste Schiebetürschiene in Wagenfarbe
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audio-Navigationssystem Multimedia Navi Pro
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bi-Xenon-Scheinwerfer
- Bodenbelag: Teppichboden
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Einstiegsleisten beleuchtet, vorn und hinten
- Elektrische Schnellheizung (Quickheat)
- Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fahrassistenz-Paket 1
- Fahrassistenz-Paket 2
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Frontschürze in Wagenfarbe
- Fußmatten Velours
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang
- Head-up-Display
- Heckklappe mit separat zu öffnendem Fenster, Heckwischeranlage und Heckscheibenheizung
- Heckscheibe aufstellbar
- Heckscheibe heizbar
- HiFi-Soundsystem inkl. Subwoofer
- Info-Display, groß
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie/Aufbau: Kombi
- Karosserievariante: Fahrzeuglänge L2
- Klimaanlage im Fond
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopf-Airbag-System
- Laderaumabdeckung
- Ladungssicherungsnetz am Gepäck-/Laderaumboden
- Lenkrad (Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW Diesel
- Nebelscheinwerfer
- Nebelschlussleuchte
- Panoramadach (Glas)
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Radstand 3275 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Rückfahrkamera mit 180° Umgebungsansicht
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Schiebetür links elektr. betätigt (sensorgesteuert)
- Schiebetür rechts elektr. betätigt (sensorgesteuert)
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Seitenairbag hinten
- Seitenairbag vorn
- Seitenschutzleisten Wagenfarbe
- Servolenkung geschwindigkeitsabhängig
- Sitz vorn links mit Massagefunktion
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar
- Sitz vorn rechts mit Massagefunktion
- Sitzheizung vorn
- Sitzkombination: (3) 8-Sitzer
- Sitzverstellung vorn links elektr. (6-fach)
- Sitzverstellung vorn rechts elektr. (6-fach)
- Sonnenblende / Sonnenblenden mit Spiegel
- Sonnenschutzrollo an Seitenscheiben hinten
- Start/Stop-Anlage
- Stoßfänger lackiert
- Türgriffe außen Wagenfarbe mit Chromeinlage
- Vollverglasung (Seitenfenster in Gepäck-/Laderaum / 3.Sitzreihe)
- Wegfahrsperre
- Wärmeschutzverglasung hinten stark abgedunkelt (Solar-Protect)
- Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung
- Opel Connect
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- Tagfahrlicht LED
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Frontscheibe wärmeabweisend (Solar-Reflect)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Frontscheibe wärmeabweisend (Solar-Reflect)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- 10 Lautsprecher
- Audiobedienung am Lenkrad

- Abbiegelicht
- Schließ-/Startsystem Keyless Open
- Servolenkung
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, elektr. anklappbar
- Steckdose 230V
- Sitzbezug / Polsterung: Leder
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent
- Kopf-Airbag-System hinten
- Original Fahrzeug Farbe: DIAMOND BLACK

Sonderausstattung

- 3.Sitzreihe mit Sitzbank geteilt/klappbar (1/3-2/3)
- Fahrassistenz-Paket 1
- Frontscheibe wärmeabweisend (Solar-Reflect)
- Fahrassistenz-Paket 2
- Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung
- Sicherheits-Paket
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos







































Servicebestätigung



Servicebestätigung




07.07.21 3003 BAZ001106
M1 AF
VXEVEAHXKM7800359 6
OPEL
V
E
AHXK-M2200L
VIVARO / ZAFIRA LIFE
PEUGEOT (F)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Sp1.
Mehrzweckfahrzeug
715/2007*2018/1832AM
EURO6:WLTP:AM;PI/CI: M, N1 I
Diesel
0002 36AM 1997
ww.AHK lt.EGTG* techn. zul. Ges.-Masse d. Zugkombinat
on: 4680kg*EZ bis 31.12.2021 zulässig. Ausn. (§ 8 Abs
2 EG-FGVld. KBA vom 07.01.2021
2 01 110 /4000 185
4956-4959 1920-1920
1881-1940 1955
- 92 -
194 2780 2780
1500 1500 -
1500 1500 -
81 3000 71
2300 750 7 -
225/55 R17 101W
225/55 R17 101W
SCHWARZ 9/-
e2*2007/46*0532*14
02.07.20 K FT990778


[redacted]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)




- Beifahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Türe hinten links (Delle)



- Türe hinten links (Anderer Schaden): Abdeckung fehlt



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Kotflügel vorne rechts (Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Heckklappe (Lackschaden)



- Heckklappe (Lackschaden)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)