CarOnSale

Volkswagen Touareg V6 TDI BMT 4Motion Terrain Tech

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 49*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
09/2015	91.631km	262 PS	Diesel	Automatikgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Touareg V6 TDI BMT 4Motion Terrain Tech [DE - SUV5 3.0 V6 TDI BMT EU6, Terrain Tech, 2014 - 2018]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WVGZZZ7PZGD011140	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 91.631km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 08/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 262 PS (193 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 2.967 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
09/2015	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 180g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
4 mm	4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	145 µm	Beifahrertür	355 µm ⚠
Kotflügel vorne links	125 µm	Kotflügel vorne rechts	230 µm ⚠
Türe hinten links	145 µm	Türe hinten rechts	320 µm ⚠
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	1450 µm ⚠
Motorhaube	145 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Ausstattungs-Paket: BlueMotion Technology
- Außenspiegel asphärisch, links
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fernentriegelung Tank und Heckklappe
- Fußmatten Textil
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Handschuhfach abschließbar, beleuchtet und mit Kühlfunktion
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 4-türig
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Kindersicherung im Fahrgastraum elektr. betätigt
- Kraftstofftank: 100 Ltr.
- Kühlergrill schwarz mit Chromleisten
- Lendenwirbelstützen vorn
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Leseleuchten vorn und hinten
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Motor 3,0 Ltr. - 193 kW V6 TDI DPF
- Nebelschlussleuchte
- Nichtraucher-Paket
- Parkbremse elektrisch
- Radstand 2904 mm
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schlechtwege-Fahrwerk
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
- Stoßfänger lackiert
- Terrain Tech
- Terrain Tech-Paket
- Verbandkasten und Warndreieck
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Dachspoiler
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Wärmeschutzverglasung grün getönt (seitlich / hinten)
- Mittelarmlehne vorn
- Rücksitzbank / Lehne geteilt
- Multifunktionsanzeige Plus
- Multimediabuchse MEDIA-IN mit Adapterkabel iPod und USB
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Auto-Hold-Funktion
- Bremsassistent
- Differentialsperre (Hinterachse)
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-/Abfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
- Start/Stop-Anlage
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Tagfahrlicht
- Rußpartikelfilter
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Getriebe Automatik - Tiptronic (8-Stufen)
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)

Sonderausstattung

- Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht
- Connect-Paket
- Fahrassistenz-Paket
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Raucher-Paket
- Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Perleffekt-Lackierung
- Innenausstattung: Leder Nappa
- Sitze vorn elektr. verstellbar (14-fach)
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy Premium mit Bluetooth-Schnittstelle
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC inkl. Stop&Go-Funktion) mit Umfeldbeobachtungssystem (Front assist)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Kneairbag Fahrerseite
- Seitenairbag vorn und hinten mit Kopf-Airbag-Einheit
- Tagfahrlicht LED
- Chromeinfassung Lufteinlass Stoßfänger vorn
- Design-Paket Chrom & Style
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Holz Nussbaum
- Mobile Online Dienste Car-Net
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder / Aluminium
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Dachreling silber
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Lenkrad (Holz) mit Multifunktion
- Sitzheizung vorn
- Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung
- Fahrassistenz-System: Dynamische Fernlichtregulierung (Dynamic Light Assist)
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist plus)
- Insassen-Schutzsystem proaktiv
- Safesicherung
- Sicherheitsgurte hinten außen mit Gurtstraffer
- Luftfederung elektronisch geregelt
- Chromleisten an Seitenfenstern
- Einstiegsleisten (Edelstahl) beleuchtet Volkswagen Individual / Exclusive
- Ladekantenschutz (Edelstahl)
- Radioempfang digital (DAB+)
- Sitze: Komfortsitze vorn
- Außenspiegel mit Abblendautomatik
- Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt - Easy Open & Close (öffnen + schliessen, sensorgesteuert)
- Seitenscheiben aus Verbundglas, Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (65 %)
- Rücksitzlehnen mit Fernentriegelung umklappbar
- Audio-Navigationssystem RNS 850 (CD/DVD, Festplattenspeicher, MP3, DAB, Touchscreen-Farbdisplay)
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist)
- Klimaanlage Climatronic 4-Zonen
- Schließ-/Startsystem Keyless Access
- Bi-Xenon-Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























WVGZZZ7PZGD011140

CarOnSale

CarOnSale

Optisches Parksystem (OPS)
Fahrweg kontrollieren!
RADIO
MEDIA
NAV
TRAFFIC
CAR
SETUP


AUTO
SYNC
AUTO
A/C
A/C
REST
OFF


OK



AUTO


Exclusive





20.0°C AUTO 20.0°C
AUTO
OFF


12 V




12:37
Reykjavik
Stockholm
Moskau
Ziel
Dir
Extras
600
RADIO
MEDIA
NAV
TRAFFIC
PHONE
CLIMATE
CAR
SETUP




17.09.2015
WVZZZ7PZGD011140
VOLKSWAGEN, VW
7P
AARAARC6034NVR67MMM
TOUAREG
VOLKSWAGEN-VW
Geländefz.Form.bef.
Kombilimousine
715/2007*136/2014W
EURO6;W;PLVC1; M, N1 I
Diesel
SCHWARZ
e1*2007/46*0376*12
10.04.2015


TÜVNORD
MAI 2026
Außerbetriebsetzung
am 28. SEP. 2026
Landkreis Vechta
Der Landrat
Im Auftrag



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Fahrertür (Delle)



- Fahrertür (Delle)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Rücklicht (rechts) (Riss/Bruch)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)



- Heckklappe (Delle, Lackschaden)



- Heckklappe (Delle, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden)