CarOnSale

Volkswagen KOMBI

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 57*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



04/2023	74.132km	LEISTUNG 150 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG KOMBI	KATEGORIE Van
FIN WV2ZZZ7HZPH067262	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 74.132km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 05/2028 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 3	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE 71.582km	LETZTER SERVICE AM 09/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 9	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
04/2023	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 211g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 8l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
4 mm	4 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
7 mm	7 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
7 mm	7 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	100 µm	Beifahrertür	180 µm ⚠
Kotflügel vorne links	100 µm	Kotflügel vorne rechts	230 µm ⚠
Türe hinten links	110 µm	Türe hinten rechts	550 µm ⚠
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	1300 µm ⚠
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	130 µm
Dach	80 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	• Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	• Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	• Keine Auffälligkeiten;
Batterie	• Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	• Keine Auffälligkeiten;
Differential	• Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	• Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	• Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	• Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	• Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Außenspiegel konvex, links
- Außenspiegel konvex, rechts
- Bodenbelag im Fahrerhaus: Gummi
- Bodenbelag im Lade-/Fahrgastraum Gummi
- Bodenbelag: Gummi (vorn und hinten)
- Bordwerkzeug
- Dachverkleidung Himmel Komfort mit Luftausströmer
- Deaktivierungsschalter für Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn und hinten links
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn und hinten rechts
- Frontscheibe Verbundglas
- Funkschlüssel (2) klappbar
- Handschuhfach abschließbar
- Handschuhfach beleuchtet
- Heckscheibe heizbar, mit Wischanlage
- Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: LED
- Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: Trittstufenleuchten
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Innenspiegel abblendbar
- Karosserie/Aufbau: Bus
- Karosserievariante: Normaldach
- Kindersicherung elektr. betätigt
- Kraftstofftank: 70 Ltr.
- Kühlergrill mit Chromleisten
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI
- Nichtraucher-Paket
- Original Fahrzeug Farbe: INDIUMGRAU
- Radioempfang digital (DAB+)
- Radkappen
- Radstand 3400 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz höhenverstellbar
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz verstellbar
- Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstütze Fahrersitz
- Steckdosen (12V-Anschluß) im Lade-/Fahrgastraum (2 Stück)
- Warnanlage für Sicherheitsgurte (Fahrer-/Beifahrerseite)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Fensterheber elektrisch
- Wärmeschutzverglasung
- Verzurrösen Laderaum
- Mobiltelefon Schnittstelle Bluetooth
- Airbag Beifahrer abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremsassistent, ASR/ABS, EDS und Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA)
- Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
- Reifenkontroll-Anzeige
- Start/Stop-Anlage Motor
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Innenbetätigung
- Zuheizer
- Rußpartikelfilter
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Getriebe 6-Gang
- Servolenkung elektro-mechanisch

Sonderausstattung

- 2. Batterie mit Batterieüberwachung
- Innenentriegelung Heckklappe / Heckflügeltüren
- Sitz-Paket: 9-Sitzer, 3-3-3 (Fahrersitz und Beifahrerdoppelsitz, 3 Einzelsitze, 3er-Sitzbank)
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 3er-Sitzbank (Wickelfeder)
- Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts elektr. betätigt
- Sonnenschutzrollo im Fahrgastraum
- Audio-Navigationssystem Discover Media Streaming & Internet (Touchscreen, USB)
- Notrufsystem
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Rückfahrkamera
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Heckflügeltüren mit Verglasung
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz mit Staufach (abschließbar) im Sitzkasten
- Sitze im Lade-/FG-Raum: Modulares Sitzbefestigungssystem für 2./3.Sitzreihe
- Lackierung: Metallic-Lackierung
- Schiebetüren Lade-/Fahrgastraum links/rechts, elektr. betätigt
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Multifunktionsanzeige Plus
- Sprachsteuerungs-System
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Seitenairbag / Kopfairbag (Curtain-Airbag) vorn
- Scheinwerfer LED
- Heckscheibe heizbar
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum links
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 3 Einzelsitze
- Steckdosen (12V-Anschluß) im Fahrerhaus (2 Stück)
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum links elektr. betätigt
- Sonnenschutzfolie für Verglasung Fahrgastraum
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz heizbar
- Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn
- Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten
- Klimaautomatik Climatronic (Fahrerhaus + Lade-/Fahrgastraum)
- Standheizung mit Fernbedienung, Zeitschaltuhr und Zuheizer
- Tagfahrlicht LED

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























MV2ZZZ7HZFH067262







RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
Fahrweg kontrollieren!

RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
10:17
Yerevan
Kairo
القاهرة
Kiew
Київ
Wien
Algiers
Paris
Hamburg













Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch)