CarOnSale

Audi Q5

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 41*** · Fahrzeug aufgenommen am 02.11.2026



04/2022	147.563km	LEISTUNG 286 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Q5 [DE - SUV5 50 3.0 TDI quattro EU6d, basis, (Facelift) 2020 - 2023]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WAUZZZFY4N2069975	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 147.563km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 286 PS (210 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 2.967 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 141.993km	LETZTER SERVICE AM 04/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
04/2022	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 178g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.8l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (20 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 6 mm Kratzer, Kerben	✓ 6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	125 µm	Beifahrertür	190 µm ⚠
Kotflügel vorne links	140 µm	Kotflügel vorne rechts	100 µm
Türe hinten links	135 µm	Türe hinten rechts	125 µm
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	135 µm
Motorhaube	110 µm	Heckklappe	100 µm
Dach	135 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 8 Lautsprecher
- Dachhimmel Stoff
- Frontscheibe Akustikglas
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Mikrometallic silber
- Ladekantenschutz
- Mild-Hybrid-Technologie
- Original Fahrzeug Farbe: MYTHOSSCHWARZ
- Radstand 2819 mm
- Sitze vorn manuell einstellbar
- Dachkantenspoiler
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Klimaautomatik
- Multifunktionskamera
- Start/Stop-Anlage
- Scheinwerfer LED
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Audi Drive Select
- Allradkupplung
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage
- Funkschlüssel
- Getränkehalter
- Karosserie: 4-türig
- Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung
- Modellpflege
- Parkbremse elektro-mechanisch
- Reifen-Reparaturkit
- Standard-Fahrwerk
- Dachreling schwarz
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Audi connect (Notruf- und Assistance-System)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Reifenkontroll-Anzeige
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Tagfahrlicht LED
- Antriebsart: Allradantrieb
- Servolenkung elektro-mechanisch
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Fensterzierleisten schwarz
- Fußmatten Velours
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Akzentteile schwarz matt
- Kraftstofftank: 65 Ltr.
- Mild-Hybrid 210 kW (Motor 3,0 Ltr. - 210 kW V6 24V TDI)
- Nichtraucher-Paket
- Radioempfang digital (DAB)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Stoßfänger Ausführung: Basis
- Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Mittelarmlehne vorn
- Universal-Schnittstelle Bluetooth
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (Audi pre sense City)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Luftzusatzheizung elektrisch
- Seitenairbag vorn
- Heckleuchten LED
- Rußpartikelfilter
- Getriebe Automatik - Tiptronic (8-Stufen)

Sonderausstattung

- Anhängerkupplung Vorbereitung
- Audi Smartphone Interface
- Audi connect (Internetbasierende Dienste)
- Doppel-Sonnenblenden (verschiebbar, ausziehbar)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Impressum
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik und Bordsteinautomatik
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- Metallic-Lackierung
- Sitzheizung vorn
- Sportsitze vorn
- Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay
- Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus mit MMI Touch
- Einparkhilfe vorn und hinten, optisch (APS Plus)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Rückfahrkamera
- Harnstofftank (SCR): 24 Ltr.

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos















CarOnSale


baby 2000






AUDI AG
e1*2007/46*1550
WAUZZZFY4N2069975
2645 kg
5045 kg
1350 kg
1370 kg
Typ FY
DE-85045 Ingolstadt
Germany
022022
DMGA
01 4422
0,19

CarOnSale









AUDI AG
61*2007/46*1550
WAUZZZFY4N2069975
2645 kg
5045 kg
1- 1350 kg
2- 1370 kg
Typ FY
DE-85045 Ingolstadt
Germany
022022
DMGA
01 4422
0,19

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Steinschlag, Kratzer)



- Stoßstange vorne (Steinschlag, Kratzer)



- Stoßstange vorne (Steinschlag, Kratzer)



- Motorhaube (Steinschlag, Kratzer)



- Motorhaube (Steinschlag, Kratzer)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß, Diverse Schäden)



- Innenraum (Verschleiß, Diverse Schäden)



- Innenraum (Verschmutzung, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung)