CarOnSale

Opel CORSA-C

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 32*** · Fahrzeug aufgenommen am 26.10.2026



03/2004	234.826km	LEISTUNG 60 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	6

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG CORSA-C	KATEGORIE Kleinwagen
FIN W0L0XCF0846085465	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 234.826km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 03/2027 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 60 PS (44 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 998 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 5	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
03/2004	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 6
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 132g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	90 µm	Beifahrertür	90 µm
Kotflügel vorne links	100 µm	Kotflügel vorne rechts	95 µm
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	90 µm	Seitenteil hinten rechts	150 µm ⚠
Motorhaube	200 µm ⚠	Heckklappe	90 µm
Dach	80 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Ungleiches Fahrwerkniveau;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Aktive Kopfstützen vorn
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bremsassistent
- Drehzahlmesser
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 5-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 3-türig
- Kopfstützen hinten
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Mittelkonsole
- Motor 1,0 Ltr. - 44 kW 12V KAT (Z 10 XEP / LJ4)
- Reifen 175/65 R14 ..T
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Rücksitzbank geteilt
- Rücksitzlehne geteilt
- Rücksitzlehne klappbar
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung mit elektr. Antriebsmotor
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Trommelbremse hinten
- Wärmeschutzverglasung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Rücksitzlehne geteilt
- Rücksitzbank geteilt
- Rücksitzlehne klappbar
- Original Fahrzeug Farbe: Saphirschwarz Mi2

Sonderausstattung

- Audiosystem: Radio
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Batterie 55 Ah
- Generator 120 A
- Klimaanlage
- Reserverad in Fahrbereifung
- Türgriffe außen Wagenfarbe

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


























OPEL
WOL0XCF0846085465
1430
2020 kg
1- 0745 kg
2- 0705 kg
Z20R
XXPV


CarOnSale


CarOnSale


Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

(6) bei der Untersuchung Ihres Fahrzeuges wurden folgende Mängel festgestellt:

08.4.1b GM Umweltbelastung: Motor - alleucht

Der Fahrzeughalter ist verantwortlich für die umgehende Beseitigung der dokumentierten Mängel.
Siehe §23 StVO und §31 Abs 2 StVZO

Die Abgasmessung erfolgte mit einem geprüften Abgasmessgerät (siehe Anhang)

Die nächste HU ist fällig im März 2027.

Die Bremsenprüfung erfolgte auf einem Bremsenprüfstand. Dabei wurden folgende Werte [daN] gemessen:


Betriebsbremsanlage: links rechts
Abbremsung: 61 % 1. Achse 330 296
2. Achse 101 127
Feststellbremsanlage: links rechts
Abbremsung: 24 % 2. Achse 151 179

(7) Ergebnis: geringe Mängel (GM)
HU-Plakette angebracht
(8) nächste HU: März 2027

(9) Ihr Prüfingenieur
Dipl.-Ing. (FH) Rudolf Pufal
C0865001

KÜS

(10) Entgelt für Fahrzeuguntersuchung - Rechnung
Entgelt Fahrzeuguntersuchung 178,40 EUR
Endsumme netto: 149,92 EUR 19% USt: 28,48 EUR
Endsumme 178,40 EUR


16.03.2004 0035 51900W 9
01 0200
W0L0XCF0846085465 3
CORSA-C
CORSA-C
OPEL
PERSONENKRAFTWAGEN
GESCHLOSSEN
EURO 4
Benzin
0001 0462 998
2 44/5600 156
3839 1646
1448 280
127 1438 1438
745 705
745 705
78 71
700 450 5
155/80R13 79T
155/80R13 79T
Schwarz
GS032629




Landkreis Verden
Lindhooper Str. 67
27283 Verden (Aller)
Im Auftrag
GS032629
CORSA C
OPEL
PERSONENKRAFTWAGEN
GESCHLOSSEN

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



- Scheinwerfer (links) (Blind)



- Scheinwerfer (rechts) (Blind)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Delle)



- Dach (Verformung)



- Dach (Verformung)



- Dach (Verformung)



- Dach (Verformung)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)