CarOnSale

Ford Fiesta Trend

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 73*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
06/2009	210.372km	97 PS	Benzin	Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Ford	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Fiesta Trend [DE - LimS3 1.4 EU4, Trend, 2008 - 2010]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN WF0GXXGAJG9R89476	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 210.372km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2026 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 97 PS (71 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.388 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 120.215km	LETZTER SERVICE AM 12/2017	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 5	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
06/2009	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 135g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm Kratzer	⚠ 3 mm Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 4 mm	⚠ 4 mm Kratzer, Riss/Bruch

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (14 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm

Reifenschäden: Reifen sind einseitig abgefahren

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	210 µm ⚠	Beifahrertür	180 µm ⚠
Kotflügel vorne links	260 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	280 µm ⚠
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	180 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	250 µm ⚠
Motorhaube	180 µm ⚠	Heckklappe	290 µm ⚠
Dach	220 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Fahrzeug hat einen anderen Auspuff verbaut. Fahrzeug hat diverse Umbauten.

ZUSATZINFORMATIONEN

Raucherfahrzeug;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Fahrzeug ist tiefergelegt;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fzg. ohne Lederlenkrad
- Getriebe 5-Gang - Typ: IB5
- Gurtstraffer
- Intelligent Protection System (IPS)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 3-türig
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Motor 1,4 Ltr. - 71 kW 16V KAT
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Knieairbag Fahrerseite
- Seitenairbag vorn
- Original Fahrzeug Farbe: FROZEN WHITE

Sonderausstattung

- Audio-Paket 2
- Nebelscheinwerfer
- Reserverad in Fahrbereifung (Stahl)
- Styling-Paket 1
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- Audiosystem: Radio/CD-Player mit Multi-Funktions-Display inkl. Bordcomputer
- Audiobedienung am Lenkrad
- 6 Lautsprecher
- AUX-IN-Anschluss
- Bordcomputer
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle
- Klimaanlage
- Seitenschweller Wagenfarbe
- Dachspoiler ST-Design
- Stoßfänger Sport-Ausführung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























FORD
WF0GXXGAJG9R89476

CarOnSale













Nachweise - Wartungsarbeiten
LAUDER
WALTER MÖHLE




EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG
EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG
für vollständige Fahrzeuge


Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
es bestehen keine Bedenken gegen die Verkehrtüchtigkeit Ihres Fahrzeuges.
Das Plakette wurde zugeteilt:
Das Fahrzeug ist im Oktober 2026 zur nächsten Hauptuntersuchung vorzuführen.
Bitte beachten Sie auch die Informationen auf der Rückseite.
(9) Es betreute Sie Herr Thuma
(TÜV SÜD Auto Service GmbH)
(10) Hinweise:
- Untersuchung des Abgasverhaltens am 17.10.2024 durch anerkannte Kfz-Werkstatte, Kontrollnummer BW7-03-3702-83
Messwerte:
Rechnung
Das Interesse erfolgt über unseren TÜV-Partner
Hauptuntersuchung § 29 StVZO
Gesamt
Leistungsdatum: 17.10.2024


19.06.2009 8508 AOQ00013X
M1 AB
WF0GXXGAJG9R69476
FORD
JA8
SPJA1G
5ABAAA
FIESTA
FORD (D)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Schrägheckl.mousine
83RII-05
EURO 4
Benzin
0001 0462 1388
2 1 71/5750 175
3950 - 4078 1709
1433 - 1491 1041
50
133 1490 1490
850 760
850 760
81 4313 89
800 520 5
175/65R14 82T
175/65R14 82T
WEISS - 0 -
e9*2001/116*0069*03
14.04.2009 A HF232664
F.1/F.2:1540 U.7.2/8.2:840 B.ANHÄNGEBETRIEB*WW.AHK LT.EGTQ*D
ATUM ZUR EMISSIONSKLASSE:19.06.2009*ZU 20:FZ.UM CA.30MM TIEF
ERGEL M.EIBACH-FAHRWERKSFEDERN,KENNZ.V/H 11-35-020-01-VA/11-
35-020-01-HA,WZ V/H 5,75/0,5,FARBE BLAU,LT.TÜV SÜD,BRUCHSAL,
V.23.06.2009,BER.-NR.9136008129*ZU 15:AUCH GEN 215/35ZR17 OD
215/35R17 82T AUF MAYS LM-RAD 8,0X17H2 ET=35 TYP: FORTSETZU
NG S. BEIBLATT


HF232664

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)




- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Windschutzscheibe (Riss/Bruch)



- Windschutzscheibe (Riss/Bruch)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer, Riss/Bruch)




- Rad (Kratzer, Riss/Bruch)



- Beifahrertür (Anderer Schaden): Spiegel lose



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Schweller rechts (Lackschaden)



- Schweller rechts (Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Heckklappe (Lackschaden, Rost)



- Heckklappe (Lackschaden, Rost)



- Heckklappe (Lackschaden, Rost)


Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Brandloch)



- Innenraum (Brandloch)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)